

# Rapport

Oppdrag: **Larvik skole 1-10**

Emne: **Orienterende grunnundersøkelse**

Rapport: **Datarapport**

Oppdragsgiver: **Larvik kommunale eiendom KF**

Dato: **24. juni 2010**

Oppdrag-/  
Rapportnr. **812526 / 1**

Tilgjengelighet **Begrenset**

Utarbeidet av: **Ivar Gustavsen** Fag/Fagområde: **Geoteknikk**

Kontrollert av: **Sivert Johansen** Ansvarlig enhet: **1262**

Godkjent av: **før** **Runar Larsen** Emneord: **Grunnundersøkelser**

## Sammendrag:

Multiconsult AS har på oppdrag fra Larvik Kommunale Eiendom v/ Kristin Borander utført grunnundersøkelser i forbindelse med planlegging av ny 1 - 10 skole i Larvik. Vi har forstått at foreløpige planer er at eksisterende skolebygg på tomta skal rives og erstattes med et nytt bygg i to etasjer med grunnflate på 2882 m<sup>2</sup>.

Grunnundersøkelsene viser generelt et 1,6 til 3,1 meter tykt topplag av sand, og stedvis fyllmasser. Videre er det bløt og meget bløt leire, som antas å være sensitiv og kvikk med mektighet på ca 20 til 28 meter i borpunktene. Leira er sandig og grusig og det er stedvis lag av sand og grus i dybden. Under leirlaget er det meget fast lagret morene med varierende mektighet fra ca 2,5 til 18 m over fast grunn/ant. fjell. Dybden til fast grunn/ant. fjell varierer fra 24,8 til 45,4 meter i borpunktene.

Grunnforholdene er mer detaljert beskrevet i datarapporten.

Utg.	Dato	Tekst	Ant.sider	Utarb.av	Kontr.av	Godkj.av
	24.06.2010		24	ivg	SSJ	GT

### Innholdsfortegnelse

1.	Innledning.....	3
2.	Utførte undersøkelser .....	3
3.	Terreng og grunnforhold .....	3

### Tegninger

4000 -D	Geoteknisk bilag
812526 -0	Oversiktskart 1:50 000
-1	Borpan
-10 til -12	Skovlboringer SK1-3
-20 til -33	Totalsonderinger 1-13

## 1. Innledning

Multiconsult AS har på oppdrag fra Larvik Kommunale Eiendom v/ Kristin Borander utført grunnundersøkelser for planlagt ny 1 – 10 skole i Ahlerfeldts gate 6 i Larvik.

Denne datarapporten inneholder resultatene fra undersøkelsen og beskriver grunnforholdene på tomta.

## 2. Utførte undersøkelser

Undersøkelsene ble utført med hydraulisk borerigg i juni 2010. Følgende undersøkelsesprogram ble utført.

- 12 stk totalsonderinger med innboring i antatt stein/fjell
- 1 stk totalsondering som ble avsluttet etter stangbrudd ved skrens langs stein eller fjell
- 3 stk skovlboringer med opptak av omrørte representative prøver med visuell klassifisering i felt.

Borpunktene er innmålt med utgangspunkt i høydekurve som går inn mot eksisterende skolebygning i nordvest. Terrenghøyden må derfor ansees som orienterende.

For beskrivelse av undersøkelsesmetoder og måten de blir presentert på, vises til geoteknisk bilag, tegning 4000 -1.

## 3. Terren og grunnforhold






Plassering av borpunkter er vist på tegning 812526 -1. Hvert borpunkt er påført terrenghøyde og boret dybde i løsmasser og stein/fjell. Totalsonderingene er vist på tegning -20 til -33. Resultater fra skovlboringene er vist på tegning -10 til -12.

Det undersøkte området grenser mot Ahlefeldts gate og eiendommene Ahlefeldts gate 8 til 12 i nord, mot eiendommene Gyldenløves gate 3 og Griffenfeldts gate 9 – 11 i øst, Dronningens gate 9 -19 i syd, og Ahlefeldts gate 4 (Farrishallen) i vest. Nord for Ahlefeldts gate stiger fjellet bratt.

Det står en skolebygning på tomta i dag som vi har forstått planlegges revet. For øvrig består tomta av asfalterte arealer og parkanlegg med asfalterte gangveier. Området har generelt fall mot syd-sydøst. Terrenghøyden på borpunktene varierer fra ca kote +10,8 til ca +6,4 over tomta.

Totalsonderingene viser generelt et topplag av ant. sand og stedvis fyllmasse. Tykkelsen på topplaget varierer fra ca 1,5 til 3,0 meter. Sandlaget er tynnest i syd. Under viser boringene lav og tilnærmet konstant bormotstand i ant. bløt til meget bløt leire med mektighet på ca 20 til 28 meter i borpunktene. Leira er sandig og grusig samt antas å være sensitiv og mulig kvikk. Sonderingsdiagrammene viser stedvis sand- og gruslag på opp mot 2 meters mektighet i leira. Under leirlaget er det meget fast lagret morene med varierende mektighet fra ca 2,5 til 18 m over fast grunn/ant. fjell. Det ble boret gjennom steinblokker på opptil 1 meters tykkelse i morenemassene. Dybden til fast grunn/ant. fjell varierer fra 24,8 til 45,4 meter i borpunktene.

Skovlboringene viser et topplag av sand på inntil 3,1 m. I skovlboring 1, ved totalsondering 9, fant vi fyllmasser på 1,6 meters dyp. Deler av området kan derfor bestå av fyllmasser fra for eksempel gjenfylte kjellere fra tidligere bebyggelse (Da vi gjorde undersøkelsene snakket vi med en nabo som mente det har vært kirkegård på området). Videre er det registrert sensitive og til dels kvikke, siltig leire til skovlboringene ble avsluttet på 6 meters dybde.



### DREIESONDERING

Utføres med skjøtbare børstenger (22mm) med 30 mm skruespiss. Boret dreies med hånd- eller motorkraft under 1kN vertikallast. Nedsynkning registreres.

Bormotstanden illustreres med tverrsrek i den dybde spissen nádde for hver 100 halve omdreining. Skravur angir synkning uten dreining, påført vertikallast under synk angis på venstre side av borthullet. Kryss angir at boret ble slått ned.

### ENKEL SONDERING

Borstål slås med siegge eller bormaskin eller spytes til fast grunn (eller antatt fjell).

### RAMSONDERING

Utføres med skjøtbare børstenger (32 mm) med 38 mm spiss (6-kantet). Boret rammes med en rammeenergi på opp til 0.5 kNm. Antall slag for hver 0.5 m registreres.

Bormotstanden illustreres ved angivelse av rammearbeidet ( $Q_o$ ) pr. m neddriving.

$$Q_o = (\text{Loddets tyngde} \times \text{fallhøyde}) / (\text{Synk pr. slag}) \quad [\text{kNm/m}]$$

### TRYKKSONDERING (CPT - CPTU)

Utføres ved at en sylinderisk sonde med kon spiss presses ned i grunnen med konstant hastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften ( $q_c$ ) mot den koniske spissen og sidefrikasjonen ( $f_s$ ) mot friksjonshylsen på den sylinderiske delen (CPT). I tillegg kan poretrykket ( $u$ ) måles på en eller flere stede langs sondens overflate (CPTU).

Målingene registreres kontinuerlig vhja. en elektronisk datalogger og gir detaljert informasjon om grunnforholdene.

Resultatene kan benyttes til å bedømme lagdelinger, jordart, lagningsbetingelser og jordartens mekaniske egenskaper (styrkeegenskaper og deformasjons- og konsoliderings-egenskaper).

### DREIETRYKKSONDERING

Utføres med skjøtbare børstenger (36 mm) med utvidet sondespiss. Børstangen presses ned med konstant hastighet 3 m/min. og konstant dreiehastighet 25 omdr./min.

Nedpressingekraften  $F_{DT}$  registreres automatisk og angis i kN.

### FJELLKONTROLLBORING

Utføres med skjøtbare stenger (45 mm) og med 57 mm borkrone. Det benyttes hydraulisk slagborhammer med vannspiling. Boring gjennom ulike lag (leire, grus) kan registreres, likeså gjennom større steiner.


For registrering av fjell bores flere meter i fjell. Evt. med registrering av borsynk (cm/min.).

## GEOTEKNISK BILAG

### BORMETODER OG OPPTEGNING AV RESULTATER

MULTICONSULT AS

Dato Oppdragsnr.	15.12.1999 4000	Konstr./Tegnet ABe Tegningsnr.	Kontrollert JAF 1	Godkjent 0.7 Rev. D
---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------------




#### ① TOTALSONDERING

Kombinerer dreietrykksøndring og fjellkontrollboring. Det benyttes 45 mm skjørbare børstenger og 57 mm borkrone.

Under nedboring i bløte lag fungerer utstyret som sonderbor (dreietrykksøndring) og børstangen trykkes ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min. og konstant dreiehastighet 25 omdr./min. Når det påtreffes faste lag, økes først rotasjonshastigheten. Gir ikke dette borsynk går en over til fjellkontrollboring ved at spyling og slag kobles inn. For registrering av fjell kan det bores flere meter i fjell.


Nedpressingskraften registreres kontinuerlig og vises på diagrammets høyre side, mens og bortid vises på venstre side.



#### ② KJERNEBORING

Utføres med børstenger med et ca. 3 m langt kjernerør med diamantkrone nederst. Når kjernerøret er fullt heises børstrenget opp og kjernen tas ut for merking og senere klassifisering eller prøving.

Det kan benyttes bor av ulike typer og diameter, og det er mulig å ta kjerner som er orientert i forhold til fjellstrukturen.



#### ③ MASKINSKOVLING

Utføres med hul børstang påsveiset en spiral (auger). Med bortigg kan det skovles til 5 - 20 m avhengig av massenes art og fasthet og av grunnvannstanden. Det kan tas forskjellige prøver fra forskjellige dyp.

Skovling kan også utføres med enklere utstyr (skovbor).




Oppleggning i profiler

Resultater av laboratorieundersøkelser vises på egne ark

#### ④ PRØVETAKING

Den mest brukte prøvetaker er en tynnveggel stål- eller plast-sylinder (60 - 90 cm lang, 54 mm diameter) med innvendig stempel. I ønsket dybde blir sylinderen presset ned uten at stemplet følger med. Jordprøven som dermed skjæres ut heises opp med børstrenget til overflaten hvor den forsegles for forsendelse til laboratoriet.


Avhengig av grunnforholdene benyttes andre typer prøvetakere.



#### ⑤ VINGEBORING

Utføres ved at et vingekors (normalt 65x130 mm) presses ned i jorden (leiren) og dreies rundt samtidig som dreiemomentet blir målt. Udreneret skjærstyrke ( $S_{uv}$  kN/m<sup>2</sup>) beregnes ut fra dreiemoment ved brudd.


Målingen gjøres 2 ganger i hver dybde, annen gang etter omring.



#### ⑥ MÅLING AV GRUNNVANNSTAND OG PORERTRYKK

Utføres med et standør med filterspiss eller med hydraulisk eller elektrisk piezometer. Hvilket utstyr som er egnet avhenger av både grunnforhold og formålet med målingene.

Filteret eller piezometerspissen trykkes ved hjelp av rør til ønsket dybde. Poretrykket registreres som vannets stigehøyde i røret, i en tynn plastslang eller ved elektriske signaler.



Rev. Beskrivelse

Dato

Tegn.

Kontr.

Godkj.

Orginalformat

Fag

Tegningens filnavn

## OVERSIKTSKART

LARVIK KOMMUNALE EIENDOM KF  
LARVIK SKOLE 1 - 10

Målestokk

1:50 000



**MULTICONsULT AS**

Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg  
Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029

Dato  
08.0610

Oppdragsnr.

Konstr./tegnet  
IVG

Tegningsnr.

Kontrollert  
*SSJ*

Godkjent

812526

0

Rev.



**SK1** 0,0=Terrengnivå

- 0,0 - 0,3m: ASFALT o/grus  
0,3 - 0,5m: SAND, fin, middels og grov, noe grusig  
0,5 - 0,8m: SAND, fin og middels  
0,8 - 1,6m: FYLLMASSE? leire, lagdelt, fetholdig, noe sand og grus, trebiter, blybånd på 1,5m  
1,6 - 2,3m: LEIRE, jordholdig, organisk, sorte flekker, fuktig  
2,3 - 2,7m: LEIRE, siltig, middels fast, trerester, sandlommer, sorte organiske flekker, fuktig  
2,7 - 3,0m: SAMME, bløt  
3,0 - 4,6m: SILTIG LEIRE / leirig silt, bløt til meget bløt, sensitiv, enkelte grus  
4,6 - 4,8m: SILTIG LEIRE / leirig silt, middels fast  
4,8 - 6,0m: Lite originalmasse igjen i skovl. Antar: Leire, siltig, meget bløtt (kvikk?)  
6,0m: AVSLUTTET

SKOVLBORING v/ Totalsondering 9 (Feltbeskrivelse)		Boring nr. <b>SK1</b>	Side
LARVIK KOMMUNALE EIENDOM KF LARVIK SKOLE 1 - 10		Borplan nr. <b>-1</b>	
		Boret dato <b>04.0610</b>	
<b>MULTICONСULT AS</b> Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029	Dato <b>07.06.10</b> Oppdrag nr. <b>812526</b>	Konstr./Tegnet <b>IVG</b> Tegning nr. <b>10</b>	Kontrollert <b>SSJ</b> Godkjent Rev.

**SK2** 0,0=Terrengnivå


- 0,0 - 0,3m: JORD  
0,3 - 2,2m: SAND, fin, middels og grov, noe grusig, "tørr"  
2,2 - 3,1m: SAND, velgradert, meget grusig, fuktig  
3,1 - 4,0m: SILTIG LEIRE / leirig silt, bløt til meget bløt, sensitiv/kvikk  
4,0 - 6,0m: Skovl tom, ingen masse å beskrive  
  
6,0m: AVSLUTTET

SKOVLBORING v/ Totalsondering 5 (Feltbeskrivelse)		Boring nr. <b>SK2</b>	Side
LARVIK KOMMUNALE EIENDOM KF LARVIK SKOLE 1 - 10	Borplan nr. <b>-1</b>		
	Boret dato <b>04.0610</b>		
<b>MULTICONСULT AS</b> Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029	Dato <b>07.06.10</b> Oppdrag nr. <b>812526</b>	Konstr./Tegnet <b>IVG</b> Tegning nr. <b>11</b>	Kontrollert <b>SSJ</b> Godkjent Rev.

**SK3** 0,0=Terrengnivå

- 0,0 - 0,6m: MATJORD, sandig  
0,6 - 1,4m: SAND, fin og middels, "tørr"  
1,4 - 1,6m: SAND, fin, fuktig  
1,6 - 2,4m: SAND, fin, middels og grov, grusig, noe siltig/leirig  
2,4 - 2,7m: SAND, grusig, våt  
2,7 - 4,0m: SILTIG LEIRE / leirig silt, bløt, sensitiv/kvikk  
4,0 - 6,0m: Antar samme, lite originalmasse igjen i skovl  
  
6,0m: AVSLUTTET

SKOVLBORING v/ Totalsondering 4 (Feltbeskrivelse)		Boring nr. <b>SK3</b>	Side
LARVIK KOMMUNALE EIENDOM KF LARVIK SKOLE 1 - 10	Borplan nr. <b>-1</b>		
	Boret dato <b>04.0610</b>		
<b>MULTICONСULT AS</b>	Dato <b>07.06.10</b>	Konstr./Tegnet <b>IVG</b>	Kontrollert <i>SSD</i>
Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029	Oppdrag nr. <b>812526</b>	Tegning nr.	Godkjent Rev.



## TOTALSONDERING

LARVIK KOMMUNALE EIEINDOM KF  
LARVIK SKOLE 1 - 10

**MULTICONSULT AS**

Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg  
Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029

Dato 07.06.10

Oppdrag nr.


812526

Konstr./Tegnet  
IVG

Tegning nr.


Kontrollert  
*SS*

Godkjent



Rev.

20



## TOTALSONDERING

LARVIK KOMMUNALE EIEINDOM KF  
LARVIK SKOLE 1 - 10

**MULTICONSULT AS**

Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg  
Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029

Dato 07.06.10

Oppdrag nr.

**812526**

Konstr./Tegnet  
IVG

Tegning nr.

**21**

Borplan nr.

**-1**

Boret dato

**02.06.10**




Kontrollert

**53**

Godkjent

Rev.



## TOTALSONDERING

LARVIK KOMMUNALE EIEINDOM KF  
LARVIK SKOLE 1 - 10

**MULTICONSULT AS**


Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg  
Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029

Dato	07.06.10	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Oppdrag nr.	812526	Tegning nr.	55	Rev.


Oppdrag nr. 812526 Tegning nr.

22





<b>TOTALSONDERING</b>		Boring nr. <b>3</b>	Side
LARVIK KOMMUNALE EIEINDOM KF LARVIK SKOLE 1 - 10		Borplan nr. <b>-1</b>	 <b>MULTICONSULT</b>
		Boret dato <b>02.06.10</b>	
<b>MULTICONSULT AS</b> Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029	Dato <b>07.06.10</b> Oppdrag nr. <b>812526</b>	Konstr./Tegnet <b>IVG</b> Tegning nr. <b>SSJ</b>	Kontrollert <b>SSJ</b> Godkjent Rev.
			<b>23</b>



## TOTALSONDERING

LARVIK KOMMUNALE EIEINDOM KF  
LARVIK SKOLE 1 - 10

**MULTICONSULT AS**

Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg  
Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029

Boring nr. 4 Side

Borplan nr. -1

Boret dato 02.06.10




Dato 07.06.10	Konstr./Tegnet IV/G	Kontrollert <i>SJ</i>	Godkjent
Oppdrag nr.	Tegning nr.		Rev.

Oppdrag nr.	Tegning nr.	Rev.
-------------	-------------	------

812526

24



## TOTALSONDERING

LARVIK KOMMUNALE EIEINDOM KF  
LARVIK SKOLE 1 - 10

**MULTICONSULT AS**

Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg  
Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029

Dato 07.06.10

Oppdrag nr.

812526

Konstr./Tegnet  
IVG

Tegning nr.

25

Boring nr.

5

Side

-1




Borplan nr.

02.06.10

Boret dato

Godkjent

Rev.



## TOTALSONDERING


LARVIK KOMMUNALE EIEINDOM KF  
LARVIK SKOLE 1 - 10

**MULTICONSULT AS**


Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg  
Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029

Dato Oppdrag nr.	07.06.10 812526	Konstr./Tegnet IVG	Kontrollert SSy	Godkjent
Borplan nr. Boret dato	-1 02.06.10	MULTICONSULT 		Rev.

26



<b>TOTALSONDERING</b>	Boring nr. <b>7</b>	Side
<b>LARVIK KOMMUNALE EIEINDOM KF</b> <b>LARVIK SKOLE 1 - 10</b>	Borplan nr. <b>-1</b>	
	Boret dato <b>02.06.10</b>	
<b>MULTICONSLT AS</b>	Dato <b>07.06.10</b>	Konstr./Tegnet <b>IVG</b>
Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029	Oppdrag nr. <b>812526</b>	Godkjent <i>SJ</i>
	Tegning nr. <b>27</b>	Rev.




## TOTALSONDERING


LARVIK KOMMUNALE EIEINDOM KF  
LARVIK SKOLE 1 - 10

MULTICONSULT AS

Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg  
Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029

Dato Oppdrag nr.	07.06.10 812526	Konstr./Tegnet IVG	Kontrollert Signature	Godkjent Rev.
---------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------	------------------





## TOTALSONDERING

LARVIK KOMMUNALE EIEINDOM KF  
LARVIK SKOLE 1 - 10

**MULTICONSULT AS**


Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg  
Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029

Dato	07.06.10	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Oppdrag nr.		IVG		
		Tegning nr.		Rev.

812526

29






## TOTALSONDERING

LARVIK KOMMUNALE EIEINDOM KF  
LARVIK SKOLE 1 - 10

MULTICONSULT AS

Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg  
Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029

Boring nr.	10	Side
Borplan nr.	-1	
Boret dato	03.06.10	
Dato	07.06.10	Konstr./Tegnet IVG
Oppdrag nr.	812526	Kontrollert 
		Godkjent
		Rev.
	30	



## TOTALSONDERING


LARVIK KOMMUNALE EIEINDOM KF  
LARVIK SKOLE 1 - 10


**MULTICONSULT AS**

Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg  
Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029


Dato Oppdrag nr.	07.06.10 812526	Konstr./Tegnet IVG	Kontrollert Tegning nr. <i>(S)</i>	Godkjent Rev.
---------------------	--------------------	-----------------------	--	------------------

31





<b>TOTALSONDERING</b>		Boring nr.	12	Side
LARVIK KOMMUNALE EIEINDOM KF LARVIK SKOLE 1 - 10		Borplan nr.	-1	
		Boret dato	03.06.10	MULTICONsULT
<b>MULTICONsULT AS</b>	Dato Oppdrag nr.	Konstr./Tegnet IVG Tegning nr.	Kontrollert <i>58</i>	Godkjent
Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029	07.06.10 812526	32		Rev.



<b>TOTALSONDERING</b>				Boring nr.	Side
LARVIK KOMMUNALE EIEINDOM KF LARVIK SKOLE 1 - 10				Borplan nr.	-1
				Boret dato	03.06.10
<b>MULTICONSULT AS</b>	Dato Oppdrag nr.	07.06.10 812526	Konstr./Tegnet IVG	Kontrollert Tegning nr.	Godkjent Rev.
Kilengaten 2, Pb. 1287, 3105 Tønsberg Tel.: 33744020 - Fax.: 33744029					