

NORSK
TEKNISK BYGGEKONTROLL

INGENIØR KRISTEN FRIG
INGENIØR HOELFELDT LUND
INGENIØR O. BUØEN

KONSULENTER:
GEOTEKNIKK:
INGENIØR SV. SKAVEN HAUG
KJEMI:
INGENIØR O. A. LØKKE
BOPPSKADER:
CAND. REAL. HÅKON ROBAK

TELEFON: 41026
TELEGRAMADRESSE: "NOTEBY"

OSLO, den 26. mai 1944
OSCARSGT. 46 B

Til

Saugbrugsforeningen,
Halden.

Ad. fundamentering av gjærfabrikk.

Ifølge opplysning i telefonen igår ved Deres ingenier herr Anker, er det ønskelig av hensyn til materialbesparelse å fundamentere gjørkarrene på et ribbesystem istedet for på hel plate. Belastningen blir da sågodt som i sin helhet overført til peler under ribbene.

Da byggegrunnen som nevnt i vår rapport datert 19/5 1944 består av mosand og dels av melsand eller leire, og jordartene er humusholdige, kan pelers bæreevne ikke fastlegges tallmessig.

Man har imidlertid visse praktiske holdepunkter. Selv i løs leire oppnås som regel for en 10 m lang pel en bæreevne på 10 t. og i løst lagret mosand kan man i alminnelighet gjøre regning med en bæreevne som er noe større enn 10 t. I det foreliggende tilfelle kommer humusinnholdet i jordarten til som et usikkerhetsmoment, hvorfor den antydede pelbelastning bør reduseres noe.

Ved å velge en pelbelastning av ca. 8 t. for 10 m lang pel og ramme pelene i en avstand av minimum 0,9 - 1,0 m antas det ikke å oppstå setninger av praktisk betydning.

31 MAJ 1944

M. Røysløkken

Kopiert sendt din. Sachler.
Rø

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

Bj. Røysløkken

**NORSK
TEKNISK BYGGEKONTROLL**

INGENIØR KRISTEN FRØS
INGENIØR HOELFELDT LUND
INGENIØR O. BUØEN

KONSULENTER:
GOTEKNIKK:
INGENIØR SV. SKAVEN HAUG
KJEMI:
INGENIØR O. A. LØKKE
SOPPSKADER:
CAND. REAL. HÅKON ROBAK

TELEFON: 41026
TELEGRAMADRESSE: "NOTEBY"

27 JUNI 1944

OSLO, 21. juni 1944.
OSCARSGT. 46 B

Grunnundersøkelse
syretårn, Kaken,
Sauv bruksforeningen, Halden,
tegning nr. 1116.

Det er utfert 4 dreieborhull, benevnt nr. 11, 12, 13 og 14; dessuten er tatt opp en prøveserie av grunnen, benevnt serie V. Beliggenhet og resultat fremgår av tegning nr. 1116.

Dreieboringene viser med tydelighet at øvre del av grunnen ned til et dyp av ca. 10 m. er en ganske fast avleiring. Herunder blir massen, uten skarp overgang en god del løsere. I et dyp av ca. 14 m. trenger dreieboret så lett ned - synking uten omdreining av boret - at man erfaringmessig kan slutte at grunnen her består av løs leire. Først i et dyp av 22 á 24 m påtreffes et fast lag, bestående av fin sand. Prøveserie V viser at grunnen ned til 11 m. består helt overveiende av mosand, dels er det grovmosand og dels er det finmosand. Som en orientering kan angis at finmosand er så finkornig at de enkelte korn bare med vanskelighet kan sjeldnes med bart øye, og massen blir da også i praksis undertiden kalt for leire. I grovmosand kan man lett se de enkelte korn. Såvel grov som fin mosand er i naturlig lagret tilstand friksjonsjordarter og blir i alminnelighet tillagt friksjonsegenskaper svarende til frik-

27. JUNI 1944
Marker.

OSLO, 21. juni 1944.

sjonsvinkel 30° . I børhull 13 og 14 er det sannsynlig at mosanden går ned til noe større dyp, idet det her er konstatert et fastere lag i dybde ca. 14 m. Under mosanden er det først en overgangssone med leirholdig mosand, og herunder løs leire til 22 á 24 m. dybde. Hverken mosandavleiringen eller de underliggende masser er fri for organisk innhold, men prosentinnholdet av humufisert organisk stoff er jevnt over ikke så stort at det har særlig stor praktisk betydning. En undtakelse danner prøven i dyp 5,0 m., og det sterke innhold av organisk stoff skriver seg fra et ca. 2 cm. tykt velkomprimert torvlag. Det er selvfølgelig mulighet for at det forekommer også andre torvlag som ikke er kommet med i prøvene.

Man har gått såpass nøyne inn på grunnforholdene da det her skal fundamenteres byggverk som er tyngre enn de vanlig forekommende. Det er således opplyst oss at hvert av de 4 syretårn med sitt tilhørende fundament vil veie ca. 928 t. Jevnt fordelt over en sammenhengende flate av ca. 14 m. x 14 m. utgjør dette en belastning i fundamentunderkant av ca. 19 t/m^2 .

Ved direkte fundamentering for dette tunge byggverket er setninger ikke til å undgå, men boringene viser at grunnen innenfor byggverkets begrensning er jevne, og en kan derfor regne med jevne setninger.

Under forutsetning av at de 4 syretårn fundamentalteres på en sammenhengende stiv fundamentplate med fundamenteringsdybde minst 2,0 m. og en enhetsbelastning på grunnen av ca. 20 t/m^2 antas det at setningene vil bli små og uskadelige.

Underskrift?

**NORSK
TEKNISK BYGGEKONTROLL**

INGENIØR KRISTEN FRØIS
INGENIØR HOELFELDT LUND
INGENIØR O. BUØEN

TELEFON: 41026
TELEGRAMADRESSE: "NOTEBY"

KONSULENTER:
GEOTEKNIKK:
INGENIØR SV. SKAVEN HAUG
KJEMI:
INGENIØR O. A. LØKKE
SOPPSKADER:
CAND. REAL. HÅKON ROBAK

OSLO, 7.9.1944
OSCARSGT. 46 B

SH/Bk

Grunnundersökelse mellom fyrhus og soda-fabrikk.

~~Xpobetondex~~, Kaken,

Saugbrugsforeningen - Halden.

Tegning nr. 1142.

Grunnforholdene er undersøkt ved 7 dreieborhull lagt i de to profiler A-A og B-B. Dessuten er tatt opp de to prøveserier I og II av grunnen. Resultatet av boringene er gjengitt på tegning nr. 1142.

Grunnen er forholdsvis lett gjennemtrengelig med dreiebor. De øvre 10 - 12 m er dog noe fastere å bore i enn den underliggende avleiring. I profil A-A nåes en fastere avleiring, først i et dyp av ca. 26 m, i profil B-B er grunnen tungt gjennemtrengelig allerede i et dyp av ca. 15 m, og er stanset i denne dybde.

Frøveserien viser at grunnen består av en meget finkornig sand som grov eller fin mosand, eller den enda mer finkornige sand, melsand. Denne siste jordarten er grensejordart opptil leire, og avviker ikke sterkt fra leire hverken i utseende eller i egenskaper. De groveste av de oppatte prøver er forholdsvis lett gjennemtrengelig for vann, slik at de er vanskelige å få opp med sitt fulle vanninnhold, hvorfor de oppførte vanninnhold i disse jordarter antas å være noe for lavt. En kan legge merke til at prøvene av melsand, som er tungt gjennemtrengelig for vann, har et så høyt vanninnhold som opptil 55 volumprosent. Frøvene inneholder endel organisk stoff bestående av forholdsvis grov substans, dels er den jevnt fordelt og dels opptrer den i tynne mar-

11 SEP. 1944

skjær

kerte lag. Den humufiserte del av den organiske substans når sjeldent over 1 %. I betraktning av at avleiringen består av overveiende sand - riktig nok meget finkornig sand - må den sies å være løst avleiret, og er derfor ingen sterk byggegrunn.

Tidligere er utført grunnundersökelse for syretårn, tegning nr. 1116, på et område som ligger i bare 25 - 50 m avstand, og det sees lett at dreieborringene at grunnen her oventil er vesentlig fastere lagret.

På det område som nu er undersøkt og gjengitt på tegning nr. 1142 skal bygges en syrebeholder med diameter 7 m. Grunnen bør ikke belastes med mer enn 10 t/m², og selv med denne forholdsvis lave enhetsbelastning må en regne med setninger. Setningene, som overveiende vil skyldes vannutpressning av en grunn som er forholdsvis lett gjennemtrengelig for vann, antas ikke å bli langvarige.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL


Bj. Røstad

**NORSK
TEKNISK BYGGEKONTROLL**

INGENIØR KRISTEN FRØIS
INGENIØR HOELFELDT LUND
INGENIØR O. BUØEN

KONSULTANTER:
GEOTEKNIKK:
INGENIØR SV. SKAVEN HAUG
KJEMI:
INGENIØR O. A. LØKKE
SOPPSKADER:
CAND. REAL. HÅKON ROBAK

TELEFON: 41026
TELEGRAMADRESSE: "NOTEBY"



OSLO, 19. juni 1944.
OSCARSGT. 46 B

SH/O

Grunnundersøkelse
snekkerverksted Kaken,
Saugbruksforeningen Halden.

Tegning nr. 1114.

For et område som angivelig skal bebygges med
snekkerverksted og i tilslutning til dette også et annet
verksted er utført dreieborhullene 6, 7, 8, 9 og 10, og opp-
tatt prøveseriene III og IV. Beliggenhet og resultat frem-
går av tegning 1114.

Dreieboringene viser at grunnen helt fra terreng-
overkant og til stort dyp er temmelig løs. Først i et dyp
av ca. 20 m. registreres noe fastere grunn som fortsetter
til ca. 24 m. hvor boringene er avbrutt.

Prøveseriene viser at løsavleiringen består av
mosand - såvel grov som fin mosand - men også av den enda
finere sandfraksjon, melsand. Den siste er både av utseende
og med hensyn på egenskaper nærmest beslektet med leire når den
som her er løst avlagret. I en dybde av ca. 7 m. blir massen
enda mer finkornet og består av leire med tynne mosandlag
eller mosandig leire. Så langt ned som prøver er tatt -
12 m. - er det konstatert et ikke ubetydelig finfordelt,
organisk innhold, dessuten markerte tykkere og tynnere torv-
lag. Selv etter den vanlige prøveopptakning, med prøve for

27 JUNI 1944
skjær.

OSLO, 19. juni 1944.

hver 1 m., har man ikke full oversikt over torvlagets utbredelse, men det er i alle fall helt på det rene at det er såvidt mange og løse torvlag at grunnen er forholdsvis lett komprimerbar ved belastning.

Det foreligger foreløpig ingen nærmere opplysninger om de projekterte bygninger. I sin alminnelighet kan sies at direkte fundamentering bare bør brukes for lette bygninger som tåler setninger. For å tilstrebe jevnest og minst mulig setninger bør fundamentene føres ned til underkant av det øvre torvlag, således i serie IV til ca. 2,0 m. og belastningen på grunnen bør holdes på et lavmål, f. eks. 7 t/m^2 . For viktigere byggverk foreslåes at grunnens art umiddelbart under fundamentene klarlegges ved endel korte prøveserier med prøver for hver $\frac{1}{2}$ -meter.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

Vi bør heller påvis belastningene bli for stor.

BUSKERUD BANK

A-7

NORSK
TEKNISK BYGGEKONTROLL

INGENIØR KRISTEN FRØS
INGENIØR HOELFELDT LUND
INGENIØR O. BUØEN

TELEFON: 41026
TELEGRAMADRESSE: "NOTEBY"

KONSULENTER:
GEOTEKNIKKI:
INGENIØR SV. SKAVEN HAUG 26 880
KJEMI:
INGENIØR O. A. LØKKE
SOPPSKADER:
CAND. REAL. HÅKON ROBAK

OSLO, 19.5.1944
OSCARSGT. 46 B

SSH/Bk

Grunnundersökelse

Gjørfabrikk - Saugbrugsforeningen - Halden
tegning nr. 1110.

Innenfor begrensningen av den ca. 85 m lange og ca. 18 m brede projekterte bygningen er boret 6 dreieborhull med 19 mm normalbor, og opptatt 3 serier med prøver, serie Ia, I og II. Dessuten ble på et litt senere tidspunkt opptatt de supplerende korte prøveserier B, C, D, E og F. Beliggenhet og resultat av de utførte boringar fremgår av vår vedlagte tegning nr. 1110.

Byggegrunnen består helt overveiende av en meget finkornig sand, nærmere bestemt fin mosand. Tildels kan denne sanden ha tilblanding av litt grøvre sandkorn, slik at den blir finsandig, på andre steder, særlig mot dypet, kan mosanden også inneholde den aller fineste sandfraksjon, som er melsand. Fin mosand er som nevnt en meget finkornig sand, de enkelte sandkorn kan bare til nød sees med bart øye, og ofte får vel en slik masse betegnelse som leire i praksis. I fast lagret tilstand er fin mosand en solid friksjonsmasse med sandens gode egenskaper, i løst lagret tilstand har den en lavere friksjonsvinkel og er ved belastning sammenpressbar. Ed hensyn på sammenpressing ved belastning adskiller den sig fra leire på den måten at sammenpressingen foregår hurtigere, idet fin mosand, spesielt når den er ren, gir lettereslipp på porevannet. Det vil igjen si at byggverk kommer hurtigere til ro i fin mosand enn i leire.

20-5-1944
Lukas.

I det foreliggende tilfelle fremgår det såvel av dreieboringsresultatene, som av det forholdsvis store vanninnhold i prøvene, at den fine mosanden her blir å betegne som overveiende løst lagret. I prøveserie I a fremgår det at, bortsett fra aller øverste prøve i dyp 1,0 m, er prøvene praktisk talt fri for organisk substans så langt ned som til vel 8 m dyp. Under denne dybde er den fine mosanden humusholdig med humusprosent 2,1 i 9 m dybde og med synkende humusinnhold mot dybet. Den underste prøve, i 12 m dyp, har nådd ned i leire, såvel dreieborresultatet som laboratorieprøven viser at leiren er solidere enn den ovenforliggende fine mosanden. Surhetsgraden er undersøkt og til stort dyp har massen sur reaksjon med pH 6 - 6,5. Stålpeier bør følgelig ikke brukes i en slik grunn.

Det kan her tilføyes at av de omfattende dreieborresultater som Saugbrugsforeningen selv har utfört fremgår det at på praktisk talt hele det areal som skal bebygges er det mer enn 30 m til fast grunn. I denne dybde er den samlede motstand mot det grove dreiebor blitt så stor at boringen måtte avbrytes, men man har ingen visshet for at det i borspissens dybde er fast grunn eller fastere lag.

I prøveserie II består grunnen øverst av ren fin mosand til vel 2 m dyp. Herunder av ganske fast leirholdig sand og grus som tydelig er registrert som fastere grunn også i dreieborhull 1 til 4,0 m dyp. Dypere ligger igjen fin mosand, som er noe humusholdig til ca. 8 m. I denne dybde påtreffes leiren, som følgelig ligger vel 3 m høyere enn i serie Ia. Leiren er her middels fast og lite sammenpressbar, tiltross for at den er en kvikkleire.

Ved fundamentering av bygningen er det den fine og delvis urene mosanden som ligger over leiren som helt overveiende er av betydning for byggegrunnens vurdering.

Den korte prøveserien I viste at grunnen her oventil var oppfylt til en dybde av 3,0 m og bestod av mosandig fin sand med sterkt innhold av organisk substans (> 3,0 %), og er følgelig en sterkt sammenpressbar og slett byggegrunn.

Ifølge dreieborhull Ia, som er boret på omtrent samme sted, påtreffes et fast lag fra 6,5 m til 8,5 m.

Byggegrunnen må etter disse resultater betegnes som ujevn og mindre god, idet mosandlaget som bygningen skal fundamenteres i har et ganske stort humusinnhold fra dyp 9 m i serie Ia, og fra dyp 4 m i serie II, dessuten viste serie I at byggegrunnen i de øverste lag kan være lokalt forurensset. Det ble påkrevet å supplere undersökelsene spesielt for å få nøyere kjennskap til grunnen i de øvre lag, og dessuten for å få fastlagt grunnvannstanden.


I prøveseriene B, C, D, E og F er det tatt opp prøver i dyp 1,5 m, 2,5 m, 3,5 m og 4,5 m. Stort sett kan sies at grunnen er sterkt forurensset av organisk stoff til et dyp av ca. 2,0 m under terreng, og visstnok oppfylt, herunder er humusinnholdet forholdsvis svakt i de øvre lag. Grunnvannstanden er søkt fastlagt i punktene P og Q ved nedsetting av vannstandsrør til 3,0 m under terreng. I denne dybde fikk man den 17/5-44 ikke fritt grunnvannsspeil, men massen hadde kapillært oppsuget fuktighet til kote 6,8 i punkt P og til kote 7,2 i punkt Q, d.v.s. henholdsvis 3,3 m og 2,6 m under terreng. Overkant av eventuelle trepeler bör neppe ligge høyere enn 3,0 m under terreng.

Da bygningen med sine installasjoner utøver et ujevnt trykk på grunnen og byggegrunnen også er ujevn, er fundamenteringsforholdene ikke enkle.

Det foreslåes at den venstre 32,5 m lange letttere og lavere del av bygningen fundamenteres direkte i en dybde av minst 2,0 m under terreng og med såler dimensjonert etter belastning $7,5 \text{ t/m}^2$ på grunnen. Klaringskarrene bör antagelig fundamenteres uavhengig av bygningsskjellettet på sammenhengende plate eller steinlag. Det forutsettes gjennengående glidefuge mot den tyngre og 52,5 m lange høyre del av bygningen. Denne siste del av bygningen foreslåes fundamentert på trepeler med overkant pel beliggende 3,0 m under terreng. ~~ca 6,30~~ Stripefundamentene for bæreveggene dimensjoneres etter en belastning på grunnen av $7,5 \text{ t/m}^2$ og støpes på peler av lengde ca. 8 m og rammet i forbandt med ca. 1 m avstand. Denne forholdsvis rumme peling skal ha til hensikt å utjevne de ujevne setningstendenser. Neutralisasjonskarrene og gjærings-

karrene bør settes hver for sig på sammenhengende såle helt adskilt fra bygningens fundamentter. Hvis noe setning kan tåles kan peler sløyfes. Jo dypere ned underkant plate eventuelt steinlag med overliggende plate, legges, desto mindre setning.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL



3flj.陶瓦屋根
16x 10 cm gr. pal.
Min 1 pr. m²
Min 10 m² lg.

