

11/3536

2

Skien Kommune
Byggesaksavdelingen
Henrik Ibsens Gate 2
3701 Skien

Skien 06.05.12

221/951
byg

Forhåndsuttalelse Vedrørende fradeling av tomt fra g.b. 221.951 (Jorunn Ognedal).

Viser til forhåndskonferanse (vedlegg 1) 29.09.11, der fradeling av tomt fra g.b.nr 221.951 ble diskutert.

Det fremkom på møtet at det foreligger en egen plan for vurdering av områdestabilitet for bl.a. Lensmannsdalen.

Denne ble diskutert på møtet og vi ble enige om at det ville være fornuftig å foreta grunnundersøkelser av tomten, før det ble søkt om fradeling.

Disse undersøkelsene er nå utført av Multiconsult AS (vedlegg 2).

Uttalelsen fra Multiconsult viser at fradeling/bygging kan anbefales.

I denne sammenheng ønsker vi en forhåndsuttalelse fra Skien kommune vedrørende plassering av bolig på tomten.

Vedlagte tegning/skisse (vedlegg 3) er ment som et indikasjon på hvor vi i utgangspunktet ønsker huset plassert. Legger også med div bilder/tegninger av huset vi ønsker å sette opp. Husets "yttermål" er ca 11 x 18 m, men det er formet som en "H", så grunnflate er ca 171m²

Dersom dere har innvendinger mot, eller forslag til annen plassering ville vi satt pris på om dere kunne gi oss en tilbakemelding på dette.

Vårt ønske er å allerede nå få en foreløpig "tilpasning/plassering" av huset på tomten, slik at vi har et godt utgangspunkt for en, for alle parter, grei byggesøknad når den tid kommer.

Håper på en så snar tilbakemelding som mulig (...har lyst til å komme i gang med bygging).

Ta gjerne kontakt med meg på tlf. 95171321 eller epost
asle.ognedal@norskjenning.no

Med vennlig hilsen


Asle Oghedal

Kjell Ø

Rapport

Oppdrag: **Tomt g/bnr. 221/951. Fradeling**
Emne: **Stabilitet**
Rapport: **Grunnundersøkelser**
Oppdragsgiver: **Jorunn Ognedal, Søndre Lensmannsveg 24**
Dato: **4. mai 2012**
Oppdrag-/Rapportnr.: **813320 / 1**
Tilgjengelighet: **Ikke begrenset**

Utarbeidet av: **Arvid O. Straumsnes** Fag/Fagområde: **Geoteknikk**
Kontrollert av: **Janne Reitbakke** Ansvarlig enhet: **2030**
Godkjent av: **Ole K. Kristoffersen** Emneord: **stabilitet**

Sammendrag:

Det ønskes fradeling av ei tomt ved Lensmannshekken i Skien. Området ligger i sone "Toftes" som er omfattet av NVE's prosjekt "Risiko for kvikkleireskred i Skienelva".

Rapporten beskriver utførte grunnundersøkelser og vurderer både område- og lokalstabilitet.

Områdestabiliteten er vurdert som tilfredsstillende.

Fradeling for bygging av ny bolig anbefales på vilkår for ivaretaking av lokalstabiliteten. Det gjelder en minsteavstand fra bekkeskråning til nytt hus, etablering av ei drenasjenett og kontroll med over- og drenusvean.

Husplassering i forhold til reguleringsgrenser og kommunale ledninger rom er ikke omfattet av dette oppdraget.

Utg.	Dato	Tekst	Ant.sider	Utarb.av	Kontr.av	Godkj.av
1	4.5.2012		16	aos	jarr	Ole

Innholdsfortegnelse

1.	Innledning	3
2.	Undersøkelser.....	3
3.	Grunnforhold.....	3
4.	Stabilitetsforhold.....	4
4.1	Områdestabilitet.....	4
4.2	Lokalstabilitet	4
5.	Prosjekt.....	4
6.	Geoteknisk vurdering.....	4
7.	Referanser	5

Tegninger

813320 -0	Oversiktstegning
-1	Børplan
-20	Totalsondering. Motstandsdiagram
-60 og -61	Kongradering SK1
-100	Profil A-A

Vedlegg

Vedlegg 1: Kopi av børplan oppdrag nr. 310218 fra Multiconsult

Vedlegg 2: Kontrollbrev fra NGI datert 4 april 2005.

Geotekniske bilag

1. Innledning

Eier ønsker fradeling av et byggeareal mellom næværende bolig og gangvegen i vest. Det fradelte arealet er tenkt bruk til oppføring av ny bolig.

Tomta ligger innenfor sonen "Tollnes" som fikk klassifisering "faregrad middels" i NVL's prosjekt "Risiko for kvikkleireskred i Skjonselva" beskrevet i rapport 20011544-1 av 14.02.2003 fra NGI (ref.1). Etter at det ble gjennomført sikringstiltak langs elva, er faregrad-klassen redusert til "lav". Det vises til rapport 20001008-20 dat. 09. juni 2005 utarbeidet av NGI (ref.2).

Før nye tiltak som medfører økt tilflytting, kreves det en geoteknisk vurdering av stabilitets-forholdene både områdestabilitet og lokalstabiliteten for skråningene ut mot Lensmannsdalen.

Multiconsult er engasjert til å utføre grunn- og stabilitetsundersøkelser på tomta.

Husplassering i forhold til reguleringsgrenser og kommunale ledninger mm er ikke omfattet av dette oppdraget.

2. Undersøkelser

Før byggeprosjektet "Østre Kjellmo" som ligger inn mot vegkrysset diagonalt for den aktuelle tomta, ble det utført (tilsvarende) undersøkelser og vurderinger av Multiconsult (ref.3) med NGI som kontrollerende firma (ref.4) i 2005. I den forbindelse ble det også referert til flere tidligere grunnundersøkelser utført av vegvesenet og Noteby (nå Multiconsult) langs sydsiden av Lensmannsdalen fra Porsgrunnsvegen og innover til forbi Østre Kjellmo.

NVE Region Sør har laget planer for erosjonssikring og opparbeiding av gangsti i Lensmannsdalen som beskrevet i ref.5.

Multiconsult har nå utført en enkel grunnundersøkelse på den aktuelle tomta. Undersøkelsen har bestått av en totalsondering og opptak av en omrørte prøveserie (maskinskovling).

Grunnvannstanden er registrert i prøvelullen.

Opptatte prøver er analysert i geoteknisk laboratorium mhp. korngradering og vanninnhold.

3. Grunnforhold

Tidligere refererte grunnundersøkelser visste at grunnen i området er dominert av lagdelt finsand og silt. I dybden er det ekende sonderingsmotstand i antatt tørr sand og grus. Lagdelingen er gjennomgående horizontal og terrassekanten drenerer godt ut mot bekkedalen. En prøveserie nær vegkrysset omtalt i ref.4 ble avsluttet i tørr finsand 7 m under terreng.

Det er ikke påvist fjell i området.

Byggeprosjektet Østre Kjellmo ble fullført for 5-6 år siden.

Tegning nr. 1 viser bortplan for den nå utførte undersøkelsen og tegning nr. 20 viser motstandsdiagrammet for totalsonderingen. Tegning nr. 60 og 61 viser resultatene fra laboratorie-analysene på de opptatte prøvene.

Den nå utførte undersøkelsen dokumenterer at grunntilholdene på tomta ikke avviker fra det som er påvist i nærområdet tidligere; Losmassene består av lagdelt finsand, silt og grus med jevn økende sonderingsmotstand til mer enn 30 m under terreng. Lagdelingen er gjennomgående horizontal og terrassekanten drenerer godt ut mot bekkedalen. Borhullet var tørt til mer enn 5 m dypde der det raste sammen. Vi nevner i den forbindelse at i prøvelullen på motsatt side av vegkrysset (se ref.3 og vedlegg 1) var det tørr finsand til mer enn 7 m dypde.

Vi antar at det kan danne seg midlertidige lokale "grunnvannsnivåer" over tette siltige lag etter vedvarende nedbør. Og i kombinasjon med teleløsning skjer det ofte grunne overflateglidninger i disse bekkeskråningene.

4. Stabilitetsforhold

4.1 Områdestabilitet

Løsmassene består av friksjonsmasser med jevnt økende lagringsfasthet til stor dybde og grunnvannet drenerer godt ut mot bekkebunnen. Det er derfor ikke sannsynlig at en skredhendelse utløst i og nær bekkedalen vil utvikle seg progressivt bakover til å omfatte et større område innover på den horisontale terrassen med tilhørende bebyggelse.

Dette er i samsvar med tilsvarende vurderinger fra reguleringsplan "Østre Kjetlemo" i 2005. Kopi av børplaut og kontrollbrev fra NGI (ref.4) er vedlagt som vedlegg 1 og 2.

4.2 Lokalstabilitet

Tegning nr. 100 viser profil A-A med innlagt bør- og prøveprofil. Rød strek viser dagens skråningshelling på 26.5° som kan betraktes som "karakteristisk friksjonsvinkel".

En enkel stabilitets-betrakning viser at sikkerheten mot utglidning/grunnbrudd begrenser seg til en vurdering av overflatestabilitet og erosjonsforhold. En kombinasjon av flom i bekken og høy grunnvannstand kan gi utglidninger.

I løpet 2000 gikk det flere slike glidninger i dalsidene med dybder på inntil et par meter. Flere steder ble terrenget retablert og sikret med tilkjørt sprengstein.

På sikt vil en fortsatt erosjon i følgen av bekkeskråningene kunne gi nye glidninger med en gradvis bakovergripende tendens. Det er derfor behov for erosjonssikring av bekkeløpet før å ivaretake sikkerheten til arealene inn mot de byggene som ligger nærmest skråningslopp på begge sider av Lensmannsdalen.

NVE's planer for erosjonssikring av Lensmannsdalen står på vent pga. manglende bevilgninger.

5. Prosjekt

Det planlegges enebolig i én etasje uten kjeller på den delen av tomta som ønskes fradelt. Byggerrens forlempige skisse er vist på tegning nr. 1. Ytre grense på det påtenkte bygget ligger ca 16 m bak skråningstopp vist på tegning nr. 100.

Denne plasseringen gir en hellingsvinkel fra dalbunnen og inn til nærmeste fundament på 17.3°. Sett i forhold til en karakteristisk friksjonsvinkel på 26.5°, gir det en sikkerhet (materialfaktor) $F_s=1.6$. ($\tan 17.3/\tan 26.5=1.6$).

6. Geoteknisk vurdering


Vi mener at bygging som her foreslått av byggherre, kan anbefales med en plassering ikke nærmere bekkeskråningen enn vist på plan og profil. Som et sikringstiltak foreslås at det etableres ei effektiv vei én meter dyp drensgrøft ned til bekken som vist på tegning nr. 1. Dette vil samtidig øke sikkerhetsnivået for eksisterende bygg.


I tillegg forutsettes det at oppsamlet tak-, drens- og overvann ledes til kontrollert utløp enten inn på kommunalt nett eller i lette rør ned til bekken i den forestilte drensgrøfta.


Dersom bygging kan avvantes til sikringsarbeidene i bekkedalen er gjennomført minst i samsvar med NVE's planer, kan det plassering og tiltak revideres.

7. Referanser


- 1) NVE's prosjekt "Risiko for kvikkleireskred i Skienelva" beskrevet i rapport 20011544-1 av 14.02.2003 fra NGI.
- 2) NVE oppdrag Program for økt sikkerhet mot leirskred. Evaluering av risiko for kvikkleireskred Skien kommune. Rapport 20001008-20 dat. 09. juni 2005 utarbeidet av Norges Geotekniske Institutt NGI
- 3) Reguleringsplan Østre Kjellemo. Supplerende grunnundersøkelser. Notat G2 daterat 17.3.2005 på oppdrag nr. 310218 fra Multiconsult. (kopi av børplan vedlagt)
- 4) Kontrollbrev fra NGI daterat 4. april 2005. (kopi vedlagt)
- 5) Tiltak i vassdrag. 10061 – Kvikkleireskred i Skienelva. Detaljplan: Sikringstiltak i Lensmannsdalen. NVE Region Sør 18.05.2005



Rev. 1 Beskrivelse	Dato Originalformat	Tegn. Kontr. Godkj.		
OVERSIKTSKART	Tegningens filnavn			
Jorunn Ognedal, Søndre Lensmannsveg 24, Skien Tomt g/bnr. 221/951. Fradeling	Målestokk			
MULTICONULT AS	Dato <i>V.5.2012</i>	Konstr. stegnr. <i>A01</i>	Kontrollert	Godkjent
	Oppdragsgnr. 813320	Tegningsnr. 0		Rev.



Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	BORPLAN	Organisatorisk A4	1:500	Geoteknikk	
	Jorunn Ognedal, Søndre Lensmannsveg 24, Skien Tomt g/bnr. 221/951. Fradeling	Maksstørke			
	MULTICONSULT AS	Dato 4.6.2012 Oppdragsgnr. 813320	Kontr. Regnsk. A4 Følgingsnr. 1	Kontrollert	Godkjent
					Nev.



Dato boret :19.04.2012

Posisjon: X 0.00 Y 0.00

Totalsondering

Jorunn Ognedal, Søndre Lensmannsvei 24, Skien
Tomt g/bnr. 221/951. Fradeling

Tegningens leddnavn

Mållestasjon
M = 1 : 200

Geometrisk

Fag
Geoteknikk

Kontrollert
[Signature]



MULTICONSULT

Totalleverandør av rådgivingsstjenester

Dato

23.04.12

Oppdragsnr.

813320

Original format


Konstr./Tegnet
BKT

Trykningsnr.

20

Rev.

BØL	SERIE Nr.	DVITID: (køle)	JORDARTS BEFOLGNELSE	ANMERKNINGER	METODE		
					TS	VS	HYD
A	SK 1	0,2-2,0	FINSAND, siltig	Matjord i øvre del	X	X	
B	SK 1	1,0-2,6	FINSAND, siltig, leiring		X	X	
C	SK 1	2,6-3,0	FINSAND, siltig		X	X	
D	SK 1	3,0-4,0	FINSAND, siltig		X	X	
E							



SYMBOLER:

Ogl. = Gledelap (%)

Ona. = Humusinnhold (%)

Perm. = Permeabilitet (m/s)

$$C_s = \frac{D_{10}}{(D_{50})(D_{90})}$$

$$C_o = \frac{D_{10}}{D_{10}}$$

METODE:

TS = Terr sikt

VS = Våt sikt

HYD = Hydrometer

SYM NR.	Tele klasse	W %	Su Kvinnl	Su Kvinn2	Plastiskitet	Humus Oxa%	< 0,02 mm	< 0,063 mm	D ₁₀ mm	D ₃₀ mm	D ₅₀ mm	D ₁₀ mm
A		16,8							0,0160	0,0431	0,0635	0,0871
B		20,1							0,0342	0,0202	0,0452	0,0598
C		13,5							0,0268	0,048	0,0629	0,0884
D		18,9							0,0276	0,048	0,064	0,085
E												

KORNGRADERING

JORUNN OG NEDAL, SØNDRE LENSMANNSEVG 24, SKIEN
Tomt g/bnr. 221/951, Fradeling

Konsu./Tegnet SK	Korngradering	
29.04.12	Gjort kjen	GRUNDLAG FOR GRADERING

MULTICONSULT AS

Nedre Stugvegen 2 - Pb. 263 Skien - 303 00
Tel: 21 58 50 00 - Fax: 21 58 50 01

OPPDRAGTER:


813320

LIVS NR:

60

RTM:

BOL	SERIE NR.	BYTTE (cm)	JORDARTS BETEGNELSE	ANMERKNINGER	METODE		
					TS	VS	HYD
A	SK.1	4,0-5,0	FINSAND, siltig			X	X
B	SK.1	5,0-8,0	FINSAND, siltig			X	X
C	SK.1	8,0-8,5	FINSAND, siltig	Fast lagret sand i nedre del		X	X
D							
E							



SYMBOL:

Ogl. = Glødetapp (%)

Om. = Humosizeshold (%)

Ferm. = Permeabilitet (m/s)

$$C_l = \frac{D_{10}^2}{(D_{90})(D_{10})}$$

$$C_{cr} = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

METODE:

TS = Tørr sikt

VS = Våt sikt

HYD = Hydrometer

SYM BOL	Tørt væske %	W	So	Satr	Plastisitet		Humus Om.%	<0,02 mm	<0,063 mm	%	D_{10} mm	D_{10} mm	D_{50} mm	D_{60} mm
					Kv/m2	Kv/m2								
A	22,2										0,0126	0,0329	0,0488	0,0567
B	21,6										0,0176	0,0409	0,0554	0,0628
C	22,5										0,0085	0,032	0,0537	0,0636
D														
E														

KORNGRADERING

JORUNN OG NEDAL, SØNDRE LENSMANNSVEG 24, SKIEN
Tomt g/bnr. 221/951. Fradeling

Kunst/Leggel SK	Konklist	
29.04.12		REF ID: 100424433300

Godeby


MULTICONSULT AS

Nedre Skøyen ver 2 - Pb. 266 Skøyen - 0213 Oslo
Tlf. 21 58 56 66 - Fax: 21 58 50 01


OPPOXA-NR.

813320

61



VEDLEGG



Boring 103 og 104 er fra NVE's prosjekt "Risiko for kvikkleireskred i Skienelva"

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	BORPLAN	Originalformat A4	Fag	Geoteknikk	
	HUS & HYTTEBYGG AS	Tegningens hovedavsnitt			
	Reguleringsplan Østre Kjellemo, Skien	Mållestokk:	1:2000		MULTICONSULT
	MULTICONSULT AS Alexandør Kedlandspl. 24, 3716 Skien. Tel.: 35520116 · Fax.: 35527120	Dato Oppdragsnr.	Konstruktionsnr. Tegningsnr.	Kontrollert (ges)	Godkjent
	310218	17.03.05			
					Rev. 1

Arkitektkontoret Arken AS

Byfogd Pausgt. 10
3717 Skien

Oslo, 4 april 2005
OAH/gr

Reguleringsplan Østre Kjellemo, Skien

Vi viser til brev med vedlegg av 17.03.2004.

Utførte grunnboringer på vegne av Multiconsult AS indikerer at grunnvannstanden er lav og at grunnsforholdene overveiende består av masse med stor sonderingsmotstand. Det er derfor ikke sannsynlig at en skredhendelse utløst i Lensmannsdalen progressivt vil utvikle seg bakover slik at reguleringsområde Østere Kjellmo berøres. NGI anbefaler derfor at innsigelse for områdestabilitet for denne reguleringsplanen trekkes tilbake.

Med vennlig hilsen
for NORGES GEOTEKNIKKE INSTITUTT

Odd Gregersen
Prosjektleder





Øyvind Armand Haydal

Geotekniske bilag

Feltundersøkelser



Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn
 Avsluttet mot antatt berg



Stein
 Borsynk i berg cm/min.

Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller fast grunn.

DREIESONDERING (NGF MELDING 3)

Utføres med skjærbare $\phi 22$ mm børstenger med 200 mm vridd spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med inntil 1 kN (100 kg) vertikalbefestiging på stengene. Hvis det ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller manuelt. Antall $\frac{1}{4}$ -omdreininger pr. 0,2 m synk registreres. Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybde-skala og tverrstrek for hver 100 $\frac{1}{4}$ -omdreininger. Skravur angir synk uten dreling, med påført vertikallast under synk angitt på venstre side. Kryss angir at børstengene er rammet ned i grunnen.

RAMSONDERING (NS-EN ISO 22476-2)

Boringen utføres med skjærbare $\phi 32$ mm børstenger og spiss med normert geometri. Boret rammes ned i grunnen med en rammeenergi på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,7 m synk registreres. Boremotstanden illustreres ved angivelse av rammemotstanden Q_a pr. m nedramming.

$$Q_a = \text{loddets tyngde} * \text{fallhøyde/synk pr. slag} (\text{kNm/m})$$

TRYKKSONDERING (CPT - CPTU) (NGF MELDING 5)

Utføres ved at en sylinderisk, instrumentert sonde med konisk spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjonshastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot konisk spiss og friksjonshyfse, slik at spissmotstand q_s og sidefriksjon f_s kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert informasjon om grunnforholdene.

Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, lagningsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, deformasjons- og konsolideringsparametere).

DREIETRYKKSONDERING (NGF MELDING 7)

Utføres med glatte skjærbare $\phi 36$ mm børstenger med en normert spiss med hardmetallsveis. Børstengene presses ned i grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min.

Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig. Nedpresseskraften F_{pr} (kN) registreres automatisk under disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme grunnforholdene.

Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten.





BERGKONTROLLBORING

Utføres med skjærbare $\phi 45$ mm stenger og hardmetall borkrone med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung, slagborhammer og vannspylening med høyt trykk. Boring gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire, kan registreres, liksom penetrasjon av blokker og større stener. For verifisering av berginnretning bores 3 m ned i berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker påvisning.

Geotekniske bilag

Feltundersøkelser

MULTICONsULT



TOTALSONDERING (NGF MELDING 9)

Kombinerer metodene dreietrykksøndring og bergkontrollboring. Det benyttes $\phi 45$ mm skjærbare bortstenger og $\phi 57$ mm stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under nedboring i bløte lag benyttes dreietrykksmodus, og boret presses ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten. Gir ikke dette synk av boret benyttes spyle og slag på borkronen. Nedpressingskraften F_x (kN) registreres kontinuerlig og vises på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, slag og bortid vises til venstre.

MASKINELL NAVERBORING

Utføres med hul bortang påsveiset en metallspiral med fast stigehøyde (augerk). Med borrhøg kan det bores til 5-20 m dybde, avhengig av jordart, laglagsfasthet og beliggenhet av grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom spiralstrukturen. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt utstyr som for eksempel skovlprøvetaking.

PRØVETAKING (NGF MELDING 11)

Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske egenskaper i laboratoriet. Vanligvis benyttes stempelprøvetaking med innvendig stempel for oppakt av 60-100 cm lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig prøvesylinder. På ønsket dybde blir prøvesylinderen presset ned mens innerstangen med stempelen holdes i ro. Det skjæres derved ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, der den blir forsøkt for transport til laboratoriet. Prøvediametren kan variere mellom $\phi 54$ mm (vanligst) og $\phi 95$ mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere, som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere.

Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasser 1-3, der 1 er høyeste kvalitet. Stempelprøvetaking gir vanligvis prøver i Kvalitets-klassen 1-2 for terre.

VINGEBORING (NGF MELDING 4)

Utføres ved at et vingekors med dimensjoner $b \times h = 55 \times 110$ mm eller 65×130 mm presses ned i grunnen til ønsket målestasjon. Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment til jorden rundt vingen når brudd. Det tilhørende dreiemomentet blir registrert. Dette utføres med jorden i uforstyrret tilstand etter første gangs brudd og området tilstand etter 25 gjentatte omdreininger av vingekorset. Udrerert skjærfasthet c_u og c_w beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved brudd og etter omringing. Fra dette kan også sensitiviteten $S_i = c_w/c_u$ bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres empirisk for oppredende effektivt overlagingstrykk i måledybden, samt for jordartens plastisitet.

PORETRYKKSÅLING (NGF MELDING 6)

Målingene utføres med et standør med filterspiss eller med hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler). Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometterør presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning av en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingene.

Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borthullet.

Vol. (3)



Ka







