


PROFIL VI - VI



TEGNFORKLARING

- DREIESONDERING
- SLAGSONDERING

BELIGGENHET AV PROFILER OG SONDERINGER ER VIST PÅ TEGN. 31640 - 1

| | | |
|--------------------------------|------|-------|
| c | | |
| b | | |
| a | | |
| Rev. | Dato | Sign. |
| Oppdragsgiver: LUFTFARTSVERKET | | |
| Anlegg: OSLO KONTROLLSENTRAL | | |
| Sect: RØYKEN | | |

| | | | |
|----------------------|--|--------------|---------|
| PROFIL VI | | Målestokk | Målt |
| MED DREIESONDERINGER | | Beregnet | |
| 1 : 200 | | Tegn. G.B.M. | 27/6-88 |
| | | Ktr. | |