


B



BORHULL ER PROJISERT INN I PROFILET.
MARKERING AV ENKELTE HULL OG AVSTAND MELLOM HULL I
PROFILENE ER IKKE HELT KORREKT, MEN DETTE
ER UTEN BETYDNING FOR DE GEOTEKNISKE VURDERINGER.

TEGNFORKLARING

● DREIESONDERING

BELIGGENHET AV PROFILER OG SONDERINGER ER VIST PÅ TEGN. 31640 - 1

c				
b				
a				
Rev	Dato	Sign		
Oppdragsgiver	LUFTFARTSVERKET			
Anlegg	OSLO KONTROLLSENTRAL			
Sted	RØYKEN			
PROFIL II MED DREIESONDERINGER		Målestokk	Målt.	
		1 : 200	Beregn.	
			Tegn. G.B.M	24/6/88
			Kfr	
A/s GEOTEAM GEODESI GEOFYSIKK GEOTEKNIKK INGENIØRGEOLOGI		Tegn nr 31640 - 13		

PROFIL II - II

