


PROFIL III - III



BORHULL ER PROJISERT INN I PROFILET.
MARKERING AV ENKELTE HULL OG AVSTAND MELLOM HULL I
PROFILENE ER IKKE HELT KORREKT. MEN DETTE
ER UTEN BETYDNING FOR DE GEOTEKNISKE VURDERINGER.

TEGNFORKLARING

● DREIESONDERING

BELIGGENHET AV PROFILER OG SONDERINGER ER VIST PÅ TEGN. 31640 - 1

c			
b			
a			
Rev.	Dato	Sign.	
Oppdragsgiver: LUFTFARTSVERKET			
Anlegg: OSLO KONTROLLSENTRAL			
Sted: RØYKEN			
PROFIL III MED DREIESONDERINGER			Målestokk
			Målt.
			Beregn.
			Tegn. G.B.M. 24/6-98
			Kfr.
A/s GEOTEAM <small>GEODESI GEOFYSIKK GEOTEKNIKK INGENIØRGEOLOGI</small>			Tegn. nr. 31640 - 14

130

120

110

