

1. INNLEDNING.

Etter anmodning av driftsing. Chr. Christensen i brev av 31.mai 1965 har vi utført grunnundersøkelse på Cementstøberiets tomt på Sluppen.

På tomten planlegges oppført administrasjonsbygg i 5 etasjer, videre tenkes senere bygd butikk for byggeartikler m.m. Tomtens og de prosjekterte byggs beliggenhet fremgår av bilag 1.

Cementstøberiet har selv utført 5 grunnundersøkelser i 1964 på tomten. Den utførte undersøkelse tok i første rekke sikte på å klarlegge fundamentertilgangen for administrasjonsbygget, men det er også boret for butikkbygget.

2. UTFØRTE BORINGER.

Boringene er utført i tiden 22.-29. juli 1965, ved boreformann R. Wigen og hjelpepersonell fra undertegnede. En supplerende prøvetaking er utført 21.-22. september med mannskap fra A/S Anlegg, etter flytting av høybygget.

I alt er det utført dreiesondering i 7 punkter, til 10 meter under terreng, og tatt opp i alt 24 prøver med 54 mm sylinderprøvetaker, til 10 meters dybde i hull 1 og 7 og 15 meter i hull 8.

Boringers beliggenhet er vist i bilag 1.

Resultat av dreiesonderinger er vist grafisk i profilene i bilag 2. Boringers utførelse og fremstilling er forklart i tillegg 1, bak i rapporten.

3. LABORATORIEUNDERSØKELSE.

Ved åpning av de forseglaede prøver på vårt laboratorium beskrives og klassifiseres prøvene. Det er videre tatt rutinemessige bestemmelser av romvekt og vanninnhold. For leirige prøver er bestemt udrenert skjærfasthet i uforstyrret tilstand ved konus og enaksiale trykkforsøk, og i omrørt tilstand ved konus.

Leiras konsistens er undersøkt ved bestemmelse av flyte- og utrullingsgrenser for 8 prøver.

Data fra lab.undersøkelsene er tilgitt i tillegg til diagrammer i borprofilene, bilag 3-5. Undersøkelsene er nærmere forklart i tillegg 2, bakerst i rapporten.

I tillegg til de ordinære laboratorieundersøkelser er det utført konsolideringsforsøk i ødometer på 2 prøver fra hull 8 ved høybygget, som grunnlag for setningsberegring. Resultatene er fremstilt i bilag 8 i form av spennings/deformasjonskurver.

4. GRUNNFORHOLD.

Terrenget på tomten ligger tilnærmet horisontalt på kote +35-36. Øst og syd for tomten, ca. 80 meter fra det prosjekterte bygg, stiger terrenget relativt steilt til kote +60-70.

Grunnen består i følge boringene av leire. Til 2-2,5 meters dybde er leira tørrskorpepreget og fast.

I hull 7 og 8 ved kontorbygget varierer fastheten videre i dybden stort sett mellom 3 og 6 t/m², men med verdier ned i 1-1,5 t/m² i et øyensynlig bløtere lag i 7,5-10 meters dybde. I dette lag er leira noe sensitiv, for øvrig er sensitiviteten stort sett relativt lav. I 14-15 meters dybde i hull 8 stiger fastheten igjen til 7-10 t/m².

I disse hull er leiras vanninnhold 22-30 %, i dybden ved eller svakt over flytegrensen, mens romvekten er 1,9-2,1 t/m³.

I hull 1 ved vestre hjørne av butikken varierer fastheten fra 4 til 12 t/m² med lav sensitivitet. Vanninnholdet varierer også noe mer, 25-40 %, og ligger tildels betydelig under flytegrensen. Romvekten er 1,9-2,0 t/m³.

Konsolideringsforsøkene tyder på at leira ved kontorbygget ikke er spesielt kompressibel.

Som på andre deler av Sluppenområdet kan massene i hvert fall delvis synes å være sekundært avsatt, f.eks. ved at de en gang har vært berørt av ras. Således fantes på 9-10 meters dybde i hull i tørrskorpeflekker samt flekker og et 5 cm tykt lag av humus.

Grunnvannstanden sto i hull 8 ca. 1 meter under terreng.

5. FUNDAMENTERING.

Fundamenteringsforholdene på tomta må sies å være relativt gode. For høyere bygg må imidlertid så vel bæreevne som settningssforhold nærmere vurderes.

A. Administrasjonsbygget er i 5 etasjer med kjeller, med last nedføring vesentlig i 4 åhavendigedsbjørke i kjernen og i yttervegger. Lastene er foreløpig ikke kjent, og fundamentplan er heller ikke fremlagt.

Bæreevnemessig kan det på sålefundamenter av størrelse opp til ca. 4×4 meter benyttes såletrykk 15 t/m^2 i ca. 1 meters dybde under kjellergulv. Vekt av fundament og overliggende jord forutsettes da inkludert i såletrykkene.

Fundamentene nærmest fyrhuset vil komme så vidt nær fyrhusets forsenkede nivå at de må vurderes spesielt.

Legges vanlig gulv på kult i fyrhuset, bør de nærmeste fundamenter føres ned til fyrhusets gulvnivå, samtidig som såletrykket reduseres til maksimalt 10 t/m^2 , av hensyn til mindre effektiv dykking og lavere fasthet noe under fundamentene. Vekt av fundament og overliggende jord inkluderes i dette såletrykk.

Skal normal fundamentsdybde og såletrykk 15 t/m^2 opprettholdes også for disse fundamenter, må gulvet i fyrhuset armeres og dimensjoneres for et oppadrettet grunntrykk tilsvarende nivåforskjellen mellom kjellergulv og fyrhusgulv multiplisert med massenes romvekt, ca. 2 t/m^3 . Det må da selvsagt sørget for å ha vekt nok til mothold for dette trykk.

Denne siste løsning kan synes å være å foretrekke, i det fyrhuset da kan stoppes vanntett og ekstraomkostninger ved drenering eller pumping spares. En mellomting, med gulvet dimensjonert for et mindre trykk og såletrykk redusert tilsvarende, kan vel også komme på tale.

Veggbanketter kan dimensjoneres for såletrykk $12-15 \text{ t/m}^2$, under tilsvarende forutsetninger som ovenfor. På banketter mot fyrhuset bør også dette såletrykk reduseres til maksimalt 10 t/m^2 .

Setningene er overslagmessig beregnet ved hjelp av verdier fra de utførte konsolideringsforsøk.

Da nøyaktige laster ikke er kjent, har en regnet med total last ca. 1 t/m^2 pr. etasje. Kjellergulvet er antatt 2,5-3 meter under terreng og fundamentene ca. 1 meter under dette.

Bygget som helhet vil bare representer en liten tilleggsbelastning, av størrelse 1 t/m^2 jevnt fordelt. Belastningene synes imidlertid å bli ført ned relativt koncentrert.

For et øylefundament med antatte dimensjoner 4×4 meter belastet med 15 t/m^2 og et 2 meter bredt veggfundament belastet med 13 t/m^2 finnes setningene beregningmessig å bli av størrelse henholdsvis 7 og 5 cm.

Da en muligens heller har overvurdert belastningene, og forholde med hensyn til kompressibiliteten synes noenlunde jevne under bygget, vil vi tro at disse setninger må kunne sees som maksimalverdier.

Differansesetningene skulle da ikke bli større enn at fundamentering på enkeltsåler med foran angitte såletrykk også av hensyn til setningene må kunne finnes forsvarlig.

Da setningene vil avhenge noe av lastene og de valgte gulnvivåene vil vi gjerne få forelagt endelig fundamentplan med last- og hoydeangivelser når denne er utarbeidet, som kontroll av at våre forutsetninger har vært tilfredsstillende realistiske.

Massene skulle være relativt lette å grave, og i gravedybden enda så vidt faste og lite sensitive at forsiktig trafikking av ikke alt for tungt utstyr kan tillates hvis vannet holdes

borte. Vanntilsiget fra grunnen omkring vil neppe bli særlig stort. Graveskråningene vil for kortere tid kunne stå temmelig steilt, men hvis de blir stående steilt og ubeskyttet i lengere tid må en vente noe nedfall av klumper. Spesielt mot fyrhuset bør derfor skråningene slakes noe ned, til f.eks. 1:1.

B. Butikkbygget og eventuelle andre bygg antas å bli lavere og relativt lette. Nærmere planer kjennes ikke.

Selv om grunnen i hull 1 synes mer inhomogen og uren, skulle det derfor for disse bygg neppe være fare for setninger av betydning. Setningene skulle praktisk talt kunne unngås hvis det anlegges kjeller.

Boringene tyder videre på at fastheten her skulle være noe høyere enn ved kontorbygget. Det skulle derfor kunne anvendes såletrykk for eks. 15 t/m^2 .

En endelig vurdering bør foretas når planene er utarbeidet.

6. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON.

De utførte boringer viser at grunnen på tomten består av leire, muligens sekundære avsetninger.

Fastheten varierer noe, men er i de øvre lag ned til 7-9 meters dybde relativt høy, stort sett $3,5 - 6 \text{ t/m}^2$ og delvis opp til over 20 t/m^2 i tørrskorpen. Ved kontorbygget synes leira å være relativt homogen i dybden, og heller lite komressibel. I hull 1 ved det prosjekterte butikkbygg er leira mer uren og inhomogen men fastheten er også her heller høy.

Fundamenteringen er vurdert ut fra foreløpige planer, idet fundamenteringsplan og lastberegringer ikke foreligger.

Kontorbygget i 5 etasjer med kjeller skulle fundamenteres på enkeltsåler, med såletrykk 15 og $12-15 \text{ t/m}^2$ på henholdsvis spøye- og veggfundamenter, under forutsetninger som anført foran.


Fundamentene nærmest det forsenkede fyrhusgulv må vies spesi-


ell omtanke. En kan føre disse fundamentter dypere, ned til gulvnivået i fyrhuset, men må da anvende et noe lavere såletrykk. Det kan derfor synes å være en gunstig løsning å støpe fyrhuset vanntett og armere gulvet for et visst oppadrettet grunntrykk, hvorved en skulle kunne benytte samme fundamentdybde og såletrykk som ellers i bygget.

Det fremtidige butikkbygg antas å bli relativt lett, og skulle da kunne fundamenteres med samme såletrykk som kontorbygget, eller muligens noe høyere.


Vi vil gjerne få forelagt fundamentplaner med last- og høydeangivelser når disse foreligger, for å kontrollere at de forutsetninger og antagelser vi har bygd våre vurderinger på har vært tilfredsstillende realistiske, og står forøvrig gjerne til tjeneste under videre planlegging og utførelse.

Ottar Kummeneje.


Karl Th. Nestvold



▀ penetrometer




RÅDGIV. ING. O. KUMMENEJE

BORPROFIL

Sted ADM. BYGG T.C. & E., SLUPPEN.

Hull 0 Bilag 5
 Nivå ~ 35,0 Oppdrag ... 417
 Prøve ϕ .. 54. mm Dato . SEPTEMBER 1965 ...




* vingeboring o enkelt trykkforsøk v konusforsøk w = vanninnhold w_L = flytegrense w_p = utrullingsgrense

LAB. NR. 20.	250	270	206	278	1070	509	416	1035	526	2000	2175	3450	3700	LAB. NR. 23.
--------------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	------	------	------	--------------

Ammerknüller DEFORMATIONSMODUL M: (t/m^2)

Belastrung a ←



Relative deformation %

30

20

10

0

Rüdiger, Ing. Other Kummeneie	T. C. & E. Sluppen	Bilge	6	Grundwassersstand	1,0 m	Sign.	N.
DOMEFORSØK	Boring	6	Oppdrag	417			