

Kum nr. 1

Topp kum k. 51,227
Bunn kum k. 47,18
O.k. vl. rör k. 49,08
U.k. vl. rör k. 48,88
O.k. kl rör k. 47,26
U.k. kl rör k. 47,06

Kum nr. 2

Topp kum k. 51,177
Bunn kum k. 46,88
O.k. vl. rör k. 49,08
U.k. vl. rör k. 48,88
O.k. kl. rör k. 47,08
U.k. kl. rör k. 46,88

Dreieboring
Spyleboring
Slagboring
Ramboring
Støtboring

Prøveserie
Vingeboring
Piezometer
Sjakting
Rotasjonsboring

Borhull nr. | Terreng (Bunn)kote / Antatt fjellkote | Boret dybde

Borbok nr. 2456, 2482
Lab. bok nr. 733
Kartgrunnlag: Statens bygge-og eiendomsdirektorat tegn.-05 21/12-62
NB. Utgangspunkt for nivellement: Kjellergulv hovedbygning, valgt höyde = 50,0

Geoteknisk utredning av 9-11-65 ved J.F.

Jla Sikringsanstalt Verkstedanlegg Situasjonsplan	Målestokk 1:1000	Tegn LEK.	1-9-65
	Erstatning for:		
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S JAN FRIIS	5656-1		
	Erstattet av:		