


Norge, Strand gangbru



Geoteknisk rapport nr. 1

Klient : Bærum Kommune

Utgivelsesdato : 21. september 2007
Sag nr. : 21.2910.01
Utarbeidet : Lene Nørgaard Andersen, direkte tlf.: 8220 3509
e-mail: lene.andersen@grontmij-carlbro.dk
Kontrollert : Benjamin N. Nielsen
Godkjent : Lene Nørgaard Andersen

	SIDE
1 INNLEDNING	2
2 UNDERSØKELSER	2
3 RESULTATER	3
4 FUNDAMENTERINGSFORHOLD	4
5 ANLEGGSTEKNISKE FORHOLD	6
6 KONTROLL	7
7 VEDLIKEHOLD	7
8 MILJØFORHOLD	7

Bilag

1 - 4 Boreprofiler, B1 - B4
A Signaturforklaring

Tegninger

01 Situasjonsplan

1 INNLEDNING

1.1 Formål

Undersøkelsens formål er at belyse grunn- og fundamenteringsforholdene i forbindelse med utførelse av en ny gangbru over jernbanen.

Den aktuelle geotekniske prosjektundersøkelse er i henhold til DS415 avsnitt 2.2.2 en parameterundersøkelse.

1.2 Resymé

I de utførte borer er intakte funderingsfaste avleiringer truffet ca. 0,5 á 2,2 m under eksisterende terren. Med de trufne grunnforhold vurderes det, at den mest hensiktmessige metode for fundamentering er direkte fundamentering i frostfri dybde kombinert med dyp direkte fundamentering i de områder hvor der treffes sterkt organiskholdige avleiringer.

Hvor der treffes marint leire forventes fundamentering at kunne utføres i den øvre sterke forvitringsskorpe, det skal dog sikres at der ikke er risiko for gennemlokning i de dypere liggende svake leirelag.

I forbindelse med utgravningsarbeiderne skal grunnvannsspeilet senkes. Senkningen forventes at kunne utføres ved pumpning fra pumpebrønner.

2 UNDERSØKELSER

2.1 Feltarbeide

Etter avtale er der i juni 2007 utført 4 borer til 2,5 á 5 meters dybde under eksisterende terren (m u.t.). Boringene er utført som uforede borer iht. dgf-bulletin 14. I forbindelse med borearbeidet er der registret laggrenser og uttaket omrørte prøver til laboratorieundersøkser og geologisk klassifisering. Der er utført in situ vingeforsøk til bedømmelse av de trufne kohesive jordarters styrke egenskaber.

Den utført boring B2 er supplert med CPT forsøk til bedømmelse av avleiringenes fasthet.

Borepunktene er plassert ut fra situasjonsplanen. Der er foretaket nivellelement til terren ved borepunktene. Boringenes plassering fremgår av vedlagte tegning 01.

Resultatet av de utførte borer fremgår av boreprofilene, bilagene 1 – 4.

Der henvises i øvrig til signaturforklaringen, bilag A.

2.2 Laboratoriearbeide

Samtlige uttagne omrørte prøver er beskrevet og geologisk klassifisert i laboratoriet iht. dgf-bulletin 1.

På utvalgte prøver er der foretaket bestemmelse av det naturlige vanninnhold, w.

Resultatene av det utførte laboratoriearbeide er opptegnet på boreprofilene.

3 RESULTATER

3.1 Eksisterende forhold

Det undersøkte areal er beliggende umiddelbart nord for den eksisterende gangbru.

På nedenstående foto er det aktuelle areal ved boringene B1 og B2 vist.



Figur 1 Foto av det aktuelle område.

3.2 Geologiske forhold

I de utførte borer er der øverst truffet 0,5 til 0,9 m muld og fyll. Herunder er der truffet marine avleiringer av gyttja, leire og sand. Boringene er avsluttet 2,5 til 5,2 m u.t. på stein eller klippe.

I boring B3 er der truffet marint gyttja under fyllen og herunder er der truffet leire. I boring B2 er der registrert gyttja i den øverste leireprøve. I de øvrige borer er der truffet marint leire umiddelbart under fyllen.

Det må påregnes, at der mellom borerne kan forekomme områder hvor fyllagens tykkelse varierer fra det der er truffet i borerne. Dybden til stein/klippe må også påregnes at kunne variere mellom borerne.

På grunnlag av de utførte borer kan den endelige utstrekning av sterkt organisk-holdige avleiringer ikke fastlegges, men det kan ikke utelukkes at der er forekomster av disse avliringer under den eksisterende bru og jernbane.

For en mer detaljert beskrivelse av de trufne grunnforhold henvises til de opptegnede boreprofiler, bilagene 1 - 4.

3.3 Målte geotekniske parametere

I de trufne leireavleiringer er der målt vingestyrker mellom 15 og 250 kN/m². Det er spesielt i de underliggende lag av leire at der er registrert lave styrker.

I boring B2 er der utført CPT-forsøk, og der er målt en spissmotstand på 1 til 20 MPa.

Resultatet av de utførte in situ forsøk ses av de opptegnede boreprofiler, bilagene 1 – 4.

3.4 Vannspeilsforhold

Der er etablert peilerør i de utførte borer. Umiddelbart etter utførelse av boringene er vannspeilet (GVS) innmålt som vist i tabell 1.

Boring	Terrengkote m	GVS juni 2007 m u.t.	kote m	Bemerkninger
B1	+18,4	1,3	+17,1	Marint leire
B2	+19,4	2,3	+17,1	Marint leire
B3	+17,9	0,7	+17,2	Fyll
B4	+18,3	1,8	+16,5	Marint leire

Tabell 1 Vannspeil innmålt i juni 2007.

Det innmålte vannspeil vurderes ikke at være i ro på peiletidspunktet.

Leire og gyttja, som truffet tet under terrenget i borerne, kan erfaringmessig gi anledning til sekundære vannspeil/vannlommer i våde og nedbørsrike perioder, herunder vand i terrenget.

Leire- og gyttjaavleiringene er ikke selvdrenende.

Det anbefales, at der utføres supplerende peilinger i de nedsatte peilerør.

4 FUNDAMENTERINGSFORHOLD

4.1 Prosjektbeskrivelse

Det planlagte prosjekt forventes at omfatte etablering av en ny gangbru over jernbanen.

Gangbruen forventes etablert som erstatning for en eksisterende gangbru, og den plasseres samme sted. Bruen forventes utført som en stålbru.

4.2 Vurderingsgrunnlag

Med de trufne grunnforhold samt de forventede fremtidige koter vurderes det, at den mest hensiktsmessige metode for fundamentering er direkte fundamentering i frostfri dybde kombinert med dyp direkte fundamentering hvor der treffes gyttja.

Med den aktuelle prosjektbeskrivelse vurderes overside av bæredyktige avleiringer (OSBL) for fundamenter ved de utførte borer at være som vist i tabell 2.

Boring	Terregnkote m	OSBL m u.t.	kote m	Avleiringer i OSBL
B1	+18,4	0,5	+17,9*	Marint leire
B2	+19,4	1,0	+18,4*	Marint leire
B3	+17,9	2,2	+15,7	Marint sand
B4	+18,3	0,7	+17,6*	Marint sand

Tabell 2 Overside av bæredyktige avleiringer ved boringene (OSBL). Fylle og muld må forventes at kunne variere regellost mellom boringene.

* OSBL er betinget av at der funderes i tilstrekkelig avstand over blød leire.

Fundamenter skal føres til OSBL, dog minimum i frostfri dybde, som er 1,4 á 1,6 m under fremtidig terregn avhengig av metode for fundamentering.

4.3 Designgrunnlag

Ved beregning av fundamentenes bæreevne skjønnes følgende karakteristiske styrkeparametere at kunne benyttes:

Jordart	γ/γ [kN/m ³]	C _{u,k} (s _u) [kN/m ²]	ϕ' [°]	K [kN/m ²]
Marint leire, forvitringsskorpe	19/10	100	-	15.000
Marint leire, 2,5 á 3 m u.t.	19/10	20 – 40	-	3.000
Innbygget sandfyll	18/10	-	37	30.000

Tabell 3 Karakteristiske styrkeparametere for de trufne avleiringer.

Tyngdetetthet γ benyttes over vannspeilet. Hvor vannspeilet er av betydning for dimensjoneringen, anbefales det, at der regnes med vannspeil i terregn.

Den nødvendige avstand mellom fundament og svake leirelag fastlegges ved dimensjonering på grunnlag av de aktuelle belastninger. Der bør dog minimum være 1 m mellom fundament og overside av det svake leirelag.

Dimensjonering av fundamenter skal utføres under hensyn til det hellende terregn mot jernbanen. Det skal sikres at så vel bæreevne som stabilitet er tilstrekkelig.

4.4 Direkte fundamentering

Dimensjoneringen gjennomføres i henhold til NS 3480, Geoteknisk prosjektering.

Der kan påregnes karakteristiske styrkeparametere som beskrevet i avsnitt 4.3.

Med grunnforhold som truffet i dem utførte borer, forventes fundamenteringen at ville foregå i vekslende avleiringer av sand og leire. Dimensjoneringen av fundamenter skal derfor gjennomføres i både leire og sandtilfellet med den minste av de beregnede bæreevner som dimensjonerende.

Med de trufne grunnforhold forventes en stor del av fundamenteringen at ville foregå i den sterke forvitringsskorpe, det skal dog sikres at der ikke er risiko for gennemlokning i de svakere, dypere liggende leirelag. Såfremt det ikke er mulig at sikre tilstrekkelig bæreevne over de svake leirelag skal fundamentering utføres som dyp fundamentering idet fundamentene føres gjennom de svake leirelag, så der fundamentaleres på sand eller fjell.

Samtlige fundamenter utføres som minimum med en revnefordelende armering. Der anvendes en til armeringen hørende betongkvalitet.

Terrenget skal givs fald bort fra fundamentene. De trufne leireavleiringer er ikke selvdrenerende. Avhengig av fremtidige belegninger og terrenget skal det vurderes, hvor og hvordan der eventuelt skal etableres dren og avvanning av terrenget.

4.4.1 Deformasjoner

Ved overslagsmessige setningsberegnninger skjønnes der at kunne anvendes deformasjonsparametere som beskrevet i avsnitt 4.3.

5 ANLEGGSTEKNISKE FORHOLD

5.1 Generelle utførelsesforhold

Kjørsel med maskiner eller anden ferdsel på avrømmede flater skal unngås. Spesielt i forbindelse med vann (grunnvann/nedbør) må det forventes, at avleiringer av leire umiddelbart vil blive oppelte.

Midlertidige utgravninger over grunnvannsspeilet forventes at kunne utføres med skråningsheldning $a \geq 1,5$. Skråningsheldning er under forutsetning av ubelastet skråningstop, ingen tilstrømmende overflatevann og at grunnvannsspeilet er sikret.

Det skal sikres at så vel midlertidige som permanente skråninger er stabile.

5.2 Grunnvannsforhold

Grunnvannsspeilets beliggenhet avhenger av, på hvilken årstid arbeiderne skal utføres.

Da vannspeilet er truffet over nivå for fundamentering skal vannspeilet senkes forut for utgravningsarbeiderne. Det vurderes at vannspeilet kan senkes ved pumpning fra pumpebrønner.

Ved utgravninger til mer end ca. 3 m under terrenget og i leire og gyttja kan der blive behov for egentlige filterboringer.

6 KONTROLL

6.1 Utgravningskontroll ved direkte fundamentering

Der skal utføres en grundig geoteknisk kontroll i forbindelse med utgraving og fundamenteringsarbeiderne. Kontrollen skal omfatte alle utgravninger for fundamenter og den skal gjennomføres av en geoteknisk kynlig person.

Kontrollen skal verifisere de trufne avleiringer og de forutsatte styrkeparametere. Kontrollen skal især dokumentere følgende:

- Overside av bæredyktige avleiringer
- Forekomst av svake avleiringer
- Udrenet skjærstyrke s_u (forskydningsstyrke c_u) $\geq 100 \text{ kN/m}^2$

Der skal utføres supplerende forsøk i alle utgravninger for fundamenter.

Forhold til eksisterende bygninger, ledninger og konstruksjoner herunder jernbanen må vurderes løpende.

6.2 Komprimeringskontroll

Innbygget sandfill med mektigheder større enn 0,6 m kontrolleres ved stikkprøvekontroll med isotopsonde for å sikre en ensartet høy leiringstetthet i relasjon til de fastlagte krav.

7 VEDLIKEHOLD

Der forventes ingen særlig vedlikehold av fundamenter.


For eventuelle dren skal der utarbeides en veiledning for vedlikehold.

8 MILJØFORHOLD

8.1 Overskuddsjord

Krav til håndtering av overskuddsjord kan have innflytelse på prosjektets tidsplan og økonomi og anbefales avklaret så hurtig som mulig, og før prosjektet oppstartes i marken.

Det skal bemerkes, at der ikke er observert lukt eller misfargning av jorden, der kan indikere tilstedeværelse av forurensning.



Sag : 21.2910.01 Norge, Bærum, Strand

Geolog : JBM

Boret af : PBA

Dato : 20070626 DGU-nr.:

Boring : B1

Udarb. af : HLa


Kontrol :

Godkendt : *HJM*

Dato : *Sep 07*

Bilag : 1

S. 1 / 1



Sag : 21.2910.01 Norge, Bærum, Strand

Geolog : JBM

Boret af : PBA

Dato : 20070626 DGU-nr.:

Boring : B2

Udarb. af : HLa

Kontrol :

Godkendt : *LVM*

Dato : *Sep 07*

Bilag : 2

S. 1 / 1

Dybde

Kote
(m)

Geolog

Forsøgsresultater

X : 589273 (m) Y : 6641900 (m)

+19,4

0

1

18

2

17

3

16

4

15

14

6

13

7

12

8


11

9

q_c (MPa)	1 → 2	3	4	5	6	7	8	9	10	R_f (%)	2 → 4	6	8
f_s (MPa)	0.05 → 0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.3	0.2	0.1 ← 0	u (MPa)

				Norge, Bærum, Strand			
		Boring dato: 20070626		Etape :			
		Boret af: PBA		Rådg. Sag nr.: 21.2910.01			
Sonde nr.: ENVI-144		Beskr. af: JBM		CPT nr.: B2			
Sonde type: Memocone MKII class1		Tegn./kontr.: HLa		Bilag nr.: 2			
		Godkendt: <i>LHM</i>					

S. 1 / 1



Sag : 21.2910.01 Norge, Bærum, Strand

Geolog : JBM

Boret af : PBA

Dato : 20070626 DGU-nr.:

Boring : B3

Udarb. af : HLa


Kontrol :

Godkendt : UNM

Dato : Sep 07

Bilag : 3

S. 1 / 1



Sag : 21.2910.01 Norge, Bærum, Strand

Geolog : JBM

Boret af : PBA

Dato : 20070626 DGU-nr.:

Boring : B4

Udarb. af : HLa

Kontrol :

Godkendt : LNNM


Dato : sep 07

Bilag : 4

s. 1 / 1

Geoteknik - Grontmij | Carl Bro

Boreprofil



Symboler på boreprofil

w	Vandindhold, w
γ	Rumvægt
Gir	Glødetab
X	
N	SPT-forsøg, N
Cv	Intakt vingestyrke, Cv
Cvr	Omrørt vingestyrke, Cvr
qc	CPT, spidsmodstand
s	Rammesonde

Jordartssignatur på boreprofil

	STEN		FYLD
	GRUS		MULD
	SAND		TØRV
	SILT		TØRVEGYTJE
	LER		GYTJE
	KALK / KRIDT		SKALLER
	MORÆNESAND		PLANTERESTER
	MORÆNELER	I morænale aflejringer må der forventes indhold af sten og blokke	

Symboler på situationsplan

	Boring uden prøveoptagning
	Boring med prøveoptagning
	Gravning
	Gravning med prøveoptagning
	Drejesondering
	CPT / Tryksondering
	SPT / Rammesondering
	Vingeforsøg
	Belastningsforsøg
	Sætningsmåling
	Poretryksmåling

Signaturforklaring og definitioner

Bilag A

www.grontmij-carlbro.dk

Grontmij | Carl Bro A/S

Skibhusvej 52A

5000 Odense C

Danmark

T +45 8220 3500

F +45 8220 3501

CVR-nr. 48233511

