

9075

Klæbu pleiehjem

Observasjonsavdeling/barneavdelinger

Grunnundersøkelse

O.919.

3. juni 1969.

Bilagsfortegnelse:

Bilag 1: Situasjonsplan m/borpunkter

" 2-5: Profil 1, 2, 3, 4, 5, 5a, og 6 m/borerresultater og  
stabilitetsberegninger

" 6-7: Borprofil hull B og D