



P21b se TB

GRUNN·TEKNIKK A·S

Carl Chr. Gulliksen, M.Sc. (L.U.), D.I.C., B.Sc.

Rådgivende ingeniørfirma, MNIF, MNGF, MISSMFE

Sandefjord - Skien

G/T-875

CCG/bJg

3200 Sandefjord , 15.3.1986
Peder Bogens gt. 2 a
Telefon (034) 63 770

3701 Skien
Kverndalen 6
Postboks 380
Telefon (035) 21 250

Bank: Dnc, Sandefjord
Konto nr. 7166.05.14923

RAPPORT

STATENS BYGGE-OG
EIENDOMSDIREKTORAT
06118 21.03.86

Grunnundersøkelser for Horten nye Postgård.

INNHOLD :

Innledning.

Feltarbeide og laboratorieundersøkelser.

Grunnforhold.

Fundamentering, grave- stabiliserings- og sikringsforhold.

Sluttbemerkning.

BILAG OG TEGNINGER :

Bilag I : Tegningssymboler.


Bilag 1 - 3 : Jordartsdata fra prøvetagninger.

Tegning 1 : Bore/situasjonsplan.

Tegning 2 : Boreprofiler m/jordartsdata.

Tegning A : Situasjonsplan over sentrum av Horten.

Tegning B : Boreprofil X-X med angitte borings- og jordartsdata fra kjente, tidligere utførte grunnundersøkelser.



GRUNN-TEKNIKK A-S

INNLEDNING.

Efter oppdrag fra Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat v/o.ing. Eivind Hagen, har Grunn-Teknikk A/S utført grunnundersøkelser for det aktuelle byggprosjekt, Horten Postgård i Horten.

Omfang og omkostningsramme for de geotekniske undersøkelser ble avtalt muntlig den 17.1.d.å. etter innledende konsultasjoner med grunnlag såvel i Direktoratets egne forslag som i h.h.t. vårt tilbudsrev av 7 s.m. Forøvrig henviser vi til endelig avtale-dokument av 20.1.d.å. fra Bygge- og Eiendomsdirektoratet.

Den foreliggende rapport gir foruten en beskrivelse av de registrert rådende grunnforhold, en vurdering av og en anbefaling i fundamenteringsspørsmålet. I tillegg er de grave- og sikringsmessige forhold av kjellerfløyen omhandlet i rapporten.

FELTARBEIDE OG LABORATORIEUNDERSØKELSER.

Feltarbeidet ble utført periodevis i løpet av januar og februar 1986, og har omfattet 13 dreiesondinger, 3 prøveserier og installasjon av 2 grunnvannstandsmålere.

I tillegg har vi etter ønske fra arkitekten, besørget en profilering av den tilliggende gate, Anders Jørgensens gate m/fortauer.

Dreieboringene ble utført med Borros AB motordreiesonde, og prøveseriene med Ø 54 mm NGI prøvetager, standard utgave.

Videre ble det leiet gravemaskin til assistanse med prøveseriene i og med at kombinasjonen av sterk telepåvirket grunn og gamle bygningsfundamenter, kjellergulv og murer ellers hadde stoppet dette foretagende.

De opptatte jordprøver er analysert i laboratoriet i h.h.t. standardprogram med jordartsklassifisering, bestemmelse av naturlig romvekt, naturlig vanninnhold og fasthetsmålinger.

Plasseringen av boringene er vist på bore/situasjonsplanen, tegn-

GRUNN-TEKNIKK A-S

ing 1, og resultatet fra boringene er gjegitt i profil på tegning 2 samt i bilag 1- 3.

GRUNNFORHOLD.

Byggetomten som ligger innenfor kvartal 17, og langs Anders Jørgensens gate og midt imot Vognmannsgaten, utviser en svakt fallende terrengoverflate fra ca. kote 13,60 i vestkant til ca. kote 12,0 - 12,25 i østkant.

En sammenholding av samtlig innhentet borings- og prøvetagningsdata viser følgende grunnkarakteristikk, :

- 1) Et øvre ca. 1,5 m tykt sand- og gruslag iblandet jord og regulære fyllmasser. Lokalt(kfr. P.S. III) utgjøres topplaget kun av fyllmasser, og trolig er hoveddelen av toppmassene deponert og derved ikke originale avsetningsmasser.
 - 2) En ca. 0,5 m tykk, antatt opprinnelig tørrskorpeleire.
 - 3) En underliggende, bløt kvikkleire i betydelig mektighet(10-metervis inntil antatt fjellgrunn), men avbrutt av markerte tykkere og tynnere lag eller skikt med større fasthet i usystematisk avsetningsgrad.
 - 4) Antatt fjellgrunn er påvist i dybdeintervalllet fra 19,3 - 32,8 m, h.h.v. i borpunkter C-C + 42,5 m og A-A + 24 m. Tomtens midtre til sydøstre parti besitter tydligvis de største dybdene(fra ca. 25 - 33 m), men de øvrige deler viser dybder på ca. 20 m.
Det understrekkes at det ikke er utført fjellkontrollboringer, dog er den erfarte fjellappell i samtlige borhull såvidt klar og entydig at det synes som faktisk og reell fjellflate er påtruffet ved stoppslagning av boret.
 - 5) Grunnvannstanden er pr. 14.3.d.å. målt til 1,75 m og 1,85 m, h.h.v. i filterspiss A(P.S.II) og B(P.S.III).
- Forøvrig henvises det til enkeltresultatene på profiltegning 2 og i bilag 1, 2 og 3.

GRUNN-TEKNIKK A-S

FUNDAMENTERING, GRAVE-STABILISERINGS- OG SIKRINGSFORHOLD.

Efter konferanse med arkitekten, vil mest sannsynlig 1 etg. kotenivå bli liggende på ca. 12,75. D.v.s. at med en anført kjellerhøyde på 2,7 m, vil utgravningsnivået bli liggende ca. 3 m dypere(i kotenivået på ca. 9,75) der det er aktuelt med kjelleretasje.

Under de registrert rådende grunnforhold med et øvre uensartet sand/grus- og fyllmasselag og en underliggende bløt kvikkleire i stor mektighet som karakteristiske og bestemmende jordarter, anbefales fundamenteringsspørsmålet løst med peler til fjellgrunn. Foruten tomtens varierende og generelt svake besittende grunn- og fundamenterbetingelser, er bygningens planløsning med kjeller under deler av bygget samt hensynet til en mulig 3^{dje} etasje på et senere tidspunkt, forhold som krever en samordnet og likeverdig fundamentering uten uheldige konsekvenser, hverken på kort eller lang sikt.

Kjellergulv(frittbærende) og kjellervegger må videre støpes vannrett opp til eksisterende grunnvannsnivå, slik at ingen permanent grunnvannssenkning med resulterende setningsforløp av den nærmestbeliggende bebyggelse finner sted.

Pelefundamentering ved bruk av bøyningsstive betongpeler som typen Herkules vil derfor anbefales.

Nødvendig dimensjonerende kapasitet kan først bestemmes etter at den bygningstekniske konsulent har foretatt de nødvendige statiske beregninger og øvrige lastberegninger, slik at vi forbeholder oss å få komme tilbake til dette aspektet.

Likledes bør instruks for ramming av betongpeler inbefattet stoppslagningskriterie i fjell samt eventuelt morene utarbeides og dokumenteres på et senere tidspunkt.

Pelerammingen tilrådes utført fra eksisterende terreng uten avgraving på forhånd. Derved beholder man et forsvarlig bærelag og unngår uheldig forstyrrelse av undergrunnen samt mulig grunnvannsproblematikk. Lokal forgraving for enkeltpeler/pelegrupper kan imidlertid bli påkrevet der gml. grunnmursrester og større fundamenter/stener er blitt liggende igjen fra den tidligere bebyggelse.

GRUNN-TEKNIKK A-S

Avgraving mellom pelene ned til u.k. kjellernivå bør forøvrig kunne påregnes relativt enkelt for størstedelen av gravedybden, og det er først når man kommer dypere enn grunnvannspeilet at et eventuelt vanntilsigsproblem m.m. kan vise seg.

Med den gunstige kjellerpartiplassering i selve bygningen, og derved innenfor egen tomt som overfor tilliggende gater og bebyggelse (den nærmeste bygning, Trygdegården, ligger ca. 22 m fra nordre kjellervegg) samt de øvre jordartsforhold, er det faktisk grunnlag tilstede for at utgravningen kan utføres som "fri graving". D.v.s. vi vil anbefale en terrassert avgravning/avlasting i 1 - 1,5 m dybde over ca. 6 m ut fra alle byggegrubesider først, og derefter foreta den siste 1,5 - 2,0 m utgravning med sikre skråningshelninger.

I og med at man vil komme ca. 1 m dypere enn grunnvannspeilet, må det sørget for midlertidig drenering/utpumping i et system og omfang som vil være avhengig av tilsigsmengden.

Og såfremt grunnarbeidene for kjellerfløyen utføres raskt og med tanke på en kortest mulig midlertidig og lokal grunnvannssenkning, mener vi dette kan forsvares (kfr. tidligere anmerkninger) overfor den nærmest beliggende direkte fundamenterte bebyggelse.

En hensyntagen til mulige svakere lokalvariasjoner og derved uforutsigbare lokale problemer under utgravningsarbeidet, tilslirer at en grad av sikringstiltak påregnes, slik at eksempelvis anvendelse av visse stabiliseringsteknikker med stempeling, bruk av armert magerbetong o. lign. medtas i anbudsbeskrivelse.

Regulær spunting skal det imidlertid ikke være behov for. Derimot må avgravet byggegrube forutsettes bunnstabilisert med magerbetong inkl. armeringsnett og/eller med fiberduk inkl. egnet bærelag.

Oppmerksomheten henledes forøvrig til den stipulerte gravedybde pr. i dag. Dersom denne kan reduseres, eksempelvis til kote 10,00-10,25, vil man gjøre seg så godt som uavhengig av den underliggende kvikkleire, samtidig som "undergravningen" av grunnvannspeilet blir minst mulig, og omfanget av bunnstabilisering og problemer med grunnvannstilsig blir mindre.

GRUNN-TEKNIKK A-S

Adkomstvei(er) og parkeringsplass(er) anbefales utført i h.h.t. kommunal standard eventuelt i flg. gjeldende Veinormal. Således vil en bærelagsoppbygging for 8 t's akseltrykk bestå av følgende sammensetning,:

- 1) Vei/plasstrauet utgjøres av de stedlige masser med nødvendig masseutskifting av sand/grus der de gamle hus m/kjellere og grunn-mursfundamenter fremdeles finnes. Minimum lagtykkelse 20 cm.
* samt ikke bestandige fyllmasser m.m.
- 2) Aktivt bærelag på 30 - 35 cm av pukk.
- 3) Avrettingslag i 5 - 10 cm tykkelse, bestående av maskingrus.

SLUTTBEMERKNING.


Den foreliggende geotekniske rapport er ment å gi et dekkende grunnlag for den prosjekterende ingeniør, dog vil det utvilsomt bli behov for en nærmere kontakt for detaljkonsultasjon såvel med den valgte bygningstekniske konsulent som den utførende arkitekt, forøvrig et samarbeide vi allerede er innstillet på.

En stillingstagen til behov for fjellkontrollboring i enkelte nøkkelpunkter av de fremtidige peleplasseringer regner vi bl.a. må komme opp etter at den endelige peleplan er utarbeidet.

Eventuelle konsekvenser av peleramming og/eller grave/anleggsarbeidet forøvrig for den nærmestbeliggende bebyggelse i form av rystelses- og/eller setningsskader anbefales tatt hånd om slik at byggtilstandsrapportering og montering av setningsbolter for løpende presisjonsnivelllement blir satt i gang. Forøvriget engasjement vi kan påta oss.

Sluttlig påpekes behovet for en geoteknisk kontroll og oppfølging under grunnarbeidene, et oppdrag vi etter nærmere ordre gjerne kan utføre.

Sandefjord, 15.3.1986
Carl Chr. Gulhaugen
Carl Chr. Gulhaugen

TEGNFORKLARING OG NORMER FOR BETEGNELSE AV JORDARTERSIGNATUR:

fyllmasse



leire




stein



matjord



grus



gytje, dy



sand



torv



silt

trerester,
planterester,
sagflisKORNFRAKSJONER:

<u>Kornstørrelse</u>	<u>Betegnelse</u>
> 600 mm	Blokk
> 20 mm	Stein
20 - 6 mm	Grov-
6 - 2 mm	grus
2 - 0,6 mm	Fin-
0,6 - 0,2 mm	Grov-
0,2 - 0,06 mm	Mellom- sand
0,06 - 0,002 mm	Fin-
< 0,002 mm	Silt
	Leire

Opptegning i plan.Profil.

○ Prøveserie

/// / / = Terren

□ Prøvegrop

XXXXX = Fjell

○ Prøvegrop/M/Prøveserie

— Vannstand

☒ Prøvebelastning

"/" Forboret med grovere
utstyr enn sondespiss

⊗ Spyleboring

Sunket uten dreining

○ Slagsondering

Dreining

● Dreiesondering

Neddrivning med slag

▽ Trykksondering

Enkel sondering
Boravslutning uten
angitt årsak.

▼ Ramsondering

Antatt fjell
NB: Ikke
fjellkontrollboret

○ Vannstandsmåling

Antatt blokk

+ Vingeboring

Ω Elektrisk sondering

● Skovleboring

□ Seismisk måling

— Vannprøver

⊗ Permeabilitetsmålinger

— Rystelses måling

Skjaerfasthet

kN/m ²	t/m ²
> 125	> 1,25
12,5 - 25	1,25 - 2,5
25 - 50	2,5 - 5
50 - 100	5 - 10
> 100	> 10

Betegnelse

Meget blöt
Blöt
Middels fast
Fast
Megetfast

Sensitivitet

<u>Sensitivitet</u>	<u>Betegnelse</u>
< 8	Lite sensitiv
8 - 30	Middels sensitiv
> 30	Meget sensitiv


Med kvikkleire forstås en leire som i omrørt tilstand er flytende, dvs. omrørt skjaerfasthet <0,05 t/m².

BORHULL NR.

TERRENGKOTE
ANT.FJELLKOTE BOREDYBDE
○

GRUNN-TEKNIKK A/S
BORPROFIL
 Sted: *POSTGÅRD HORTEN*

Hull *P.S. I* Bilag 1
 Nivå + 12,75 Oppdrag *G/T-875*
 Prøve ø 54 mm Dato. 5 / 2 - 86




GRUNN-TEKNIKK A/S

BORPROFIL

Sted: POSTGÅRD, HORTEN

Hull PS II Bilag 2
 Nivå + 12,65 Oppdrag G/T-875
 Prøveø 54.m.m. Dato 5/2-86



GRUNN-TEKNIKK A/S

BORPROFIL

Sted: POSTGÅRD, HORTEN

Hull P.S. III

Bilag..... 3

Nivå. + 12,23

Oppdrag. G/T-075

Prøve Ø 54 mm

Dato. 5/2-05

Dybde m	Jordart	Sig.	Lab. nr.	Vanninnhold %				Romvikt t/m ³	Skjærfasthet t/m ²					Sensi-tivitet
				10	20	30	40		1	2	3	4	5	
5	FYLLMASSE R: murstein, rör, ledn, stein etc. gmlt. kj.golv													19
	LEIRE noe sandig, grusig, steinig.			1										65
	KVIKK			2										120
				3										
				kmistet										
10														

