



Jernbaneverket
Ingeniørtjenesten

Dok.nr:

UB.101559-000

Rev:.....

Trondheim Godsterminal. Alt. Leangen 2
Grunnundersøkelser for konsekvensutredning (KU)

Rapport: Gk4525-1
Dato: 15.05.98

Prosjekt nr. II: 098046
Rapport: Gk4525-1
Oppdragsgiver: JBV Region Nord
Prosjekt: Trondheim godsterminal. Alt: Leangen 2
Grunnundersøkelser for konsekvensutredning (KU)
Dato: 15.05.98

Rapporten omhandler (stikkord):


Feltarbeid: prøvetaking, vinge boring, dreietrykk og poretrykksmålere
Lab. arbeid: rutineforsøk på leirprøver, ødometerforsøk, treaksialforsøk

For Jernbaneverket Ingeniørtjenesten


Prosjektansvarlig:


Håkon Heyerdahl

Prosjektleder:


Bjørn A. Falstad

Rapport utarbeidet av:


Bjørn A. Falstad

INNHold

1. OPPDRAG	3
2. FELTARBEID	3
3. LABORATORIEARBEID	4
4. GRUNNFORHOLD / BORRESULTATER.....	4
4.1 Område i sørvestre del av terminalen, beliggenhet mellom Meråkerbanen og Stavne-Leangenbanen.....	4
4.2 Område i nordøstre del av terminalen, forbi Leangen stasjon til Rotvoll.	5
5. SLUTTKOMMENTAR.....	6

BILAG

BILAG 1:	Oversiktskart
BILAG 2:	Treaksialforsøk PR2

TEGNINGER

Gk4525.1	Borplan	1 : 1000
Gk4525.10	Borprofil	1 : 200
Gk4525.11	Borprofil	1 : 200

BORRESULTATER

Gk4525.20	Dreietrykk DT5
Gk4525.21	Dreietrykk DT7
Gk4525.22	Dreietrykk DT20
Gk4525.60	Prøveserie PR2
Gk4525.61	Prøveserie PR7
Gk4525.80	Vingeboring VB2

LABORATORIEFORSØK

Gk4525.100	Kornfordeling PR2 og PR7
Gk4525.110-111	Ødometerforsøk PR2
Gk4525.112	Ødometerforsøk PR7

BORPROFILER GAMLE UNDERSØKELSER

Gk517	Fylling mellom Innherredsveien og Thonning Ovesens gate
Gk518	Ungang Innherredsveien
Gk519	Ungang Thonning Ovesens gate / Stavne Leangenbanen

1. Oppdrag

JBV Ingeniørtjenesten har etter oppdrag fra JBV Region Nord utført grunnundersøkelser i forbindelse med konsekvensutredning for ny godsterminal i Trondheim, alternativ Leangen 2.

Oppdraget er gitt med grunnlag i tidligere utarbeidet borplan og beskrivelse gitt i rapport Gk4519-1 av 30.01.98. Omfanget er ikke endret i forhold til denne planen.

Denne rapporten er en datarapport, som i hovedsak beskriver grunnforholdene på de steder hvor det nå er tatt supplerende undersøkelser i forhold til Hovedplanen, men en del relevante grunnbøringsdata fra tidligere undersøkelser er også omtalt.

2. Feltarbeid

Feltarbeidet ble utført i tidsrommet uke 16/17-1998. Det er anvendt beltegående hydraulisk borerigg av typen Geotech 710.

Det er i denne sammenheng utført 2 prøveserier (uforstyrrede sylinderprøver), 1 vinge boring, 3 dreietrykkssonderinger, samt nedsatt 2 poretrykksmålere.

Boringene er tatt i søndre område av planlagt terminal, nærmere bestemt ved villaområdet utenfor høy fylling for banen Stavne-Leangen (Ronningsbakken mellom Innherredsvegen og Thonning Owesens gate), og i parkområdet mellom jernbanen og Dronning Mauds Minne.

Boringenes plassering er vist på vedlagte borplan, Gk 4525.1. Borresultatene fremgår av profiltegninger Gk4525.10-11 og dessuten samlet under bilag 1.

Boring nr.	x	y	z
PR2	1411	2340	24.8
DT7	1410	2343	25.0
VB2	1423	2254	20.1
DT5	1420	2253	20.1
PR7	1422	2683	28.8
DT20	1423	2682	28.8
PZ2-1	1429	2684	28.7
PZ2-2	1428	2684	28.7

Koordinater er bestemt ved innmåling i felt og utmål i forhold til koordinatlinjer på kart, samt ved profilering/nivellering i forhold til gitt høyde på spor.

Det er tidligere ved flere anledninger utført grunnundersøkelser i dette området. De mest relevante i sammenhengen stammer fra anlegget Stavne-Leangenbanen i 1940-årene. Det er bl.a. utført boringer for undergangene Innherredsvegen, Thonning Owesens gate og for den høye fyllingen mellom disse. Arkivnummer for gamle saker er avmerket på borplanen. Her er også tatt med en undersøkelse for undergang Dalen blindeskole og etter ras ved Lilleby smelteverk.

3. Laboratoriearbeid

Rutineundersøkelser er utført på i alt 22 sylinderprøver ved vårt laboratorium. I tillegg er det utført 4 slemningsforsøk (kornfordelingsbestemmelse), 5 humusbestemmelser, 3 ødometerforsøk (kompressibilitet), samt 1 treaksialforsøk (effektive skjærstyrkeparametre).

Prøveresultater og vingeboringsresultater er også innlagt på profil, tegning Gk 4525.10-11. Resultater av laboratorieforsøkene fremgår av bilag 2.

4. Grunnforhold / Borresultater

4.1 Område i sørvestre del av terminalen, beliggenhet mellom Meråkerbanen og Stavne-Leangenbanen

Det er kun i dette området at man har utført supplerende undersøkelser for konsekvensutredningen (KU). Undersøkelsene (nye og gamle) viser at det er betydelig forskjell mellom grunnforholdene i den vestligste delen langs Stavne-Leangenbanen og forholdene i den østlige delen mot Leangen stasjon og Rotvoll.

De nye boringene, PR2 og DT7 på motfyllingen, samt VB2 og DT5 ved Thomas Hirschs gt, har alle vist at det er bløt, og til dels meget bløt, sensitiv leire til stort dyp. Leiravsetningen synes å øke i mektighet utover fra Stavne-Leangenbanen i retning Meråkerbanen, fra ca. 14 m leire i borpunkt DT7 til nær 30 m i borpunkt DT5.

I prøveserie PR2 er det forboret gjennom Steinige masser i motfyllingen (tunnelstein fra anlegget). Nærmest under fyllingen er det først ca. 3 m middels fast leire ($S_u=40-30$ kN/m²), herunder bløt /meget bløt leire ($S_u=20-10$ kN/m²). Leiren er klassifisert som kvikkleire i de nederste 8 m mot fjell. Pga. høy sensitivitet, er det sannsynlig at prøvene under opptak og senere behandling kan være noe forstyrret, slik at målt skjærstyrke i laboratoriet er noe lavere enn i virkeligheten.

Vingeboringen VB2 har også påvist meget bløt leire, selv om det her, ut fra omrørte verdier, ikke synes å være direkte kvikkleire. Dreiestrykk DT5 på dette sted indikerer imidlertid, i likhet med DT7, at det er sensitiv leire også her.

Jordartsdata, prøveserie PR2:

tyngdetetthet (romvekt):	$\gamma = 19.0-19.5$ kN/m ³
vanninnhold:	$w = 30$ %
humusinnhold	$O_{na} = 0-0.8$ %
udrenert skjærstyrke	$S_u = 10-40$ kN/m ²
modultall (kompressibilitet)	$m = 20-24$
effektive styrkeparametre	$a = 0, \phi = 29.3$ (tg $\phi = 0.56$)
	$a = 10$ kPa, $\phi = 25.3$ (tg $\phi = 0.47$)
	(NB! tolket fra kun 1 forsøk)

Gamle undersøkelser i samme område, bl.a. ett borprofil nærmere Innherredsvegen, utført før banen ble bygget, bekrefter forekomsten av kvikkleire og bløt leire. Det er i så måte god overensstemmelse mellom nye og gamle borresultater, og det er relevant å benytte tidligere

JBV Region Nord

Trondheim godsterminal. Alt. Leangen 2.

Grunnundersøkelser for KU

bordata ved de vurderinger og beregninger som skal gjøres. Gamle borprofiler, Gk517 (for fylling), Gk518 (Ug. Innherredsveien) og Gk519 (Ug. Thonning Owesens gt.), er lagt med som egne bilag til rapporten (under bilag 3). Av profilene kan man se at det er meget bløt leire (kvikkleire) ved Th. Owesens gt og noe bedre ved Innherredsveien. Ved tidligere boringer for ug. Thonning Owesens gate/ Meråkerbanen, Gk579, og boringer etter ras ved Lilleby smelteverk, Gk2637, er det også på begge disse stedene påvist bløt leire, dog ikke kvikkleire.

Lenger øst i området, ved Dronning Mauds Minne, viser boringene dreietrykk DT20 og prøveserie PR7, at grunnen er betydelig fastere, men det er fortsatt siltig leire. Leiren er seig /lite sensitiv. Det er fast/meget fast på toppen, middels fast i dybde 6-12 m, økende til meget fast i dybden. Det er satt ned poretrykksmålere for registrering av poretrykk og grunnvannsnivå. Resultatene her kan først fås etter at forholdene har stabilisert seg etter installasjonen.

Jordartsdata prøveserie PR7:

tyngdetetthet (romvekt):	$\gamma = 19.5-20.0 \text{ kN/m}^3$
vanninnhold:	$w = 25-30 \%$
humusinnhold	$Ona = 0-0.8 \%$
udrenert skjærstyrke	Konus: Suk = 20-35 kN/m ² , dybde ca. 6 - 12 m Enaks: Sut = 12-28 kN/m ²
modultall (kompressibilitet)	$m = 18 - 20$

Av tidligere undersøkelser er vedlagt borprofiler for undergang Dalen blindeskole, Gk526, hvor det er påvist leire av middels fasthet, Suk = 30 kN/m².

Andre boringer i området østover mot Leangen stasjon, markert på borplanen med 4450-L-nummerering, er utført i forbindelse med hovedplanen, alt. Leangen 1. For borresultater henvises til rapport Gk4510-1. I området fra Dronning Mauds Minne og østover til Leangen stasjon er grunnforholdene beskrevet som følger:

«**Vest for Leangen stasjon** går jernbanetraséen for det meste i en 2-5 meter dyp skjæring, men ved kryssingen av Ladebekken kulvert er det opptil 8 meter fyllmasser. Sporområdet antas å ligge på ca 1 meter fyllmasse. Løsmassene i området består av leire og fyllmasser. Leira er fast, og sonderingene måtte flere steder avsluttes i 6 -7 meters dybde. Leira er stedvis siltig. Lengst vest er sonderingsmotstanden noe lavere, men disse sonderingene er ikke tatt nede i skjæringen. Prøveserien i borhull L11, som er tatt ovenfor skjæringen, viser øverst et ca. 3 m tykt lag med tørrskorpeleire. Under tørrskorpa er det leire med spredte sand- og gruskorn og med tørrskorpeflekker de første metrene. Leira er fast, og fra 4 meter er udrenert skjærstyrke ca. 50 kPa. Vanninnholdet er ca. 25 % og tyngdetettheten ca. 20 kN/m³. Skjærstyrken avtar noe med dybden og er på 7 meters dyp ca. 34 kPa.

Tidligere undersøkelser rapportert av Vegkontoret i Sør-Trøndelag for Falkenborgkrysset (ikke bygget), viser at det i nordre del av det planlagte krysset er fast leire ned til ca. 11 meter. Derunder er det middels fast leire. I øvrige deler av krysset er det fast og meget fast leire».

4.2 Område i nordøstre del av terminalen, forbi Leangen stasjon til Rotvoll.

I dette område vises til tidligere undersøkelser fra hovedplanen, rapport GK4515-1.

Grunnforholdene anses her å være tilfredsstillende som grunnlag for KU (konsekvensutredningen). I rapport fra hovedplansutredningen er grunnen beskrevet som følger:

«**Øst for Leangen stasjon** går jernbanetraséen over på fylling ved passering av Leangen allé. Nær kryssingen av Haakon VII's gate (Leangen jernbanebru) er fyllingen ca. 5 meter. Det er fast leire og siltig leire under fyllmassene og i området forøvrig, med 1-3 meter tørrskorpe øverst. Vegkontoret har utført undersøkelser på sydsiden parallelt med sporet.

Ved Leangen jernbanebru har Vegkontoret utført undersøkelser som viser at det er fast og meget fast leire. Dette samsvarer godt med våre sonderinger i nærheten.

Øst for Haakon VII's gate er sonderingene tatt på dyrket mark. Øverst er ca 1 meter matjord. Derunder er ca 2 meter med siltig tørrskorpeleire over meget fast leire. Leira er sannsynligvis siltig. I borpunkt L14 er sonderingsmotstanden noe lavere de øverste 4-5 metrene».

5. Sluttkommentar

Ved undersøkelsene er det avdekket dårlige grunnforhold i vestre del av terminalområdet for alt. Leangen 2. I området mellom Stavne-Leangenbanen og Meråkerbanen er det, både ved nye og gamle undersøkelser, påvist bløt (siltig) kvikkleire til stort dyp. Østover blir det gradvis bedre, slik at det i området utenfor Dronning Mauds Minne er leire av middels fasthet, økende til fast/meget fast i dybden. Videre østover forbi Leangen stasjon, retning Rotvoll, viser tidligere undersøkelser at det er tilfredsstillende / gode grunnforhold.

Grunnforholdene i vest vil få konsekvenser for prosjektet. Disse forhold vil bli vurdert nærmere i egen rapport Gk4510-2.

JBV Region Nord

Trondheim godsterminal. Alt. Leangen 2.
Grunnundersøkelser for KU

REFERANSESIDE

Oppdrag	-rapport	-dato	-antall sider	-revisjon
098046	Gk4525-1	15.05.98	7	

Oppdragsgiver: Jernbaneverket Region Nord



Kontaktperson: Geir Revdahl

Distribusjon: Jernbaneverket Region Nord: 3 eks.

Geografiske opplysninger

Fylke:	Sør-Trøndelag
Kommune:	Trondheim
Sted:	Leangen
Kartblad:	1621 IV
UTM-koordinater:	10357/5725
Banestrekning:	Meråkerbanen / Stavne-Leangenbanen
Km:	km 2.5

The map displays the city of Trondheim and its surrounding regions. Key locations labeled include Trondheim, Ladehammar, Brattøra, and various districts like Sør-Trøndelag Fylke. The map features a grid with coordinates (easting and northing) and labels for various locations such as Trondheim, Ladehammar, and Brattøra. A specific area is highlighted and labeled 'Planområde'.



LEANGEN NSB

Konsolidert treaksialforsøk

Boring: PKT2

Del: B

Syl: 1

Test: 1

Dybde = 7.20 m

 σ'_{ac} = 108.8 kPa σ'_{ac} = 58.8 kPa W_n = 31.10 %

Rev.nr. 91.04.99

Rapport nr.
980011Tegner
ESKontrollert
ES

Godkjent


Figur nr.

Dato

08/13/98



NGI



LEANGEN NSB

Konsolidert triaksialforsok

Boring: PKT2

Syl: 1

Del: B

Test: 1

Dybde = 7.20 m

 σ'_{ac} = 106.8 kPa σ'_{rc} = 58.8 kPa

W = 31.10 %

Rev. 01/04/98

Rapport nr
980011

Figur nr

Tegner

Dato


05/13/98

Kontrollert

Godkjent



BILAG 2, s. 3 / 3 TRIAKSIALFORSØK



LEANGEN NSB

Konsolidert treaksialforsok

Boring: PKT2

Del: B

Syl: 1

Test: 1

Dybde = 7.20 m

σ'_{AC} = 106.8 kPa

σ'_{RC} = 58.8 kPa

W = 31.10 %

Rev.nr. 91/04/99

Rapport nr.
980011

Tegner
SS

Kontrollert
SS

Godkjent

Figur nr





Dato
06/13/99






Statens Vegvesen
Rapport Ud4501


TEGNEFORKLARING:			
● Dreiesondering	⊙ Prøveserie	⊖ Poretrykksmåling	
⬢ Dreiecksbohrung	+ Vingebohring	⊙ SK Skavlbohring	
Rev. Revisjonen gjelder			
Tegnet av		Kontrollert av	Godkjent av
Dato		Dato	Dato
Tegnet av		Kontrollert av	Godkjent av
Dato		Dato	Dato
GRUNNUNDERSØKELSER			
(For konsekvensutredning - KJ)			
BORPLAN			
Merakerbanen, km 2,1-4,2			
JERNBANEVERKET			
Region Nord			
Tegnet av		Rev.	
GK4525.1			



Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontr. av	Godkjent av
GODSTERMINAL TRONDHEIM ALT. LEANGEN 2		Målestokk 1:200	Dato 14.05.1998	Tegnet av AZ	Kontr. av Bak
GRUNNUNDERSØKELSER (For konsekvensutredning-KU) BORPROFIL A		Utarb. av : JBV Ingeniørtjenesten			
JERNBANEVERKET Region Nord		Arkiv bel. j:\geoarkiv\gdth-lea\autograt\ri\		Erstatn. for	
		Tegningsnr. Gk4525.10		Rev.	




Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontr. av	Godkjent av
	GODSTERMINAL TRONDHEIM ALT. LEANGEN 2	Målestokk 1 : 200	Dato Tegnet av Kontr. av Godkjent av	14.05.1998 AZ <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	
	GRUNNUNDERSØKELSER (For konsekvensutredning-KU) BORPROFIL B	Utlarb. av :	JBV Ingeniørtjenesten		
	JERNBANEVERKET Region Nord	Arkiv bet.	j:\geoteknik\gdth-lea\autograf.rtf\		
		Erstatn. for			
		Tegningsnr.	Gk4525.11		Rev.




Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontr. av	Godkjent av
GOSTERMINAL TRONDHEIM ALT. LEANGEN 2		Målestokk	Dato	14.05.1998	
		1 : 200	Tegnet av	AZ	
			Kontr. av	Baf	
			Godkjent av	Blad	
GRUNNUNDERSØKELSER (For konsekvensutredning-KU) Dreietrykkssondering DT5		Utarb. av : JBV Ingeniørtjenesten			
		Arkiv bet. j:\geoparkiv\gdth-lea\autograf.rtf\			
		Erstatn. for			
JERNBANEVERKET Region Nord		Tegningsnr. Gk4525.20			Rev.






Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontr. av	Godkjent av
GOOSTERMINAL TRONDHEIM ALT. LEANGEN 2		Målestokk	Dato	14.05.1998	
		1 : 200	Tegnet av	AZ	
			Kontr. av	Bef	
			Godkjent av	[Signature]	
GRUNNUNDERSØKELSER (For konsekvensutredning-KU) Dreietrykksondering DT7		Utarb. av : JBV Ingeniørtjenesten			
		Arkiv bet. j:\geoarkiv\gdth-lea\autograf.rtf\			
		Erstain. for			
JERNBANEVERKET Region Nord		Tegningsnr. Gk4525.21			Rev.







Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontr. av	Godkjent av
GODSTERMINAL TRONDHEIM ALT. LEANGEN 2		Målestokk	Dato	14.05.1998	
			Tegnet av	AZ	
		1 : 200	Kontr. av	Bak	
			Godkjent av	Skall	
GRUNNUNDERSØKELSER (For konsekvensutredning-KU) Dreietrykksondering DT20		Utarb. av : JBV Ingeniørtjenesten			
		Arkiv bet. j:\geoarkiv\gdth-lea\autograf\rit\			
		Erstatn. for			
JERNBANEVERKET Region Nord		Tegningsnr. Gk4525.22			Rev.



Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontr. av	Godkjent av
GODSTERMINAL TRONDHEIM ALT. LEANGEN 2		Målestokk	Dato	14.05.1998	
		1 : 200	Tegnet av	AZ	
			Kontr. av	Baf	
			Godkjent av	Slav	
GRUNNUNDERSØKELSER (For konsekvensutredning-KU) Pøveserie PR2		Utarb. av : JBV Ingeniørtjenesten			
		Arkiv bet. j:\geoteknisk\gdth-lea\autograf.rtf\			
		Erstatn. for			
JERNBANEVERKET Region Nord		Tegningsnr. Gk4525.60			Rev.




Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontr. av	Godkjent av
GODSTERMINAL TRONDHEIM ALT. LEANGEN 2		Målestokk	Dato	14.05.1998	
		1 : 200	Tegnet av	AZ	
			Kontr. av	Baf	
			Godkjent av	[Signature]	
GRUNNUNDERSØKELSER (For konsekvensutredning-KU) Prøveserie PR7		Utarb. av : JBV Ingeniørtjenesten			
		Arkiv bet. j:\geoarkiv\gdth-lea\autograf.rtf			
		Erstatn. for			
JERNBANEVERKET Region Nord		Tegningsnr. Gk4525.61			Rev.





Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontr. av	Godkjent av
GODSTERMINAL TRONDHEIM ALT. LEANGEN 2		Målestokk	Dato	14.05.1998	
		1 : 200	Tegnet av	AZ	
			Kontr. av	Bef	
			Godkjent av	Lat	
GRUNNUNDERSØKELSER (For konsekvensutredning-KU) Vinge boring VB2		Utarb. av : JBV Ingeniørtjenesten			
		Arkiv bet. j:\geoarkiv\gdth-lea\autograf\rii\			
		Erstatn. for			
JERNBANEVERKET Region Nord		Tegningsnr. Gk4525.80			Rev.





(Version: 1.2/09.08.91)

Ødometerforsøk (CRS)	Prøve: PR2	Dato: 28.04.1998
Jernbaneverket Region Nord	Dybde: 12,5 m	Utført av: Maa/EØ
Godsterminal Leangen	Arkiv bet.:	Kontr. av: <i>kat</i>
JBV Ingeniørtjenesten	Tegning nr.: Gk 4525,110-A	



(Version: 1.2/09.08.91)

Ødometerforsøk (CRS)

Prøve:
PR2

Dato:
28.04.1998

Jernbaneverket Region Nord
Godsterminal Leangen

Dybde:
12,5 m

Utført av:
Maa/EØ

Arkiv bet.:

Kontr. av:



Bat

JBV Ingeniørtjenesten



Tegning nr.:



Gk 4525.110-B



(Version: 1.2/09.08.91)


(version: 1.2/09.08.91)

Ødometerforsøk (CRS)	Prøve: PR2	Dato: 27.04.1998
	Dybde: 6,4 m	Utført av: Maa/EØ
Jernbaneverket Region Nord Godsterminal Leangen	Arkiv bet.:	Kontr. av: <i>Baf</i>
	JBV Ingeniørtjenesten 	Tegning nr.: Gk 4525.111-A




(Version: 1.2/09.08.91)

Ødometerforsøk (CRS)	Prøve:	Dato:
	PR2	27.04.1998
	Dybde:	Utført av:
Jernbaneverket Region Nord	6,4 m	Maa/EØ
	Arkiv bet.:	Kontr. av:
JBV Ingeniørtjenesten	Tegning nr.:	
	Gk 4525.111-B	





(Version: 1.2/09.08.91)

Ødometerforsøk (CRS)	Prøve: PR2	Dato: 27.04.1998
	Dybde: 6,4 m	Utført av: Maa/EØ
	Arkiv bet.:	Kontr. av: <i>Ba</i>
Jernbaneverket Region Nord Godsterminal Leangen	Tegning nr.: Gk 4525 . III-C	
JBV Ingeniørtjenesten		



(Version: 1.2/09.08.91)

Ødometerforsøk (CRS)	Prøve: PR7	Dato: 05.05.1998
Jernbaneverket Region Nord	Dybde: 6,3 m	Utført av: Maa/EØ
Godsterminal Leangen	Arkiv bet.:	Kontr. av: Baf
JBV Ingeniørtjenesten	Tegning nr.: Gk 4525.112-A	



Ødometerforsøk (CRS)		Prøve: PR7	Date: 05.05.1998
Jernbaneverket Region Nord Godsterminal Leangen		Dybde: 6,3 m	Utført av: Maa/EØ
		Arkiv bet.:	Kontr. av: <i>Baf</i>
JBV Ingeniørtjenesten		Tegning nr.: Gk 4525 . 112-B	

(Version: 1.2/09.08.91)



SITUASJON.

M=1:1000.

Fra Stamine.

DW.

Innheredsvegen.

K0.75UJ Lorchs gt.

80

483+10/2

Th. Hirsch gt. 2

Bygrense.

DW.

Bygrense.

Thorning Ovesens gt.

Til Leangen.

484+3.

K0.1830


1:1.5

Fyllmasse, med jord & tykkelse av kull
slapp leire og tverrskjærte klumper.

Fyllmasse i fast masse.

Tverrskjærte klumper.

Fyllmasse med i
skive for masse.



Sand,
Thorning
okt. 19.

o Dreieboring.
c Prøvesteie.


til dreieboringen er brukt borlengder og spiss med henholdsvis 10 og 80 mm diameter. Skravert borhull betyr at boret har sunket av seg selv med den belastning på boret som er påkrevet borhullets venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning brukes alltid når motstanden er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreining er påført høyre side av borhullet.

V = vanninnhold i volumprosent
F = relativ finhet
H₁ = —, — fasthet i omrørt prøve.
H₂ = —, — —, — uomrørt —, —
K = kohesjon: skjærfasthet uttrykt i tonn pr. m²
O = organisk stoff i vektprosent av tørrsubstans.

58-68,95.


Fylling mellom Innheredsvegen og Thorning Ovesens gt. STAMME-LEANGEN, del 484+3.	Målestokk	Bore	10-40
	1:200	Trac.	13-45
Norges Statsbaner — Banedirektøren Geotekniske kontor Oslo 6/9 - 1943	Erstatning for:	517	
	Erstattet av:	A. F. Rasmussen	

Format A




V.	F.	H ₁	H ₂	K.	
46.1	3.3	13	107	2.7	Leire.
50.1	3.5	5	68	1.7	—
45.9	3.9	4	69	1.8	—
47.3	2.8	1.5	55	1.4	Kvikkleire.
45.2	2.6	0.5	46	1.2	—
47.3	2.6	0.5	52	1.3	—
47.5	2.5	0.5	55	1.4	—
50.3	3.0	2	58	1.3	—
46.8	2.6	1	60	1.5	—
46.3	2.8	3	65	1.7	Leire
50.0	3.1	4	61	1.6	—
45.5	2.7	4	79	2.0	—
46.3	3.0	8	81	2.1	—
26.6					Finne "grus og sandkorn.

SITUASJON.
M=1:1000-



○ Dreieboring-
● og prøver.

Arktis Gk.



27/2 - 52

Bak Korrige for fjellingsbrønden
Lengdeprofil 53 m. Skilte mellom
en sp. smalt og en bredere 1.28 - 1.61

Resultatet med tør skoppe som
vibrer gjennom for denne har anslått seg
ved H₃ = 80 m. Tørskoppe i dybde til 2.7 m.
Ved 25 m. som belasting i underliggende
grunn. Det er bare en total tørskoppe
på 3 m. H₃ i forhold til den som
er vist på 35 og 40 m. Gjeldende er
den mest 40 m. 80 m. i tørskoppe
Det er således en del av grunn
har vel bare en fjelling på 5.3 m. hende
men den selve til 1. m. i forhold til
den 1.8 m. ut fra målingene, måles

Til dreieboringen er brukt borlengder og spiss med henholdsvis 19 og 30 mm diameter. Skravert borhull betyr at boret har sunket av sig selv med den belastning på boret som er påskrevet borhullets venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning brukes alltid når motstanden er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreining er påført høyre side av borhullet.

V = vanninnhold i volumprosent;
F = relativ finhet.
H₁ = — fasthet i omrørt prøve.
H₂ = — — — — — uomrørt — —
K = kohesjon; skjærfasthet uttrykt i tonn pr. m²
O = organisk stoff i vektprosent av tørrsubstans.

44-5735

GRUNNUTLEIELSE FOR UNDERGANG TIL GJENSENS GT. STAMME-LENGDE: p. 439+30	Målestokk	Boret	10/1/43
	1:200	Trac.	16/8-43.
Norges Statsbaner — Banedirektøren Geotekniske kontor Oslo 6/19 - 1948	Erstatning for:	Gk 519.	
Erstattet av:		A. S. Rosenlund	

Format A

JBV Ingeniørtjenesten

Et ledende senter for kunnskap og erfaring i jernbaneteknikk

Ingeniørtjenesten er en egen forretningsenhet i Jernbaneverket. Vi tilbyr rådgivende ingeniørtjenester innenfor et vidt spekter av fagfelt knyttet til jernbanens infrastruktur.

Dyktige medarbeidere som "kan jernbane" gjør at vi framstår som en attraktiv og konkurransedyktig samarbeidspartner, både ved begrensede oppgaver med krav til spesialkompetanse og ved store tverrfaglige prosjekter.

Vi benytter en prosjektrettet arbeidsform for gjennomføring av alle typer oppdrag. Kvalitet settes i fokus i alle ledd og prosesser etter et eget utarbeidet kvalitetssystem basert på ISO 9001.

Våre hovedoppdragsgivere er de andre enhetene i Jernbaneverket. I tillegg utfører vi oppdrag for eksterne oppdragsgivere hvor NSB BA og NSB Gardermobanen AS sammen med totalleverandører og rådgivende ingeniørfirmaer er de viktigste.

Ingeniørtjenesten har ca. 135 ansatte (1997), hvorav 5 er knyttet til vår avdeling i Trondheim. Ved større prosjekter inngår vi samarbeidsavtaler med underleverandører etter behov.