

Grunnundersökelse

vedrörande signing i fyllingsskråning

Vestfoldbanen. ~~Pel 9251-53~~

Gk.446. ~~Km. 92.297 - 92.317~~

Etter anmodning fra distriktet har geoteknisk kontor foretatt grunnundersökelse ved ~~pel 9251-53~~ <sup>Km. 92.297 - 92.317</sup> hvor det på en strekning av ca. 25 m har oppstått en langsgående sprekke som på en kortere strekning gikk inn til höyre svillekant.

Baneformannen på stedet opplyser at sprekken første gang ble oppdaget for 7 år siden og at den er særlig iøynefallende om hösten etter sterkt regnvær, den kan da ha en åpning på 3 a 4 cm. I selve skinnegangen er det ikke merket setninger.


Av boringstegningen fremgår det at det er grunt til den skrärende fjelloverflaten. Jordarten som dekker fjellet består helt overveiende av leire som er gjennomsatt av tynne mosandlag. Mosandlagene er som oftest millimetertykke, men enkelte lag på flere centimeters tykkelse forekommer også. Leiren er overveiende en utpreget törrskorpeleire og er meget fast - tildels er den grov eller melsandig.

Det er ved enden av fyllingen - nærmest Drammenssiden - at glidningen foregår. På det område hvor sprekken pleier å fremkomme er fyllingen maksimalt 2 m mektig. Til venstre for sprekken ligger fyllmassene på tilnärmeligt horisontalt underlag mens dette til höyre for sprekken skräner ut fra linjen. Fyllingen ligger på fast törrskorpeleire. I dumpen til venstre for fyllingen pleier det under regnværsperioder å samle seg vann. Dette har innledning til å trenge gjennom fyllingen og under sterk nedbør eller under telelösning glir fyllingsmassene på det skrärende leirunderlag på höyre side.

Signingen ansees ikke å være av en slik karakter at det er noen øyeblikkelig fare. Som botemiddel foreslåes at overvannsgröften gjøres så dyp at vann hindres fra å gå gjennom fyllingen. Den må da gjøres minst  $\frac{1}{2}$  m dypere enn den er nå. Samtidig foreslåes lagt en drengroft i ~~pel 9252~~ <sup>Km. 92.307</sup> fra skinnegangen og ut til ca. 14 m höyre som antydet på situasjonsplanen. Nøyaktig beliggenhet bør først fastlegges når det blir bar mark. Drengroften bør være 1.5 m dyp og fylles med kullstubb eller grus.

Oslo den 24/3.42.

A. L. Rosentlund



Fil dreieboringen er brukt børlengder og spisa med innholds-  
rør 19 og 30 mm diameter. Skravet borrhull betyr at boret har  
sunket av sig selv med den belastning på boret som er på-  
strevet borrhulleta venstre side. Største belastning er 150 kg.  
Denne belastning brukes alltid når mosstanden er så stor at  
boret må dreies ned. Antall halve omdreininger er påført hei-  
re side av borrhullet.

$\psi$  = vanninnhold i volumprosent  
relativt fersket

Wolff, C., & Schäfers, J. (1997). LORE: Ein neu entwickelter Fragebogen zur Erfassung von Lern- und Organisationsproblemen. In: *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 51(1), 1-12.

ORGANISK SYLL VERKSTEDSBØRSEN FOR INDUSTRI

KOTC 60.0-

Km. 92.297 - 92.317

GRUNNUNDERSÖKELSE FOR SIGNING I FYLLINGSSKA- VESTFOLDBANEN. Pet 9251-53-		Målestokk	Boret: <i>X.P.</i>	Febr. 42
		1:200	T-RC <i>X.P.</i>	17/3-42.
		1:500	<i>J.v. Hennem Kung</i>	
Norges Statsbaner — Banedirektøren Geotekniske kontor		Erstatning for:		
Dato 21 / 3 1942		<b>GK 446</b>		
		Pratattel av:		
		A. G. Rosenvik		