


R.891 FLATÅS NORDRE

GRUNNUNDERSØKELSER
DATARAPPORT



29.12.92
TEKNISK SEKSJON
UTBYGGINGSKONTORET TRONDHEIM KOMMUNE



TRONDHEIM KOMMUNE
TEKNISK AVDELING
GEOTEKNIK SEKSJON
HOLTERMANNSV. 1, 7004 TRONDHEIM

Oppdragsgiver:
Bygesakskontoret

Oppdrag v/:

Oppdrag: R.891 FLATÅS NORDRE. REGULERINGSPLAN
DATARAPPORT

Sted, dato: Trondheim, 29.12.92

UTM- referanse: NR 676287		Sted: Flatåsen		
Emneord:	Grunn-undersøkelse			
Feltarbeid utført: November/desember 92		Antall tekstsider: 3	Antall bilag: 7	

Sammendrag:

Original mineralsk grunn består generelt av 3 - 5 meter tørrskorpeleire over hovedsaklig fast til meget fast siltig leire.

Tidligere ravinedaler i skråningen øst for området er oppfylt. Kvaliteten på massene, hvordan fyllingene er lagt ut og om det er lagt drenering er ikke kjent.

Grunnvannspeilet er målt til å ligge ca. 6 og 3 meter under terreng i h.h.v. borpunkt 3 og 5.

Det er ikke registrert fjell i noen av sonderboringene. Boringene er imidlertid avsluttet i meget faste masser der det ikke var mulig å komme dypere.

Seksjonsleder:

Saksbehandler:

Rolf H. Røsand
Rolf H. Røsand

1. INNLEDNING

Prosjekt Vurdering av reguleringsplan Flatås Nordre.
 Området som ønskes regulert ligger på østsiden av Nedre Flatås veg, mellom vegen og kanten av skråningen ned mot Romulslia. Planen er delt i en nordre del og en søndre del, og den er vist på situasjonskartet i bilag 1.

Rapport Rapporten inneholder resultat fra grunnundersøkelsene og beskrivelse av grunnforholdene.

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER

Markarbeid Markarbeidet ble utført av vårt borelag i tiden 26. november til 4. desember 1992.

Det er utført:

- 8 dreiesonderinger
- 2 prøveserier, til sammen 18 prøver
- 2 poretrykksmålinger

Plassering av borpunkt er vist på situasjonskartet. Resultatet fra dreiesonderingene og poretrykksmålingene er fremstilt på terrengprofilene i bilag 2 - 4.

Terrengprofilene er profilert ut til kanten av skråningen, og derfra er de tegnet på grunnlag av situasjonskartets koter. Kotehøyden i borpunktene er nivellert med utgangspunkt i høyde på Nedre Flatås veg.

Laboratoriet Prøvene er rutineundersøkt og visuelt klassifisert i vårt laboratorium. Vanninnhold er målt på samtlige prøver. Romvekt og udrenert skjærstyrke er målt på uforstyrrede prøver.

Effektive styrkeparametere er bestemt ut fra treaksialforsøk på 2 prøver.

Resultatet fra laboratorieundersøkelsene er vist på borprofilene i bilag 5 og 6 og treakskurvene i bilag 7.

3. GRUNNFORHOLD

Terreng

Bebygelsen er plassert på et tilnærmet horisontalt platå mellom Nedre Flatås veg og skråningenskanten. Skråningen på østsiden er ca. 40 meter høy, og helningen ligger hovedsaklig mellom 1:2 og 1:3.

Det har tidligere vært flere markerte ravinedaler i skråningen. Ravinedalene i profil B og nord for profil D og E er oppfylt, og det har også vært noe oppfylling mellom profil C og D. Kotene på situasjonskartet er derfor ikke riktig opppe på platået, der bebyggelsen er tenkt plassert, og i øvre del av skråningen. I nedre del av skråningen er det ikke spesielle endringer i terrenget.

Mineralske løsmasser

De originale mineralske løsmassene i området består generelt av marin siltig leire. Øverst er det et 3 - 5 meter tykt tørrskorpe lag over hovedsaklig meget fast leire. Det er registrert et ca. 1,5 meter tykt lag med noe mindre fasthet i borpunkt 5. Vanninnholdet er ca. 30% i tørrskorpeleira og i det faste laget i borpunkt 5. Den meget faste leira under har et vanninnhold som varierer fra ca. 15 - 20%. Romvekten varierer stort sett i området mellom 19 og 21 kN/m³.

Dreiesonderingene tyder også stort sett på faste masser, men det er partier med avtagende dreiemotstand der fastheten kan være noe mindre. Dreiesonderingene er avsluttet i meget faste masser der dreiemotstanden var så stor at det ikke var mulig å føre sonderingene dypere.

Treaksialforsøkene i borpunkt 5 er tolket til friksjonsvinkel $\tan\phi = 0,68$ for en attraksjon $a = 10 \text{ kN/m}^2$.

Fyllmasser

Borpunkt 3 er plassert i den oppfylte dalen på søndre del av området. Sonderingen tyder på at det er fyllmasser av varierende kvalitet. For å komme gjennom fyllmassene med sonderingen måtte borpunktet flyttes 4 meter. Vanskelighetene med å komme gjennom tyder på at det er fylt grove masser (stein, bygningsrester, betong e.l.) sammen med leira. Vi vil anta at oppfylling av disse ravinedalene er gjort i forbindelse med utbygging av området øst for Nedre Flatås veg.

I følge opplysninger fra grunneier er det i de to nordligste dalene hovedsaklig fylt leire med noe innblanding av matjord. Det er ikke kjent om det er lagt ned drenering i dalene før oppfylling.

Grunnvann


Det er satt ned hydrauliske piezometer i borpunkt 3 og 5. Disse to punktene er valgt for å prøve å finne ut om det er lagt drenering i dalen før oppfylling, men også for å måle grunnvannspeilets beliggenhet generelt.

Grunnvannsmålingene er utført i perioden 7. til 29. desember, og grunnvannspeilet er målt til å ligge ca. 6 og 3 meter under terreng for h.h.v. borpunkt 3 og 5. Grunnvannet ligger vesentlig lavere i borpunkt 3 enn i borpunkt 5. Dette kan tyde på at fyllmassene i den oppfylte dalen til en viss grad er drenerende, men grunnvannet ser likevel ut til å stå noe oppe i fyllmassen. Resultatet fra poretrykksmålingene er fremstilt på terrengrøysene.

Fjell

Det er ikke registrert fjell i noen av borpunktene. Tidligere undersøkelser ca. 150 - 200 meter lenger vest viser imidlertid relativt liten dybde til fjell. Også nede i skråningen, øst for B4, viser tidligere boring liten dybde til fjell.

For mer detaljerte opplysninger om grunnforholdene vises det til bilagene bak i rapporten.



+135

m

112 OMDR. PR. M.

100

200

300

400

500

600

x slug

Dagens terreng

m

+130

m

+125

m

+120

m

+115

m

+110

m

Dagens terreng

m

+105

m

+100

m

Dagens terreng

m

+95

m

+90

m

+85

m

+80

m

+75

m

+70

m

+65

m

+60

m

+55

m

+50

m

+45

m

+40

m

+35

m

+30

m

+25

m

+20

m

+15

m

+10

m

+5

m

0

m

-5

m

-10

m

-15

m

-20

m

-25

m

-30

m

-35

m

-40

m

-45

m

-50

m

-55

m

-60

m

-65

m

-70

m

-75

m

-80

m

-85

m

-90

m

-95

m

-100

m

-105

m

-110

m

-115

m

-120

m

-125

m

-130

m

-135

m

-140

m

-145

m

-150

m

-155

m

-160

m

-165

m

-170

m

-175

m

-180

m

-185

m

-190

m

-195

m

-200

m

-205

m

-210

m

-215

m

-220

m

-225

m

-230

m

-235

m

-240

m

-245

m

-250

m

-255

m

-260

m

-265

m

-270

m

-275

m

-280

m

-285

m

-290

m

-295

m

-300


m

-305

m


Profil D

Boring 6




Profil E


Boring 7



Boring 8



Høyspent



MALESTOKK:

1: 200

TEGN. AV:

RHR, SLS

DATO:

08.12.91

KONTR:

Profil med dreieborring - og

prøvetakningsresultat

08.12.91

RAPP. NR.:

R.891

BILAG:

4

FLATÅS NORDRE

TRONDHEIM KOMMUNE

TEKNISK SEKSJON

TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon

BORPROFIL

Sted: FLATÅS NORDRE

BORING: 5

BILAG: 5

Nivå:

R.891

Prøvetaker: Skrue/54mm

Oppdrag:

15.12.92

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w Plastisk område					Rom- vekt kN/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk Konusforsøk	Vingeboring	Sensi- tivitet
				20	30	40	50%	W _P — WL				
5	TØRRSKORPELEIRE siltig	01			○							
		02			○							250 ▽
		03			○				(18,0)			134 ▽
		04			○				19,0 (18,7)			134 ▽
		05			○				19,1 (19,2)	OMRØRT	UFORSTYRRET	134 ▽
		06			○				19,4 (19,1)	▼	▼	2 ▽
		07			○				20,4 (19,9)	▼	▼	7 ▽
10	LEIRE siltig											4 ▽
												2 ▽
15	enk. sand- og gruskorn											
20												
25												

TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon
BORPROFIL

Sted: **FLATÅS NORDRE**

BORING: **8**


BILAG: **6**

Nivå:


Oppdrag: **R.891**

Prøvetaker: **Skrue/54 mm**

Dato: **16.12.92**



$\frac{1}{2}(\delta_1 - \delta_3)$
kN / m²



TRONDHEIM KOMMUNE
TEKNISK SEKSJON

FLATÅS NORDRE

Treaksialforsøk
Boring 5, dybde 4,45m
og 4,65m

MALESTOKK

TEGNET AV
KT, SLS

RAPP NR.
R. 891

DATO
16.12.92.

BILAG
7