



## **OSKLEIVA/LØKKEVEIEN.**

Separering av avløpssystemet i deler av Oskleiva og Løkkeveien. (se vedlagt kart). Det er også lagt med ny vannledning. Bildene som er tatt er fra Løkkeveien. Forholdsvis moderate grøftedybder med greie gravemasser bestående av en blanding av sand og leire. Ved litt større dyp ble leira litt mer fremtredende. Tåler lite regn, blir da flyende.

Arbeidene utført i 2012.

Halden 14.01.2019



Kartdata ©2019 Google 50 m

**FORSINKELSER**  
Lite trafikk i dette området



