

NORGES STATSBANER  
GEOTEKNIK KONTOR

RAPPORT FOR GRUNNUNDERSÖKELSER PÅ LINJESTREKNINGEN  
SANDVIKA-ASKER

DRAMMENBANENS DOBBELTSPORANLEGG

Tegning Gk 2247,1-5, 2271-2277 og 2308,1-3.

Det er utført grunnundersökelse på linjepartier hvor det etter foretatt befaring ikke var direkte innlysende at stabiliteten var tilfredsstillende og hvor det derfor kunne være ønskelig med undersökelse. Etter befaringen ble det oppsatt P.M. datert 25.11.54 og 28.4.55 og disse vedlegges for oversiktens skyld.

De utførte undersökelse har ikke avdekket grunnforhold av en slik beskaffenhet at det anses nødvendig med ekstra sikringstiltak, med unntakelse av det aller vestligste området i kanten av Bondivatnet.

PEL 1364-1397 Gk.2247.1-5.

Grunnen består hovedsakelig av mosand eller sandig leire. Øst for nævneværende veg til Kjørbo er grunnen dekket av et ca. 2 m tykt torvlag. Det er ingen fare for linjens stabilitet, og de prosjekterte fyllingsarbeider på venstre side av linjen kan utføres uten noen ekstra sikkerhetsforanstaltninger.

PEL 1740-45 Gk.2271.

Det er løs, sandig leire utenfor fyllingen, men da det er høytliggende fjell i fyllingsfot er den meget høye fylling sikret mot utglidning.

PEL 1804-08 Gk.2272.

Det er foretatt sonderboringer i veggant syd for fylling. Dybden til fjell er fra 1 til 8 m. De overliggende løsavleiringer består av sand og grus og grunnforholdene er følgelig gode.

PEL 1825-31 Gk.2273.

I profilene pel 1825 og 1827 er det sand og grus ned til fjell, som ligger fra 5 til 10 m under opprinnelig terreng.

I profilene pel 1829 og 1831 er det under et 3-4 m tykt sand- og gruslag påvist et ca. 5 m tykt lag sandig leire, hvorunder man igjen har sand og grus ned til fjell som ligger i en dybde av 8 m eller mere under opprinnelig terreng.

Det er i 2 av leirprövene påvist meget lave fasthetsverdier, men man må anta at prövenes fasthet er nedsatt ved prövetakingen som følge av stort innhold av sand og skjell. Totalinntrykket er at grunnforholdene er gode, og stabiliteten anses å være tilfredsstillende.

PEL 1865-81 Gk.2274

Grunnen består av et 3 m tykt leirlag med underliggende fjell. I et enkelt profil er dybden til fjell 6 m.

Med såvidt höytliggende fjell som man her har er det ingen fare for utglidning.

PEL 1899-1911 Gk. 2275,1 og 2

Den ca. 10 m höye fyllingen ligger på leirterring, men i fyllingsfoten er bare de øvre 4-5 m ren leire. Herunder er det sand og grusblandet leire.

Det er opptatt en pröveserie, nemlig i pel 1905+3,47 m til venstre for venstre spor. Det er her ren leire ned til 7,0 m dybde. Skjærfastheten er mellom 2,0 og 2,7 t/m<sup>2</sup> med en enkelt pröve på 1,3 t/m<sup>2</sup>.

Dreieboringene viser at grunnforholdene avgjort er bedre ved fyllingsfot. Det ble gjort forsök på å ta en pröveserie i fyllingsfoten i samme profil, men dette måtte oppgis på grunn av for meget stein.

Fyllingen må ansees å være stabil.

PEL 2021-28 Gk.2276

Nedenfor undergang Vakås er grunnforholdene meget gode. Det er fast bunnmorene med fjell i en dybde av 5-10 m.

PEL 2076-89 Gk.2277.

Ved pel 2076 er det fjell i en dybde av 1,5 m under stöttemur mot veg.

Fra pel 2078-88 ligger linjen på fjell, eller det er meget grunt til fjell.

Ved pel 2089 er det fylling med underliggende sandig leire til 4,0 m under terrenget, sand fra 4,0-6,0 m og fjell i 6 m dybde.

Vest for dette profil stiger vegen utenfor fyllingsfot og terrenget på utsiden raskt opp mot jernbanens planum frem til skjæring som begynner ved pel 2094. Da det topografisk sett ugunstigste profil i pel 2089 har gode grunnforhold har det ikke vært ansett påkrevet å utføre borer lengre frem i linjen.

PEL 2320-90 Gk. 2308,1-3.

Denne strekning omfatter utvidelse av Asker stasjonsområde i vestre ende og linjeomlegging vest for stasjonsområdet frem til Bondivatn. Tidligere er det på dette område utført grunndundersökelse for bru over Asker.

elva, Gk. 749.

Området er lavtliggende og sumpig og den prosjekterte fyllingshøyde er 2-3 m.

N.B.

Denne uttakelsen  
er litt fr  
optimistisk.  
Må innde  
søkes nærmest.  
Fylling i  
marken har  
"plumpe".


Fra et tilnærmet horisontalt terreng er det aller øverst og lokalt tynne torvlag eller torvgytje. Fra 1 à 2 m under terreng er det finkornig sand, finmosand, med sterkt innhold av planterester. En del av de opptatte prøver er til og med blitt betegnet som planterester med mosand. Denne avleiringen har usedvanlig stort vanninnhold og under vekten av fyllingen vil den bli presset sammen. Det er sannsynlig at terrænet under midtpartiet av fyllingen vil bli presset ned 0,5 á 1,0 m, men den vesentlige del av synkningen vil komme allerede under anlegget. Ved sammentrykking av grunnen øker bareevnen og det anses ikke nødvendig med andre foranstaltninger enn å bruke fyllingsskråning 1:2.


Fra pel 2365-72 er det fjellskjæring. Lengre vest ligger såvel prosjektert linje som nåværende driftslinje ut mot Bondivatn. Her synes grunnforholdene å være lite tilfredsstillende. I denne forbindelse gjøres det oppmerksom på at det fra pel 24,10-25,54 er utført grunnundersøkelser på en ca. 1,5 km lang strekning langs Bondivatnet. Disse undersøkelser er på det nærmeste ferdig bearbeidet og vil bli fremstilt på tegninger Gk. 914. Partivis er grunnforholdene her så tvilsomme at sikkerhetstiltak, og da helst linjeinnflytting, må gjennomføres. Det tidligere omtalte parti omkring pel 2390 hvor grunnforholdene var karakterisert som lite tilfredsstillende må ses i sammenheng med og behandles sammen med partiet langs Bondibatnet.

Oslo den 21.2.56.


Jv. Skarve-Haug

H. Hartmark







Situasjon M=1:1000



Fylling ved Solhaug. Drømmen d. dobb. sp. pel 1808+8,5 Grunnundersøkelse Norges Statobaner — Generaldirektorat Geotekniske kontor Oslo 10/2 - 18 56	Målestokk 1:200 1:1000 Tegn. O. Ma. okt. 55 A. Hartmann	Boret. Ota Mai '55 Tegn. O. Ma. okt. 55 Ertatning for: GK 2272.
Fj. Skarv-Haug.		Ertatning for:
		GK 2272.
		Ertatning av:
		Permit A



Lab.nr 15-19/189		160k.
Fylling ved Solstad		Målgrunn
Dræmnb.dobb.sp.pel. 1828		Boret. Ø. Ha Mai 55
Grunnundersøkelse		1:200
		Tegn. Ø. Ha Okt. 55
		J. Hartmark
Norges Statsbaner — Generaldirektoraten		Ersattning for:
Geotekniske kontor		
Oslo 10.12.1956		
<b>Gk 2273-</b>		
W. Hansen-Haug,		
Erstattnings av:		



Lengdeprofil, innerkant vei.

Pel. 1900

01

02

03

04

05

06

SV.OK.

07

08

09

1910

11

TIL Asker.

Kote 60

Leire

Leire, steinet

100  
225

Leire

100  
250

Leire, sandig

Kote 50

Leire

100

200

100

218

75

400

steinetmasse

Tørrskorpeleire

100

200

100

218

75

400

steinetmasse

Leire

100

200

400

sand og grush. masse

Leire

100

200

400

600

700

600

700

550

Fyllmasser.


Kote 60

Kote 50

Situasjon M=1:1000

Hvalstad st.

N.



w = vanninnhold i vektsprosent av tørrsubstans.

n = " - volumprosent = porositet.

F = relativ finhet.

H<sub>1</sub> = " fasthet i omrørt prøve.

H<sub>3</sub> = " " i uomrørt "

c = kohesjonsskjærfasthet i prøven, uttrykt i tonn pr. m<sup>2</sup>.

δ = volumvekt i tonn pr. m<sup>3</sup>.

o = humifisert organisk stoff i vektsprosent av tørrsubstans.

w<sub>L</sub> = flytegrense.


w<sub>p</sub> = utrullingsgrense.

Til dreieboringen er brukt borlengder og spiss med henholdsvis 19 og 30 mm. diameter. Skravert borhull betyr at boret har sunket, uten å dreies, med den belastning på boret som er skrevet på borhullets venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning bruktes aldri når motstanden som boret møter er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreininger er skrevet på høyre side av borhullet.


Lab.nr 22-26/89

1. bok.


Trammenb. dobb.sp. anlegg	Målestokk	Boret. Ø.m. Mål. 55
Fylling Hvalstad st. pel. 1906	1:200	Tegn. Ø.m. okt. 55
Grunnundersøkelse.	1:1000	H. Starthmark
Norges Statsbaner — Banedirektoratet		
Geotekniske kontor		
Oslo 1012 - 1956		
<b>Gk 22751</b>		
9 VF 19		
Erstatte av:		
Format A		



Lengdeprofil 'V'fyllingsfot, venstre side av linjen. 'V'Vakås undergang.




Situasjon M=1:1000



- Dreieboring
- Slagboring

Drammen b.dobb.sp. anlegg. Fylling 'V' Vakås pel. 2025 Grunnundersøkelse			1. bok
Målestokk	Boret. O.Ha	Mai. 55	
1:200			
1:1000	Tegn. O.Ha	Okt. 55	
Norges Statsbaner — Banedirektoratet Geotekniske kontor Østbu 101/2 - 19 56			H. Sandmark
Ersattning for:			Gk 2276
Ersattet av:			



Til dreieboringen er brukt børlengder og spiss med henholdsvis 19 og 30 mm. diameter. Skravert borrhull betyr at boret har sunket, uten å dreies, med den belastning på boret som er skrevet på borrhullets venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning bruktes altid når motstanden som boret møter er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreininger er skrevet på høyre side av borrhullet.

Trammet. dobb. sp. anlegg	Målestokk	Bord. O.H.	Hai 53
Fylling v/Hön pel. 2083	1:200	Ten. O.H.	OKD. 55
Grunnundersøkelse	1:1000	H. Hartmann	
Eres Statbaner - Generaldirektøren			
Geotekniske kontor			
11.10.12 - 1956			
GK 2277			
Eretattet av:			
6F			
Format A			