


(12)



Boquillerna är belagda med röde lak

Boinger ved Elvstrøms lazarus
 afte af
 brandformand Busby i november 1896

10
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1

Borhul 1



Blødt

ler

Borhul 2



Blødt
 ler

Mørkt

blødt

ler

Borhul 3



Fin
 sand
 fast
 ler

mørkt

blødt

ler

Borhul 4



Groo
 sand

blødt

ler

Borhul 5



Fin
 sand
 groo
 sand
 lerhold
 fin sand

blødt

ler

321
 70

TRONDHJEM
 Stadsingeniørkontor

26/11 1896

321

0 Vand

Arkiv nr. 1 F.26 E.26/65	Blad 1	GRUNNBORINGSRAPPORT	Borhull nr. 2
--	---------------	---------------------	----------------------

Sted, plass	Ilsvika, Difterilasarettet	Skisser, etc.
Borplassens høyde i forhold til fastpkt. eller midl. havnivå	0-punkt på ca.cote 11,0	
Boringen utført	1896	
Metode		
Formål		
Utførende firma - inst.		
Oppdragsgiver		

Anmerkninger

Dybde, m	Jordart	Sign.	Lab.nr.	Vanninnhold i %	Romvekt t/m ³	Skjærfasthet t/m ²	Sensitivitet
	GROV GRUS fast	⋯					
5	FINSAND leirholdig, lös	⋈					
10	LEIRE sandholdig, blötakt.	⋉					
15	GROVSAND	⋊					
	fjell 15,51 m. u. overflaten						
	Ved nedre og vestre ende av huset var det 7 m. ned til fjell 3 m. fast leirholdig sand og deretter 4 m. meget blöt leire						