

Gjenpart: Blbg

NSB Baneregion Nord  
Rolf Austvik  
Pirsenteret  
7005 TRONDHEIM

Henvendelse til  
Even Øiseth  
23 15 30 18

Deres referanse  
Rolf Austvik

Saksreferanse

Dato

## FYLING VED HJELLE

### Grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger

Vedlagt følger 4 eksemplarer av rapport Gk4178 - 2 fra forannevnte prosjekt. Vi anser oppdraget som avsluttet, og håper rapporten tilfredsstiller Deres forventninger. Prosjektet vil bli fakturert etter medgått tid og resurser som avtalt.

Med hilsen



Even Øiseth

Prosjekt nr.: **Gk4178**

Rapport nr.: **2**

Oppdragsgiver: **NSB Baneregion Nord**

Prosjekt: **Fylling ved Hjelle, Dovrebanen  
Grunnundersøkelser.**

**km 448,2**  
*340,8*

Dato: **07.10.1996**

---

**Rapporten omhandler (stikkord):**

Enkle sonderinger/ slagsonderinger, vurdering for rørpressing og alternativ trasé.  
Stabilitetsvurderinger

**For NSB Ingeniørtjenesten**

Prosjektansvarlig:

*Håkon Heyerdahl*  
Håkon Heyerdahl

Prosjektleder:

*Even Øiseth*  
Even Øiseth

Rapport utarbeidet av:

*Even Øiseth*  
Even Øiseth

## **INNHOLD**

|                          | Side |
|--------------------------|------|
| 1. OPPDRAG               | 3    |
| 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER | 3    |
| 3. RESULTATER            | 4    |
| 4. VURDERINGER OG TILTAK | 5    |

## **BILAG**

### 1. BORMETODER OG LABORATORIEUNDERSØKELSER

## **TEGNINGER**

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. OVERSIKTSKART                           | Gk4178. 0       |
| 2. BORPLAN                                 | Gk4178. 10      |
| 3. ENKELTBORINGER<br>BORPROFILER 1:200     | Gk4178. 20 - 27 |
| 4. PROFIL M/STABILITETSBEREGNINGER         | Gk4178. 31      |
| 5. SKISSEERT TILTAK M/STABILITETSBEREGNING | Gk4178. 32      |

## 1 Oppdrag

NSB Ingeniørtjenesten har fått i oppdrag av NSB Baneregion Nord å utføre sonderinger gjennom fyllingen ved Hjelle, km 340,85, på Dovrebanen. Den høye fyllingen har i alle år vært urolig, og det har vært nødvendig å justere sporet relativt ofte. Sonderingene skulle avklare muligheten for å presse rør gjennom fyllingen. Oppdraget har også omfattet sonderinger for en mulig alternativ trasé for overvannsledning gjennom undergangen på stedet. Det er utført stabilitetsberegninger for hele fyllingen, og gitt anbefalinger om nødvendige tiltak.

## 2 Utførte undersøkelser

Undersøkelsene ble utført i august 1996 med en lett borrigg av type Geocombi 700. Det ble også forsøkt sonderinger med håndholdt utstyr i fyllingen der terrenget er for bratt til å bore med rigg. Dette var ikke vellykket da det er mye stein i fyllingen.

Det er utført totalt 8 enkle sonderinger. Mange sonderinger ble utført flere ganger da det raskt stoppet mot stor stein.

Ingen av boringene er nøyaktig innmålt, men borplan viser ca. plassering av punktene i terrenget. Tabellen nedenfor viser borede dybder.

| Borpunkt | Forsøk | Boret dybde | Merknad/Stopp mot              |
|----------|--------|-------------|--------------------------------|
| 1        | 1      | 0,3         | Stein                          |
|          | 2      | 0,5         | "                              |
|          | 3      | 0,4         | "                              |
| 2        | 1      | 4,4         | Ant. fjell eller stor stein    |
| 3        | 1      | 1,8         | Ant. stor stein                |
|          | 2      | 3,2         | Ant. fjell eller stor stein    |
| 4        | 1      | 0,7         | Ant. stor stein                |
|          | 2      | 0,3         | "                              |
|          | 3      | 0,4         | "                              |
|          | 4      | 1,6         | "                              |
| 5        | 1      | 2,8         | Ant. fjell eller stor stein    |
| 6        | 1      | 5,6         | "                              |
| 7        | 1      | 6,0         | "                              |
| 8        | 1      | 4,0         | Stein                          |
|          | 2      | 12,0        | Fast grunn, mulig skrått fjell |

Det er tidligere utført sonderinger av NSB og Vegkontoret i Oppland. Resultatene fra alle disse sonderingene er tegnet inn på profiler i rapport Gk4178-1 av 10.02.1989.

### 3 Grunnforhold

Det er ikke tatt opp prøver av grunnen, men tidligere utførte sonderinger tyder på at massene i hovedsak består av friksjonsmasser (sand/grus/stein) i variabel blanding og lagringsfasthet. Lag av mer siltig, finkornig masse menes påvist enkelte steder, spesielt nærmest fjell. Det er ved en tidligere utført fjellkontrollboring registrert mye vann ved fjelloverflaten.

Jernbanefyllingen inneholder en del stein. Første sondering i borpunkt 8 stoppet på 4 meters dyp. Andre forsøk gikk helt til 12 m, men her bøyde borstengene seg før de røk helt av. Sonderingen viste tydelig tegn på Stein i fyllingen. Stengene knakk sannsynligvis fordi det stoppet mot skråfjell. Det ble forsøkt sonderinger med håndholdt utstyr i fyllingsskråningen, men det var ikke mulig å komme gjennom det øverste laget med steinmasser.

Flere av sonderingene i veien stoppet mot stor Stein etter få dm. Det ble forsøkt flere ganger i hvert borpunkt dersom man ikke kom ned på første forsøk.

Sondering i borpunkt 1 stoppet mot stor Stein etter kun 0,5 m. Det kan være en gammel steinblokkmur som er overfylt, eventuelt er veien bygd opp av masser med store steinblokker.

Sondering i borpunkt 2 og 3, før og etter undergangen, gikk inntil hhv. 4,4 og 3,2 m dypt. Det antas at disse sonderingene stoppet mot fjell, men det kan også være stor Stein. Sondering i borpunkt 4 gikk til kun 1,6 m dyp, og det etter hele 4 forsøk. I borpunkt 5, 6 og 7 ble resultatet hhv. 2,8 m, 5,6 m og 6,0 m. Det ble registrert Stein og morenemasser i alle borhull.

### 4 Vurderinger og tiltak

#### 4.1 Drenering

Fyllingen antas å inneholde for mye Stein til at pressing av rør kan anbefales. Risikoen for å støte på stor Stein er ganske stor når man ser på alle sonderingene samlet.

Det andre alternativet med å legge rør i veien gjennom undergangen, ser derimot ut til å være mulig. Man kan risikere at det må fjernes noe fjell omkring borpunkt 4 og 5, men sannsynligvis har sonderingene stoppet mot stor Stein. Sonderingene før og etter undergangen viste i hvert fall at det er tilstrekkelig dybde til fjell der.

Det må regnes med at det må graves i masser med stor Stein. Dette vil muligens sinke gravearbeidene, men anses å være en bedre løsning enn å forsøke med rørpressing.

#### 4.2 Stabilitet av fyllingen

Det er tidligere utført stabilitetsberegninger for fyllingen. Disse viser at sikkerheten mot utglidning er lav selv med et moderat antatt vanntrykk i fyllingen. Vi har utført noen tilleggsberegninger. Disse viser at sikkerheten mot utglidning er lavere enn man normalt vil godta ved bygging av jernbane. Det er også lav sikkerhet mot lokal utglidning av veien. Det er imidlertid stor usikkerhet i beregningene med hensyn til parametervalg for massene i fyllingen og stedlige masser.

Ved å føre mye av det vannet og annen væske (sigevann fra landbruk) som i dag renner gjennom fylling, i rør gjennom undergangen, vil sannsynligvis fyllingen bli mer rolig. Imidlertid vil totalstabiliteten fremdeles være dårlig.

En utfylling på nedsiden av veien med helning 1:1,5 vil bedre stabiliteten ytterligere. Høy sikkerhet mot utglidning er vanskelig å oppnå med utfylling da terrenget fremdeles er bratt nedenfor fyllingsfoten.

Jordnagling har vært nevnt som aktuell sikringsmetode. Dersom stagene festes kun i løsmassene, vil ikke sikkerheten mot utglidning av hele fyllingen bli vesentlig forbedret. Veien vil imidlertid få bedret sikkerheten noe. En eventuell glideflate for hele fyllingen vil sannsynligvis gå nær fjelloverflaten, og stagene bør derfor festes i fjell. Det er ikke utført beregninger for en slik løsning, men det antas at dette gir bedre totalstabilitet enn en utfylling med helning 1:1,5.

En eventuell ny støttemur bør fundamenteres eller forankres til fjell for at stabiliteten skal bli vesentlig forbedret. Dette vil gi god stabilitet, men kan bli vanskelig og dyrt å få til.

Som nevnt i rapport Gk4178 nr. 1 fra 1989 er det mulig at setningene og forskyvningene i fyllingen vil bli langt mindre når vann og annen væske hindres i å renne gjennom fyllmassene. Det er imidlertid en risiko med å utsette eventuelle tiltak til man ser resultatene av drenstiltakene. Det er sannsynlig at noe vann fremdeles vil renne under fyllingen. Dette kan forårsake setninger p.g.a. at finkornig masse vaskes ut, eller at fyllingen glir mot fjelloverflaten.

På grunn av den lave sikkerheten man får mot utglidning ved stabilitetsberegninger, kan det bli nødvendig å sette inn tiltak i fyllingsfoten. Vi har ikke her tatt stilling til om jordnagling med stag til fjell eller en utfylling bør velges. Det bør i den videre prosjekteringen tas hensyn til kostnader for hvert enkelt alternativ og sannsynligheten for å få et godt resultat.

## **REFERANSESIDER**

### **Oppdrag -rapport - dato - antall sider- revisjon**

Gk4178      2      07.10.1996      6

**Oppdragsgiver:** NSB Baneregion Nord

Kontaktperson: Rolf Austvik

Kontrakt: 196139

### **Distribusjon**

NSB Baneregion Nord: 4

NSB Ingeniørtjenesten: 1

### **Geografiske opplysninger**

Fylke: Oppland

Kommune: Dombås

Sted: Hjelle

Kartblad: 1419 II





UTM-koordinater:

Banestrekning: Dovrebanen

Kilometer: 340,8



## BORMETODER



### DREIETRYKKSONDERING

utføres med skjøtbare borstenger (36 mm) med utvidet sonderspiss. Borstangen presses ned med en hastighet på 3 m/min. og roteres samtidig 25 omdr./min.

Motstanden mot nedtrengning  $F_{DT}$  registreres automatisk og angis i kN.

### TRYKKSONDERING

utføres med skjøtbare borstenger (36 mm) med kon spiss som trykkes ned med jevn hastighet (2 cm/sek). Spissen har  $10 \text{ cm}^2$  tverrsnitt og  $60^\circ$  vinkel. Over spissen er en friksjonshylse med  $150 \text{ cm}^2$  overflate. Spissmotstand ( $q_c$ ) og lokal sidefriksjon ( $f_s$ ) registreres kontinuerlig. En skriver tegner opp  $q_c$  og  $f_s$  direkte. Forholdet  $f_s/q_c \%$  gir orientering om jordarten.

Friksjonsmantelen kan erstattes av en poretrykksmåler slik at poretrykket kan registreres og tegnes opp kontinuerlig.

### FJELLKONTROLLBORING




utføres med fjellbor (36 mm) med 51 mm hardmetall kryss-skjær. Det benyttes en tung, pneumatisk eller hydraulisk borhammer med høytrykks vannspyping. Boring gjennom ulike lag (leire, grus) kan registreres, likeså gjennom større steiner.

For sikker registrering av fjell bores 3-5 m i fjell under registrering av borsynk (i cm/min).

### PRØVETAKING

Den mest brukte prøvetaker er en tynnvegget stålsylinder (60-90 cm lang, 54 mm diameter) med innvendig stempel. I ønsket dybde blir sylinderen presset ned uten at stemplet følger med. Jordprøven som dermed skjæres ut heises opp med borstrengen til overflaten, hvor den forsegles for avsendelse til laboratoriet.

Avhengig av grunnforholdene benyttes andre typer prøvetakere.



#### + VINGEBORING

utføres ved at et vingekors (normalt 65x130 mm) presses ned i jorden (leiren) og dreies rundt med et instrument som måler dreiemomentet. Utdrenert skjærstyrke ( $S_u$  kN/m<sup>2</sup>) beregnes ut fra dreiemoment ved brudd.

Målingen gjøres 2 ganger i hver dybde, annen gang etter omrøring.

#### ⊖ MÅLING AV GRUNNVANNSSSTAND OG PORETRYKK

utføres med standrør med filterspiss eller med hydraulisk eller elektrisk piezometer. Hvilket utstyr som er egnet avhenger av både grunnforhold og formålet med målingene.

Filteret eller piezometerspissen trykkes ved hjelp av rør til ønsket dybde. Poretrykket registreres som vannets stigehøyde i røret eller i en tynn plastslange eller ved elektriske signaler.

Boroperasjonene utføres med håndkraft, lettere motordrevet utstyr eller med tyngre, terregngående borriger.

#### ✖ TOTALSONDERING

Metoden kan sies å kombinere dreietrykksondering og fjellkontrollboring. Det utføres dreietrykksondering til nedtrengningen stopper i et fast lag, deretter går man over til fjellkontrollboring med slag og spyling. Man kan veksle mellom de to boremetodene etter behov. Ved hjelp av en geoprinter registreres synk på boret i m/min, rotasjonshastighet, dreiemoment på borstang, vannmengde og trykk ved spyling.

## LABORATORIEUNDERØKELSER

### MINERALSKE JORDARTER

Klassifiseres på grunnlag av komgraderingen. Betegnelsen på de enkelte fraksjoner er:

| Fraksjon         | Leire  | Silt       | Sand   | Grus | Stein  | Blokk |
|------------------|--------|------------|--------|------|--------|-------|
| Kornstørrelse mm | <0.002 | 0.002-0.06 | 0.06-2 | 2-60 | 60-600 | >600  |

En jordart kan inneholde en eller flere kornfraksjoner og betegnes med substantiv for den fraksjon som har størst betydning for dens egenskaper og med adjektiv for medvirkende fraksjoner (eksempel: siltig og sandig leire).

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største fraksjonen angis først i beskrivelsen (eksempel: grusig morene, moreneleire).

### ORGANISKE JORDARTER

Klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:


|          |  |
|----------|--|
| Torv     | <i>Myrplanter, mindre eller mer omdannet (fibertorv, mellomtorv, svarttorv).</i> |
| Gytje,dy | <i>Omdannede, vannavsatte plante- og dyrerester</i>                              |
| Mold     | <i>Organisk materiale med løs struktur</i>                                       |
| Maljord  | <i>Det øvre, moldholdige jordlag</i>   |

### SKJÆRSTYRKE

Skjærstyrken på et plan avhenger av effektiv normalspenning på planet (totaltrykk+poretrykk) og av jordens

#### Skjærstyrkeparametre (a og $\phi$ )

Disse bestemmes ved treaksiale trykkforsøk på representative prøver. Forsøksresultatene fremstilles som "spenningsstier", dvs. utviklingen av skjærspenningen på et plan vises som funksjon av en effektiv hovedspenning eller av normalspenningen. På dette og annet grunnlag fastsettes karakteristiske parametre for det aktuelle problem.



#### Udrenert skjærstyrke ( $S_u$ kN/m<sup>2</sup>)

gjelder ved raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk, og bestemmes i laboratoriet ved enkle trykkforsøk, konusforsøk, laboratorie-vinge-forsøk eller udrenerte treaksialforsøk.

#### SENSITIVITET (S)

er forholdet mellom en leires udrenerte skjærstyrke i uforstyrret og i omrørt tilstand, bestemt ved konus- eller vinge-forsøk. Leire som blir flytende ved omrøring betegnes kvikkleire.

#### VANNINNHOLD (W %)

Angir massen av vann i % av massen av fast stoff i prøven, og bestemmes ved tørking ved 110°C.

**FLYTEGRENSE ( $W_L$  %)****PLASTISITETSGRENSE ( $W_p$  %)**

(Atterbergs grenser) angir det vanninnhold hvor en omrørt leire går over fra plastisk til smuldrende konsistens.

**PORØSITET (n %)**

er volumet av porene i % av totalvolumet av prøven.

**DENSITET ( $\rho$  t/m<sup>3</sup>)**

er massen av prøven pr. volumenhett.

**TØRR DENSITET ( $\rho_d$  t/m<sup>3</sup>)**

er massen av tørstoffs pr. volumenhett.

**TYNGDETETHET (romvekt) ( $\gamma$  kN/m<sup>3</sup>)**er tyngden av prøven pr. volumenhett ( $\gamma = \rho g$  hvor  $g=10$  m/s<sup>2</sup>)**TØRR TYNGDETETHET (tørr romvekt) ( $\gamma_d$  kN/m<sup>3</sup>)**er tyngden av tørstoffs pr. volumenhett ( $\gamma_d = \rho_d g$  hvor  $g=10$  m/s<sup>2</sup>)**KOMPRIMERINGSEGENSESKAPER**

for en jordart undersøkes ved at prøver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Proctor-forsøk). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tørr densitet som funksjon av vanninnhold. Den maksimale tørra densitet som oppnås benyttes ved spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider.

**CBR (California Bearing Ratio)**

er et uttrykk for relativ bæreevne av et jordmateriale. Et stempel presses ned fra overflaten av det pakkede materiale med en bestemt hastighet. CBR-verdien angir nødvendig kraft for en bestemt deformasjon i % av en forhåndsbestemt kraft for tilsvarende deformasjon på et standard materiale av knust stein. CBR benyttes til dimensjonering av overbygning for veier og flyplasser.

**HUMUSINNHOLD ( $O_{Na}$ )**

bestemmes ved en kolorimetrisk natronlутmetode og angir innholdet av humifiserte organiske bestanddeler i en relativ skala. Glødning og andre metoder kan også benyttes.

**KOMPRESSIBILITET**Relasjonen spenning/deformasjon måles ved ødometerforsøk eller ødotreaksialforsøk i laboratoriet. Motstand mot sammenpressing defineres ved modulen  $M$ =spenningsendring/deformasjonsendring. Måleresultatene uttrykkes ved en regnemodell med en parameter  $m$  (modultallet). 3 regnemodeller er tilstrekkelig for å representere normalt forekommende jordarter.For leire og silt kan parametren  $N_e$ =deformasjonsendring/log spenningsendring benyttes.**KORNFORDELINGSANALYSE**


utføres ved sikting av fraksjonene større enn 0.125 mm. For de mindre partikler bestemmes den ekvivalente korndiameter ved hydrometeranalyse. Materialelet slemmes opp i vann, densiteten av suspensjonen måles med bestemte tidsintervaller og kornfordelingen kan derved beregnes ut fra Stoke's lov om partiklene sedimentasjonshastighet.

**TELEFARLIGHET**

bestemmes ut fra kornfordelingen eller ved å måle den kapillære stigehøyde. Telefarligheten graderes i gruppene T1 (ikke telefarlig), T2 (lite telefarlig), T3 (middels telefarlig) og T4 (meget telefarlig).

**PERMEABILITETEN (k cm/s eller m/år)**bestemmer den vannmengde  $q$  som vil strømme gjennom en jordart under gitte belingelser (betegnelsen "hydraulisk konduktivitet" benyttes også).

$$q = k i \quad \text{hvor} \quad A = \text{bruttoareal normalt strømretningen}$$
$$i = \text{gradient i strømretningen}$$



| Rev. | Revisjonen gjelder | Dato | Tegnet | Saksbeh. | Godkjent |
|------|--------------------|------|--------|----------|----------|
|------|--------------------|------|--------|----------|----------|

## NSB BANEREGION NORD

FYLLING VED HJELLE  
DOVREBANEN, KM 340,85

GRUNNUNDERSØKELSER  
OVERSIKTSKART

|           |      |            |
|-----------|------|------------|
| Mølestokk | Dato | 25.09.1996 |
|-----------|------|------------|


|           |        |    |
|-----------|--------|----|
| Mølestokk | Tegnet | EØ |
|-----------|--------|----|

|           |          |                  |
|-----------|----------|------------------|
| Mølestokk | Saksbeh. | <i>E. Øiseth</i> |
|-----------|----------|------------------|


|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Mølestokk | Godkjent | <i>H. G. G.</i> |
|-----------|----------|-----------------|

|            |  |
|------------|--|
| Arkiv bet. |  |
|------------|--|

|             |  |
|-------------|--|
| Erstatn.for |  |
|-------------|--|




| Rev. | Revisjonen gjelder                         | Dato        | Tegnet     | Saksbeh.           | Godkjent |
|------|--|-------------|------------|--------------------|----------|
|      | NSB BANEREGION NORD                        | Målestokk   | Dato       | 25.09.1996         |          |
|      | FYLING VED HJELLE<br>DOVREBANEN, KM 340,85 |             | Tegnet     | E0                 |          |
|      |  |             | Saksbeh.   | E. Øiseth          |          |
|      |  |             | Godkjent   | <i>[Signature]</i> |          |
|      | GRUNNUNDERSØKELSER<br>BORPLAN              | Arkiv bet.  |            |                    |          |
|      | NSB Ingeniørtjenesten                      | Erstatn.for |            |                    |          |
|      |  | Tegning nr. | Gk4178. 10 | Rev.               |          |




| Rev.                         | Revisjonen gjelder                     | Dato  | Tegnet      | Saksbeh.         | Godkjent |
|------------------------------|--|---|-------------|------------------|----------|
|                              | <b>NSB BANEREGION NORD</b>             | Målestokk   | Dato        | 25.09.1996       |          |
|                              | <b>FYLING VED HJELLE</b>               |   | Tegnet      | EØ               |          |
|                              | <b>DOVREBANEN, KM 340,85</b>           | 1:200   | Saksbeh.    | <i>E. Øiseth</i> |          |
|                              |  |   | Godkjent    | <i>Karl</i>      |          |
|                              |  |   | Arkiv bet.  |                  |          |
|                              | <b>GRUNNUNDERSØKELSER</b>              |   | Erstatn.for |                  |          |
|                              | <b>ENKEL SONDERING, BORPUNKT NR. 1</b> |   |             |                  |          |
| <b>NSB Ingeniørtjenesten</b> |  |  | Tegning nr. | Gk4178. 20       | Rev.     |

2




| Rev.                  | Revisjonen gjelder              | Dato        | Tegnet     | Saksbeh.   | Godkjent |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|----------|
|                       | NSB BANEREGION NORD             | Målestokk   | Dato       | 25.09.1996 |          |
|                       | FYLING VED HJELLE               |             | Tegnet     | EØ         |          |
|                       | DOVREBANEN, KM 340,85           | I:200       | Saksbeh.   | E. Østlich |          |
|                       | GRUNNUNDERSØKELSER              |             | Godkjent   |            |          |
|                       | ENKEL SONDERING, BORPUNKT NR. 2 |             |            |            |          |
| NSB Ingeniørtjenesten |                                 | Tegning nr. | Gk4178. 21 | Rev.       |          |




| Rev.                  | Revisjonen gjelder  | Dato        | Tegnet      | Saksbeh.         | Godkjent |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------------|----------|
|                       |   | Målestokk   | Dato        | 25.09.1996       |          |
|                       |   |             | Tegnet      | EØ               |          |
|                       | NSB BANEREGION NORD   | 1:200       | Saksbeh.    | <i>E. Ørseth</i> |          |
|                       | FYLING VED HJELLE<br>DOVREBANEN, KM 340,85  |             | Godkjent    | <i>L. Dahl</i>   |          |
|                       |   |             | Arkiv bet.  |                  |          |
|                       |   |             | Erstatn.fon |                  |          |
|                       | GRUNNUNDERSØKELSER<br>ENKEL SONDERING, BORPUNKT NR. 3                               |             |             |                  |          |
| NSB Ingeniørtjenesten |  | Tegning nr. | Gk4178. 22  | Rev.             |          |


4



| Rev.                  | Revisjonen gjelder              | Dato        | Tegnet      | Saksbeh.   | Godkjent |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----------|
|                       | NSB BANEREGION NORD             | Mølestokk   | Dato        | 25.09.1996 |          |
|                       | FYLLING VED HJELLE              |             | Tegnet      | EØ         |          |
|                       | DOVREBANEN, KM 340,85           | 1:200       | Saksbeh.    | E. Øiseth  |          |
|                       | GRUNNUNDERSØKELSER              |             | Godkjent    |            |          |
|                       | ENKEL SONDERING, BORPUNKT NR. 4 |             | Arkiv bet.  |            |          |
|                       |                                 |             | Erstatn.før |            |          |
|                       |                                 |             |             |            |          |
| NSB Ingeniørtjenesten |                                 | Tegning nr. | Gk4178. 23  | Rev.       |          |




| Rev.                  | Revisjonen gjelder                                    | Dato        | Tegnet     | Saksbeh.    | Godkjent |
|-----------------------|---|-------------|------------|-------------|----------|
|                       |   | Mølestokk   | Dato       | 25.09.1996  |          |
|                       |   |             | Tegnet     | EØ          |          |
|                       |   | 1:200       | Saksbeh.   | E. Øiseth   |          |
|                       |   |             | Godkjent   | [Signature] |          |
|                       | FYLING VED HJELLE<br>DOVREBANEN, KM 340,85            | Arkiv bet.  |            |             |          |
|                       | GRUNNUNDERSØKELSER<br>ENKEL SONDERING, BORPUNKT NR. 5 | Erstatn.før |            |             |          |
| NSB Ingeniørtjenesten |   | Tegning nr. | Gk4178. 24 | Rev.        |          |




|                       |                                 |              |            |                   |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                       |                                 |              |            |                   |
| Rev.                  | Revisjonen gjelder              | Dato         | Tegnet     | Saksbeh. Godkjent |
|                       | NSB BANEREGION NORD             | Målestokk    | Dato       | 25.09.1996        |
|                       | FYLLING VED HJELLE              |              | Tegnet     | EØ                |
|                       | DOVREBANEN, KM 340,85           | 1:200        | Saksbeh.   | E. Øiseth         |
|                       | GRUNNUNDERSØKELSER              |              | Godkjent   |                   |
|                       | ENKEL SONDERING, BORPUNKT NR. 6 | Arkiv bet.   |            |                   |
|                       |                                 | Erstatn.ford |            |                   |
| NSB Ingeniørtjenesten |                                 | Tegning nr.  | Gk4178. 25 | Rev.              |




7





| Rev.                  | Revisjonen gjelder  | Dato        | Tegnet     | Saksbeh.   | Godkjent |
|-----------------------|---|-------------|------------|------------|----------|
|                       | NSB BANEREGION NORD   | Målestokk   | Dato       | 25.09.1996 |          |
|                       | FYLING VED HJELLE   |             | Tegnet     | EØ         |          |
|                       | DOVREBANEN, KM 340,85   | 1:200       | Saksbeh.   | E Øiseth   |          |
|                       |   |             | Godkjent   | GJØL       |          |
|                       | GRUNNUNDERSØKELSER  | Arkiv bet.  |            |            |          |
|                       | ENKEL SONDERING, BORPUNKT NR. 7   | Erstatn.for |            |            |          |
| NSB Ingeniørtjenesten |  | Tegning nr. | Gk4178. 26 | Rev.       |          |





| Rev.  | Revisjonen gjelder | Dato        | Tegnet      | Saksbeh.       | Godkjent |
|---|--------------------|-------------|-------------|----------------|----------|
|   |                    | Målestokk   | Dato        | 25.09.1996     |          |
|   |                    |             | Tegnet      | EØ             |          |
|   |                    | 1:200       | Saksbeh.    | <i>E Ørskj</i> |          |
|   |                    |             | Godkjent    | <i>Skjell</i>  |          |
|   |                    | Arkiv bet.  |             |                |          |
|   |                    | Erstatn.for |             |                |          |
|   |                    |             |             |                |          |
|   |                    |             |             |                |          |
| NSB BANEREGION NORD                                   |                    |             |             |                |          |
| FYLLING VED HJELLE<br>DOVREBANEN, KM 340,85           |                    |             |             |                |          |
| GRUNNUNDERSØKELSER<br>ENKEL SONDERING, BORPUNKT NR. 8 |                    |             |             |                |          |
| NSB Ingeniørtjenesten                                 |                    |             | Tegning nr. | Gk4178. 27     | Rev.     |












Km. 340,00



Tilfalling /  
planering  
Fall mot undergang

Drenering

#75

X 451700

Y 39600

SPRENGT GRØFT

Drenering

#75

1060

Hjell

B

320,885

340,85

340,85

340,85

340,85

340,85

340,85

340,85

340,85

340,85

340,85

340,85

340,85

340,85

340,85

340,85

340,85

340,85

KUM M/RIST

630

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

Vestlig kum

635

635

635

635

635

635

635

635

635

635

635

635

635

635

635

635

635

635

635

635

635

635

635

635

TRØNDERHUS

Bygning nummer

KUM M/RIST

VATERÅSR FOR

KLOAKK

SJØOSAFT/GJØA

KUM

Drenør i punktspose

Plastret graft

FDV  
anr.

| Indeks  | Antall | Drenering gjennom undergang | Dato     | Navn |
|---|--------|-----------------------------|----------|------|
| B   | 9      | Drenering gjennom undergang | 18-09-96 | HHU  |
| FV491 FYLLING VED KM20,9  |        |                             |          |      |
| Forslag til stab. tiltak  |        |                             |          |      |
| Kart  |        |                             |          |      |
|  Statens vegvesen<br>Oppland<br>Laboratoriet |        |                             |          |      |
| Tegn. nr. Rev. B  |        |                             |          |      |
| Bilag nr. FV491-1/8-01  |        |                             |          |      |