

E16 Sandvika-Wøyen

Rapport nr.
20120266

Figur nr.

Totalsondering

M = 1 : 200

Dato boret : 27.04.2012

Borhull BR_202

Posisjon: X 1212089.52 Y 99731.92

Forsøk nr. :


Sonde nr. :

Tegner

Dato:

Kontrollert

Godkjent



E16 Sandvika-Wøyen

Rapport nr.
20120266

Figur nr.

Totalsondering

M = 1 : 200

Dato boret : 27.04.2012

Borhull BR_203

Posisjon: X 1212101.14 Y 99745.74

Forsøk nr. :


Sonde nr. :

Tegner

Dato:

Kontrollert

Godkjent



E16 Sandvika-Wøyen

Rapport nr.
20120266

Figur nr.

Totalsondering

M = 1 : 200

Dato boret : 11.05.2012

Borhull BR_205

Posisjon: X 1212134.84 Y 99801.40

Forsøk nr. :

Sonde nr. :


Tegner

Dato:

Kontrollert

Godkjent

BR_207



E16 Sandvika-Wøyen

Rapport nr.
20120266

Figur nr.

Totalsondering

M = 1 : 200

Dato boret : 15.05.2012

Forsøk nr. :

Borhull BR_207

Sonde nr. :


Posisjon: X 1212154.42 Y 99827.36

Tegner

Dato:

Kontrollert

Godkjent



E16 Sandvika-Wøyen

Rapport nr.
20120266

Figur nr.

Totalsondering

M = 1 : 200

Dato boret : 15.05.2012

Borhull BR_209

Posisjon: X 1212174.60 Y 99852.37

Forsøk nr. :


Sonde nr. :

Tegner

Dato:

Kontrollert

Godkjent



E16 Sandvika-Wøyen

Rapport nr.
20120266

Figur nr.

Totalsondering

M = 1 : 200

Dato boret : 27.04.2012

Borhull BR_219

Posisjon: X 1212100.45 Y 99723.28

Forsøk nr. :

Sonde nr. :

Tegner

Dato:

Kontrollert

Godkjent