

BRØNNHØYDEN (Knardal)

Graving for separering av avløp og legging av ny vannledning. Nedre del av traseen mot Knardal besto av forholdsvis bløte leirmasser. Skråning fra pkt. 1 til pkt.2 er ustabile fyllmasser. Traseen forbi nr.8 frem til nr.15 er kombinert fjell og jordgrøft og traseen frem til pkt. 3 en blanding av leire og grusmasser.

Arbeidene utført i 2017-2018.

Halden 13.02.2019.



3.







