

Etterbruk av

Fornebu

**Statsbygg
Etterbruk av Fornebu**

**Stedsspesifikk risiko-
analyse for lok 051 -
boblaområdet ved
inv. 237 og 238**

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INNLEDNING OG SITUASJONSBESKRIVELSE.....	3
1.1 OMRÅDEBESKRIVELSE.....	3
1.2 KART OG TEGNINGER	3
1.3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER	3
1.4 FORHOLD TIL ANDRE MYNDIGHETER	3
2. UTFØRTE UNDERSØKELSER	3
2.1 MÅSETNING.....	3
2.2 HISTORIKK	4
2.3 RESULTATER.....	4
3. RISIKOVURDERING	6

Tabeller:

Tabell 1, Analyseresultater jordprøver lok 051. Resultater i mg/kgTS	5
--	---

Figurer:

Figur 1, Lokalitet 051 Detaljkart med prøvesjakter.....	5
---	---

VEDLEGG

- 1) Miljøtekniske grunnundersøkelser
- 2) Kart over lokalisering og planlagt arealbruk
- 3) Sjekkliste for vurdering av grunnlagsdata til stedsspesifikk risikoanalyse

1. Innledning og situasjonsbeskrivelse

1.1 Områdebeskrivelse

Lokaliteten ligger nord på Fornebu, ved den tidligere småflyhangaren (Boblaområdet) og dekker et område på ca. 2000 m².

Mistanken om forurensningen var knyttet til opplysninger fra tidligere ansatte i Luftfartsverket om at det kunne være avfall eller foruresede masser i gjenfylte skyttergraver etter krigen. Området har også vært benyttet som oppstillingsplass for småfly. Området var etter nedleggelsen av Fornebu et asfaltert område, hvor asfalten i dag er fjernet. Avrenning skjer mot Holtekilen.

Planlagt arealbruk er dels bolig og dels grøntområde. Indre Ringvei på Fornebu kommer også i berøring med lokaliteten. Kart i vedlegg 2 viser lokalisering og planlagt arealbruk.

1.2 Kart og tegninger

Vedlegg 1 inneholder mer detaljerte kart over borpunkter og prøvesjakter, samt kjemiske analyseresultater fra de miljøtekniske grunnundersøkelsene.

1.3 Forhold til andre planer

Reguleringsplanforslag for Indre ring med grøntområder er lagt til grunn for planlagt arealbruk på deler av lokaliteten. Øvrige områder planlegges til boligformål, jfr. kommunedelplan 2.

Det foreligger ingen utbyggingsplaner for området.

1.4 Forhold til andre myndigheter

Denne risikoanalysen skal både behandles av Statens forurensningstilsyn (SFT) og Bærum kommune. Behandling skjer i henhold til tidligere rammetillatelser, SFT datert 10.11.98 og Bærum kommune datert 14.04.2000.

2. Utførte undersøkelser

2.1 Målsetning

Målsetningen med undersøkelsene har vært å kartlegge grad og utbredelse av forurensningene, slik at det kan vurderes om det er behov for tiltak ut fra planlagt ny arealbruk.

Undersøkelsene er foretatt på grunnlag av historisk gjennomgang av virksomheten i området og en kartlegging av alle kilder til forurensning.

2.2 Historikk

Studie av flyfoto fra 1937 viser en kolle ved lokaliteten tilsvarende topografisk kart fra 1937. I 1947 er terrenget ved lokaliteten noenlunde tilsvarende som situasjonen ved nedleggelse av Fornebu som flyplass.

Lokaliteten grenser opp mot lokalitet 068, småflyhagaren, hvor opprydding er gjennomført.

Området dekkes også av lokalitet 076 – tjæreforurensset bærelag. For området ved lok. 051 er sanering av 076 gjennomført, og forurensning i tilknytning til asfalt og bærelag er fjernet.

2.3 Resultater

Følgende undersøkelser dekker lokaliteten:

- ENCO Environmental Consultants a.s. utførte i 1993 en fase 1 kartlegging med innsamling av historiske data
- Miljøtekniske grunnundersøkelser Oslo Lufthavn Fornebu, Noteby rapport 43626-1 og -2, Desember 1994
- Miljøtekniske grunnundersøkelser Fornebu Fase, Noteby rapport 43312-1 og -2, Januar 1999

Det er også utført undersøkelser på lokaliteten i f.m. lok 076, men disse resultatene er ikke tatt med i det etterfølgende.

Data fra undersøkelsene er sammenstilt og presentert nedenfor og i vedlegg 1. Risikoanalysen som ble gjort i f.m. undersøkelsen i 1994, var basert på daværende praksis mht. risikovurdering av forurensede lokaliteter. Etter den tid er modellen for Fornebu utviklet, spesielt med hensyn til spredningsvurderinger og verdier for PNEC (Predicted No Effect Concentration) i sjøområdene. Den tidligere risikoanalysen er allikevel lagt ved da den inneholder sammenstilling av historiske opplysninger, data og kartgrunnlag.

2.3.1 Jordprøver

Jordsmonnet på lokaliteten ble undersøkt ved hjelp av sjakting på 13 steder. Det er totalt utført kjemisk analyse av jordprøver mhp. olje, organiske miljøgifter og tungmetaller fra 6 av sjaktene i området. For denne lokaliteten er det kun utført analyser av tungmetaller i 5 av sjaktene. Øvrige analyser gjaldt lokalitet 076.


Grunnforholdene varierer fra fjellnivå like under terrengoverflaten sentralt på området, til 8,7 m antatt sand (fyllmasser) over fjell i vest og noe grovere masser fra 0 - 6 m dybde over underliggende leire lengst i øst. Det ble ikke registrert synlige tegn på mulig forurensning med unntak av tjæreholdige bærelagsmasser, som senere er sanert i f.m tiltak på lok 076.

Tabellen nedenfor gir et sammendrag av analyseresultatene for prøver fra lokaliteten.

Tabell 1. Analyseresultater jordprøver lok 051. Resultater i mg/kg TS

1) 90 mg/kg gjelder for rene steinmasser

2) Beregnet normverdi > 10.000 mg/kg t.s.



Figur 1, Lokalitet 051 Detaljkart med prøvesjakter

2.3.2 Grunnvann

Området drenerer mot nordvest eller vest. Avstanden til sjøen (Holtekilen) er ca 150 m. Grunnvannstanden i 2 punkter lå i 1994 hhv. ca 6,2 og 2,9 m under terreng (kote 5,3 og 8,8) med lavest nivå i vest. Dette er som forventet da grunnen består av meget permeable masser og lokaliteten ligger nær kanten av en fyllingsskråning i nordvest.

Det er ikke tatt prøver av grunnvannet.

2.3.3 Geofysiske undersøkelser

Det er også utført geofysiske målinger ved lokaliteten i form av magnetometri og elektromagnetiske målinger (EM 31). Det ble kun registrert meget svake og usikre indikasjoner på deponert, metallholdig materiale. Det ble på denne bakgrunn ikke funnet grunn til å foreta flere borer eller prøvegravinger ved lokaliteten.

2.3.4 Oppsummering av utførte undersøkelser

Det er ikke påvist noen synlig forurensning på lokaliteten.

Tungmetallene krom og nikkel overstiger akseptkriteriet for boligområder, men gjennomsnittet er ikke over akseptkriteriet og ingen enkeltverdi overstiger akseptkriteriet med mer enn 100 %.

3. Risikovurdering

Den stedsspesifikke risikovurderingen er utført ved gjennomgang av sjekklister med krav til datakvalitet og dokumentasjon som er definert i Statsbyggs brukerveiledning for gjennomføring av stedsspesifikk risikovurdering av forurensset grunn på Fornebu. Utfylte sjekklister er lagt ved som vedlegg 3.

Som det fremgår av kapittel 2.3.4 foran er de arealbruksrelaterte kriteriene oppfylt for boligformål, og det er derfor ikke behov for egne spredningsvurderinger.

Det er ikke behov for å gjennomføre tiltak.

Vedlegg I) Miljøtekniske grunnundersøkelser

Lokalitet 051, Boblaområdet v/inv. 237 og 238

UTSNITT AV PLAN PRØVEGROPER
 (ikke i målestokk)



UNDERSØKELSESPROGRAM 1994:
 geofysikk, 2 prøvegropes, 2 totalsonderinger,
 2 piezometre

UNDERSØKELSESPROGRAM 1998:
 11 prøvegropes

1. PROBLEM-/LOKALITETSBEKRIVELSE (bygger hovedsaklig på opplysninger fra 1994)

Lokaliteten består av et delvis utfylt og delvis nedsprenget område hvor det kunne være deponert spesialavfall, også i gjenfylte skyttergraver etter krigen (noe usikker informasjon). Området er flatt og asfaltert med terrengnivå ca kote 10,5. I 1937 varierer terrengnivået i området fra kote 5 til 15, med lavest terrengnivå i vest og i det østre hjørnet.

Studie av flyfoto fra 1937 viser en kolle ved lokaliteten tilsvarende topografisk kart fra 1937, kfr. tegning nr. -2 i NOTEBYs rapport 43626-1. I 1947 er terrenget ved lokaliteten noenlunde tilsvarende dagens situasjon.

Iflg. samtale med en tilfeldig bruker av småfly foregår det tapping av evt. vann fra flytanker før flyvning. Dette foregår ved forsiktig tapping ned i ett lite måleglass for å sjekke at det er drivstoff som kommer ut. Samlede mengder skal være små, og glassene skal tømmes på fat. Vi er ikke kjent med hva som skjer i praskis. Drivstoff-lekkasje fra småfly vil kunne trenge ned gjennom sprekker i asfaltdekket eller vaskes med overflatevann utenfor asfaltkant ved nedbør.

I tillegg til den rent lokalitetsvise problemstillingen kan det finnes gamle, tjæreholdige bærelagsmasser under dagens asfalt også på denne lokaliteten.

2. GRUNNFORHOLD/VISUELLE REGISTRERINGER

Grunnforholdene varierer fra fjellnivå like under terrengoverflaten sentralt på området, til 8,7 m antatt sand (fyllmasser) over fjell i vest og noe grovere masser fra 0 - 6 m dybde over underliggende leire lengst i øst. Det ble ikke registrert synlige tegn på mulig forurensning med unntak av tjæreholdige bærelagsmasser.

Geofysikk (1994)

Det ble utført geofysiske målinger ved lokaliteten i form av magnetometri og elektromagnetiske målinger (EM 31). Det ble kun registrert meget svake og usikre indikasjoner på deponert, metallholdig materiale. Det ble på denne bakgrunn ikke funnet grunn til å foreta flere borer eller prøvegravinger ved lokaliteten.

Drenasje




Området drenerer mot nordvest eller vest. Avstanden til sjøen (Holtekilen) er ca 150 m. Grunnvannstanden ved de to piezometrene Pz7.1 og 7.2 lå i 1994 hhv. ca 6,2 og 2,9 m under terreng (kote 5,3 og 8,8) med lavest nivå i vest. Dette er som forventet da grunnen består av meget permeable masser og lokaliteten ligger nær kanten av en fyllingsskråning i nordvest.

3. DISKUSJON AV RESULTATER

For total oversikt over analyseresultater for lokaliteten vises til sammenstilende tabeller i kapittel 7.

Lokalitet 051
Jord
Olje/PAH

Analyseresultater for olje og PAH i jordprøver er vist i følgende diagram.





Det er lokalt påvist høyt innhold av olje og PAH i grunnen. I forhold til normverdier for boligareal er forurensningen av PAH mest markert. Forurensningen foreligger på grunne nivåer under asfalten, dvs. i gamle bærelagsmasser på den del av lokaliteten der den gamle rullebanen lå. Høyest innhold av både olje og PAH er påvist i PG7.11. Ut fra GC-FID screeningen skyldes forurensningen steinkulttjære som er nedbrutt i den flyktige delen.

Det er ikke påvist noen organisk forurensning langs kanten av asfalterte flater, hvor overvann på asfalten dreneres.

Tungmetaller

Analyseresultater for sink og nikkel i jordprøver er vist i følgende diagram:



Påvist nikkel-innhold tilsvarer koncentrasjoner påvist i fyllmasser på andre lokaliteter kartlagt i denne undersøkelse. Det er i to prøver (en prøve dobbelt analysert som feltreplikatprøve) påvist sink like over normverdi. Koncentrasjonene av øvrige tungmetaller ligger under normverdi.

Forurensset område

Plantegning nr. -31 og -32 viser forurensningsnivåer i undersøkte punkter. Det er påvist noe tjæreforurensede bærelagsmasser på sentrale deler av asfaltert område. Dette er ikke en lokalitetsspesifikk forurensning, men må sees i sammenheng med tilsvarende bærelagsforurensning andre steder på Fornebu Nord.

4. RISIKOVURDERING

Utgangspunktet for risikovurderingen er planlagt arealbruk for området iht. forslag til kommunedelplan 2 (oversendt fra Statsbygg 28.07.98). Iflg. planen skal nordre del av lokaliteten bebygges med boliger og kontorer mens det blir etablert en vei på sørdel. Risikovurderingen gjennomføres derfor med utgangspunkt i miljømål for arealbruk "Bolig", kfr. tabell 2 i Søknad til SFT [1].

Vurderingen er kvalitativ, etter prinsippene gitt i rapportens kap. 5.1.

4.1 Giftighet. Vurderingskriterier.

Det vises til rapportens kap. 5.2 vedr. stoffers giftighet.

Stoffene som representerer den største forurensningsbelastningen er mineralolje- og PAH-komponentene i tilknytning til gammelt bærelag. Det er ikke påvist andre stoffer i konsentrasjoner vesentlig over de lokale normverdier, med unntak av nikkel. Både bærelagsforurensningen og nikkelinnholdet vurderes i selve vurderingsrapporten (kap. 6.1 og 6.2), og kommenteres ikke videre her.

Det foreligger et sett normverdier for boligareal. I to prøver er det påvist sink i konsentrasjoner like over normverdi. Risikovurderingen utføres derfor bare for sink.

4.2 Ekspонeringsvurdering (ekskl. gammelt bærelag og nikkel)

Sink-forurensningen foreligger langs kanten av asfaltert område mot sør hvor det vil bli etablert en vei, i overflatenære masser med høyt innhold av stein. Pga. det høye steininnholdet er massene lite tilgjengelig for f.eks. barns graving for hånd.

Muligheten for et eksponeringsnivå/omfang som kan resultere i uheldige virkninger vurderes derfor som meget usannsynlig.

4.3 Kvalitativ risikovurdering (ekskl. gammelt bærelag og nikkel)

Tabell 3 viser risikoen ved planlagt arealbruk for mennesker (eks. gamle bærelagsmasser).

Tabell 3. Kvalitativ risikovurdering

Eksponeringsmåte	Potensiell giftighet	Ekspóneringsvurdering	Risiko
Inntak av jord	Liten	Meget usannsynlig	Liten
Direkte hudkontakt	Liten	Meget usannsynlig	Liten

4.4 Usikkerhetsanalyse. Datavurdering

Datagrunnlaget for karakterisering av forurensningen er av tilstrekkelig kvalitet til at ytterligere data ikke vil endre det kvalitative risikoestimatet. Det er foretatt analyser av et relativt stort antall prøver i forhold til problembeskrivelse og påvist forurensningsnivå.

5. KONKLUSJON. TILTAKSVURDERING. VIDERE ARBEIDER.

Det er påvist tjæreforurensede bærelagsmasser også innenfor arealet tilhørende denne lokaliteten. Håndteringen av disse massene må vurderes samlet og særskilt, kfr. rapportens kap. 6.1. For vurderinger knyttet til generelt høyt innhold av nikkel i fyllmassene på området vises til rapportens kap. 6.2.

Forøvrig er det ikke påvist grunnforurensning som tilsier behov for tiltak, uavhengig av arealbruk.

Det er ikke behov for restriksjoner ved fremtidige grave/anleggs-arbeider ved lokal gjenbruk av massene, med unntak av bærelagsmasser og problematikken knyttet til høyt innhold av nikkel.

Det er ikke behov for videre undersøkelser.

6. REFERANSER

1. Etterbruk av Fornebu. Søknad om tillatelse til oppgraving og behandling av forurensset grunn på Fornebu. Statsbygg – Oslo kommune, mars 1998.
2. Berdal Strømme a.s. Etterbruk av Fornebu. Målinger av PAH i bærelaget under asfalt. August 1996.

7. ANALYSERESULTATER LOKALITET 051

Resultater organiske analyser av jordprøver (mg/kg tørrstoff)

Boring nr.	Dybde (m)	Prøvebeskrivelse	Merknader	TOC %	Olje	BTEX	PAH	B(a)P
Berdal Strømme 103 (1996), 0,03-0,1 m							68	8
PG7.4/7.5	0-0,3 A	Sand/grus-fraksjon fra grått steinlag	Feltrepl. Frasortert 27 %	5	<	<		
	0-0,3 B	Sand/grus-fraksjon fra grått steinlag	Feltrepl. Frasortert 27 %	5,4	<	<		
PG7.6/7.7	A	Øvre 10 cm av brun grus		1,2	<	<		
PG7.9	0,1-0,4	Knust skifer (grusfraksjon)		3,4	<	<		
PG7.10	0,15-0,5	Steinfylling		4,7	<	<	0,54	0,07
PG7.11	0,05-0,3	Kult-/steinfylling	Frasortert 32 %	3,8	1200	<	140	11
PG7.12	0,06-0,2 A	Fra hardpakket pukklag under svart penetrert pukklag	Feltrepl. Lavpunkt i asfaltert overflate. Frasortert 38 %	3,2	190	<	68	5,8
	0,06-0,2 B	Fra hardpakket pukklag under svart penetrert pukklag	Feltrepl. Lavpunkt i asfaltert overflate. Frasortert 41 %	3,4	120	<		
PG7.12	0,25-0,8	Steinfylling med brunlig grus		2,7	120	<	3	0,3
PG7.13	0,1-0,4	Velgradert steinfylling like under svart penetrert pukklag	Frasortert 29 %	4,1	96	<	32	4,5
Deteksjonsgrenser					5-50	0,1	0,16	0,01
Normverdi					100	0,5	5	0,1

Anm.: "<": ikke påvist over deteksjonsgrensen

Konsentrasjoner over normverdi er utevret

Prøver merket A og B er feltreplikatprøver, dvs. en prøve som umiddelbart etter prøvetaking er homogenisert, splittet i to separate delprøver og deretter behandlet som separate prøver inntil analyse.


Resultater uorganiske analyser av jordprøver (mg/kg tørrstoff)

Boring nr.	Dybde (m)	Prøvebeskrivelse	TOC	Cd	Co	Cr	Cu	Ni	Pb	Sn	Zn	Hg
PG7.3	0-0,2	Sand/grus fra grått steinlag	2,8	0,36	28	83	37	130	19	<	210	<
PG7.4/7.5	0-0,3 A	Sand/grus-fraksjon fra grått steinlag	5	0,36	36	87	54	170	25	3,2	200	<
	0-0,3 B	Sand/grus-fraksjon fra grått steinlag	5,4	0,39	37	86	56	180	76	3,2	200	0,07
PG7.5	0,4-1,4	Fra grå steinfylling	2,8	<	27	61	29	130	13	<	56	<
PG7.6/7.7	A	Øvre 10 cm av brun grus	1,2	0,13	8,8	20	17	20	12	<	49	<
PG7.6	1,2-2,3	Brun grus	1,3	<	6,7	17	13	19	6,7	3,4	35	<
PG7.9	0,1-0,4	Knust skifer (grusfraksjon)	3,4	<	32	88	42	160	19	3,5	86	<
PG7.11	0,05-0,3	Kult-/steinfylling	3,8	<	31	100	45	150	18	<	93	<
PG7.12	0,06-0,2 A	Fra hardpakket pukklag under svart penetrert pukklag	3,2	<	31	99	43	170	17	3,1	92	<
	0,06-0,2 B	Fra hardpakket pukklag under svart penetrert pukklag	3,4	0,13	33	99	48	200	20	3,5	110	<
PG7.13	0,1-0,4	Velgradert steinfylling like under svart penetrert pukklag	4,1	0,19	29	84	33	140	22	<	92	<
Deteksjonsgrense				0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	3	0,5	0,05
Lokal bakgrunnsverdi				0,1		45	23	43	<10	<10	98	0,02
Normverdi				1	-	100	100	30	50	-	150	1

Anm.: "<": ikke påvist over deteksjonsgrensen

Konsentrasjoner over normverdi er utevært

Prøver merket A og B er feltreplikatprøver, dvs. en prøve som umiddelbart etter prøvetaking er homogenisert, splittet i to separate delprøver og deretter behandlet som separate prøver inntil analyse.




ANMERKNING:

1. PG7.1, 7.2 OG TS7.1 OG 7.2
ETABLERT I 1994
 2. BS-103 ETABLERT AV BERDAL
STRØMME I 1996. ca. PLASSERING
- ▽ TOTALSONDERING (1994)
- ◻ PRØVEGROPER

**PLAN PRØVEGROPER
LOKALITET 051**

MILJØTEKNIK GRUNNUNDERSØKELSE
STATSBYGG FORNEBU FASE 3

MÅLESTOKK	TEGNET	AKN
	KONTR.	lb
	DATO	23.09.98
ERST.FOR	REV. DATO	




TEGNFORKLARING:

- Yellow circle: 0 - 0.4 m: BLY/SINK = 1 - 2 x NORM
- Green circle: TUNGMEALLER EKS. NIKKEL < NORMVI
- Blue triangle: TOTALSONDERING (1994)
- Black square: PRØVEGROPER

PLAN FORURENSNINGSNIVÅ TUNGMEALLER EKS.NIKKEL LOKALITET 051

MILJØTEKNIK GRUNNUNDERSØKELSE
STATSBYGG FORNEBU FASE 3

MÅLESTOKK	TEGNET	AKN
1:1000	KONTR.	
	DATO	23.09.9
	REV. DATO	
ERST.FOR		



**PLAN FORURENSNINGSNIVA OLJE/PAH
LOKALITET 051**

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE
STATSBYGG FORNEBU FASE 3

MÅLESTOKK	TEGNET
1:1000	AKN
	KONTR. <i>EB</i>
DATO	23.09.91
ERST.FOR	REV. DATO

Prøvegrop (sjakt) nr.: PG 7.3

Lokalisering: Utenfor asfalt

DYP	PRØVE	BESKRIVELSE	MERKNAD
		Grå kult/stein. Lavt finstoffinnhold (laggrense på 0,4-0,8 m dyp)	
1			
2		Mørk rustbrun velgradert grus/stein av skifer	
3		Noe vann på fjelloverflaten	
		xxx Antatt fjell 2,8 m xxx	

Prøvegrop (sjakt) nr.: PG 7.4

Lokalisering: Utenfor asfalt

		Grå grus/pukk	
		xxx Antatt fjell 0,6 m xxx	
1			

Prøvegrop (sjakt) nr.: PG 7.5

Lokalisering: Utenfor asfalt

		Grå velgradert steinfylling	
1		Mer brunlige innslag mot dypet	
2		xxx Antatt fiell 1,5 m xxx	

Sjaktprofil PG 7.3 – 7.5
Lokalitet 051

Miljøteknisk grunnundersøkelse
Statsbygg Fornebu fase 3

Prøvegrop (sjakt) nr.: PG 7.6

Lokalisering: inntil asfaltkant

DYP	PRØVE	BESKRIVELSE	MERKNAD
		Knust skifer med lavt finstoffinnhold	
1			
2		Brun grus med velrundet stein	
3		Avsluttet graving på 2,5 m	

Prøvegrop (sjakt) nr.: PG 7.7

Lokalisering: Inntil asfaltkant

		Knust skifer med lavt finstoffinnhold	
1			
2		Brun grus med lite stein	
3		Avsluttet graving på 3,0 m	

Sjaktprofil PG 7.6 – 7.7

Lokalitet 051

**Miljøteknisk grunnundersøkelse
Statsbygg Fornebu fase 3**

MÅLESTOKK	TEGNET	REV.
	GB	
	KONTR. <i>AB</i>	KONTR.
DATO 26.06.98		
		DATO
OPPDRAg NR.	TEGN NR.	REV.
43312	34	SIDE

Prøvegrop (sjakt) nr.: PG 7.8

Lokalisering: inntil asfaltkant

DYP	PRØVE	BESKRIVELSE	MERKNAD
		Hardpakket knust skifer	
		Steinfylling	
1		Brun steinig grus	
2		Steinfylling, mye knust skifer. Lavt finstoffinnhold	
3			
4		Avsluttet graving på 3,5 m	

Prøvegrop (sjakt) nr.: PG 7.9

Lokalisering: inntil asfaltkant

		Grus-/steinfylling av knust skifer	
		Avsluttet graving på 0,5 m	
1			

Prøvegrop (sjakt) nr.: PG 7.10

Lokalisering:

		Asfalt, pukk	
		Sprengstein	
1		Finknust stein (forvitret fjell?)	
		xxx Avsluttet i fjell på 1,3 m xxx	

Sjaktprofil PG 7.8 – 7.10

Lokalitet 051

**Miljøteknisk grunnundersøkelse
Statsbygg Fornebu fase 3**

MÅLESTOKK	TEGNET GB	REV.
KONTR. <i>ab</i>		KONTR.
DATO 26.06.98		DATO

Prøvegrop (sjakt) nr.: PG 7.11

Lokalisering:

DYP	PRØVE	BESKRIVELSE	MERKNAD
		Asfalt, kult/stein	
1		xxx Oppsprukket fjell på 0,45 m xxx	

Prøvegrop (sjakt) nr.: PG 7.12

Lokalisering: Lavpunkt på asfaltert område med mye vann ved nedbør

		Asfalt + svart penetrert pukk 0-6,5 cm,pukk	
		Steinfylling med brun grus	
1		Blokkfylling	
		xxx Antatt fjell på 1,5 m xxx	
3			

Prøvegrop (sjakt) nr.: PG 7.13

Lokalisering:

		Asfalt + svart penetrert pukk 0-7 cm Velgradert steinfylling fra 7 cm	
1		xxx Fjell xxx (ujevn fjelloverflate, ca 0,7 m)	
		Avslutter på 0,95 m (ca 25 cm ned i fjellet)	

Sjaktprofil PG 7.11 – 7.13
Lokalitet 051

Miljøteknisk grunnundersøkelse
Statsbygg Fornebu fase 3

MÅLESTOKK	TEGNET	REV.
	GB	
	KONTR. <i>EB</i>	KONTR.
DATA 26.06.98		
	DATO	DATO
	26.06.98	
OPPDAG NR.	TEGN NR.	REV.
43312	36	SIDE



PG 7.5




PG 7.11
5-30 cm: PAH 140 mg/m³

Fotobilag utvalgte prøvegropes Lokalitet 051	MÅLESTOKK KONTR. <i>eb</i>	TEGNET KONTR.	REV.
Miljøteknisk grunnundersøkelse Statsbygg Fornebu fase 3		DATO <i>eb</i> 27.10.98	DATO
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	OPPDRAg NR.	TEGN NR.	SIDE
	43312	37	1 av 2



PG 7.12

Asfalt + penetrert pukk: 0-7 cm
6-20 cm: PAH 68 mg/kg



PG 7.13

Asfalt + penetrert pukk: 0-7 cm
10-40 cm: PAH 32 mg/kg

Fotobilag utvalgte prøvegropes
Lokalitet 051

Miljøteknisk grunnundersøkelse
Statsbygg Fornebu fase 3

MÅLESTOKK

gb

KONTR.

TEGNET

gb

KONTR.

gb

DATO

27.10.98

REV.

TEGN NR.

37

REV.

SIDE

2 av 2

DATAARK LOKALITET 7

BOBLAOMråDET V/ INV. 237 OG 238

UTSNITT AV BORPLAN

(ikke i målestokk)

BORPROGRAM:

- geofysikk
- 2 prøvegropes
- 2 totalsonderinger
- 2 piezometre

PROBLEM-/LOKALITETSBEskrivelse

Lokaliteten består av et delvis utfyldt og delvis nedsprengt område hvor det kunne være deponert spesialavfall, også i gjenfylte skyttergraver etter krigen (noe usikker informasjon). Området er flatt og asfaltert med terrengnivå ca kote 10,5. I 1937 varierer terrengnivået i området kote 5-15, med lavest terrengnivå i vest og i det østre hjørnet.



Studie av flyfoto fra 1937 viser en kolle ved lokaliteten tilsvarende topografisk kart fra 1937, kfr. tegning nr. - 2. I 1947 er terrenget ved lokaliteten noenlunde tilsvarende dagens situasjon.

GRUNNFORHOLD/VISUELLE REGISTRERINGER

Grunnforholdene varierer fra fjellnivå like under terrenoverflaten sentralt på området til 8,7 m antatt sand (fyllmasser) i vest og noe grovere masser fra 0 - 6 m dybde over underliggende leire lengst i øst. Det ble ikke registrert visuelle indikasjoner på mulig forurensning.

GEOFYSIKK

Det ble utført geofysiske målinger ved lokaliteten i form av magnetometri og elektromagnetiske målinger (EM 31). Det ble kun registrert meget svake og usikre indikasjoner på deponert, metallholdig materiale. Det ble på denne bakgrunn ikke funnet grunn til å foreta flere borer eller prøvegravinger ved lokaliteten.

DRENASJE

Området drenerer mot nordvest eller vest. Avstanden til sjøen (Holtekilen) er ca 150 m. Grunnvannstanden ved de to piezometrene Pz7.1 og 7.2 ligger hhv. ca 6,2 og 2,9 m under terren med lavest nivå i vest. Dette er som forventet da grunnen består av meget permeable masser og lokaliteten ligger nær kanten av en fyllingsskråning i nordvest.

ANALYSERESULTATER

Det er ikke foretatt analyser av prøver fra denne lokaliteten.

VURDERING

Ut fra foreliggende informasjon antas ikke lokaliteten å være alvorlig forurensset. Dette begrunneres med at det ikke ble registrert sikre indikasjoner på deponert, metallholdig materiale og at bakgrunnsinformasjonen var noe usikker mht. om det virkelig er deponert avfall.

ANBEFALTE TILTAK OG UNDERSØKELSER


Det er etter vår vurdering ikke behov for utvidete undersøkelser eller tiltak ut fra dagens situasjon eller restriksjoner i forhold til grave-/anleggsarbeider.

ANBEFALING VED FREMTIDIG AREALBRUKSENDRING

Det anses ikke nødvendig med restriksjoner ved fremtidig endret arealbruk ut fra et forurensningsmessig synspunkt.

Lokalitet 7

BOBLAOMRADET V/ INV. 237 OG 238



BORPLAN LOKALITET 7

LUFTFARTSVERKET
OSLO LUFTHAVN, FORNEBU

MÅLESTOKK
1 : 1000

TEGNET

LEK

REV.

KONTR.

KONTR.

gb

DATO

DATO

30.09.94

OPPDAG. NR.

43626

TEGN. NR.



90

REV.


SIDE



NOTEBY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S



TVERRSNITT PRÖVEGROP PG.1-PG. 2 LOKALITET 7	MÅLESTOKK 1:50	TEGNET LEK	REV.
		KONTR. <i>GB</i>	KONTR.
		DATO 30.10.94.	DATO
LUFTFARTSVERKET OSLO LUFTHAVN, FORNEBU	OPPDRAg NR.	TEGN. NR. 91	SIDE



P67.2




P67.1

**UTVALGTE BILDER AV PRØVEGROPER
LOKALITET 7**

**LUFTFARTSVERKET
OSLO LUFTHAVN, FORNEBU**

MÅLESTOKK	TEGNET	REV.
	KONTR. <i>GB</i>	KONTR.
	DATO	DATO
	24.11.94	
OPPDAG NR.	TEGN. NR.	REV.
43626	91.1	SIDE




TOTALSONDERING

LUFTFARTSVERKET
OSLO LUFTHAVN, FORNEBU

BORING NR.	TEGNET	REV.
7.1	AKN	

BORPLAN NR.	KONTR.	KONTR.
	qB	

BORET DATO	DATO	DATO
200694	191094	



TOTALSONDERING

LUFTFARTSVERKET
OSLO LUFTHAVN, FORNEBU

BORING NR.	TEGNET	REV.
7.2	AKN	

BORPLAN NR.	KONTR.	KONTR.
	<i>GB</i>	

BORET DATO	DATO	DATO
200694	191094	



NOTEBY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S

OPPDRAG NR.

43626

TEGN NR.

93

SIDE

1 AV 1

Etterbruk av Fornebu – Opprydding av forurensset grunn

Stedsspesifikk risikoanalyse og tiltaksplan lok 051 bobaområdet ved inv. 237 og 238

Vedlegg II) Kart over lokalisering og planlagt
arealbruk

BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDELPLAN 2 FOR FORNEBU-OMråDET
KODOMRÅDET VESTAK 1:6.100



EKST. PLANLAGT

BYGDEOMråDER (PBL 120-4 nr. 1)
Boliger med tilhørende anlegg
Boligkontor
Kontor
Gravlund



LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMråDER (PBL 120-4 nr. 2)
Friluftsområder i bebygde områder og ved sjøen



BÅNDLAGTE OMråDER (PBL 120-4 nr. 4)
Vern etter lov om naturvern
Vern etter lov om kulturmiljø
Områder som skal reguleres som bufferzone
Områder som skal reguleres til bevaring



VANN, VASSDRAG OG SJØ (PBL 120-4 nr. 5)
Vannsaker for almenhet friluftsliv
Idrettsanlegg
Småbåthavner
Båtled



VIKTIGE LEDO I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET (PBL 120-4 nr. 6)
Bybane
Hovedvei
Lokal hovedvei
Atkomstvei
Gang-/sykkelvei



ANDRE BESTEMMELSER


Forretning
Offentlig/privatmyrtig service
Skole/grundskoler
Barnehage
Fellesegrensområde i boligområder
Omantområde i kontorområder
Idrettsanlegg
Fotgjengerstræk
Molo




Lokalitet opprydding

PLANGRENSE

MÅL
Planen er redigert av produsent digitalt av Bærum kommune.
Det digitale dokumentet ligger oppbevart i Bærum kommune.



STATSBYGG INFRASTRUKTUR FORNEBU	
Prosjektnavn	Oppdraget (Intern)
Norconsult	BJØRBEKK & LINDHEIM AS Landscapsarkitekter MNLA
Terren og Landskap Fornebu	Kostnadsfaglig RCH
Oppryddingsprosjektet	Fagkontrollert
Oversiktstegning lokaliteter med formell KDP2	Godkjent
Kontrakt nr.	Dok type
H10010	Tegningstid
	XX 2003
	Revisjon



**Vedlegg III) Sjekkliste for vurdering av
grunnlagsdata til stedsspesifikk
risikoanalyse**

Vedlegg 3. Sjekkliste lokalitet 051

V5.1. Sjekkliste for grunnlagsdata

Hvordan er det forurensede areal identifisert ?	Vurdert (Ja/Nei)	Resultat/Kommentar
Arkiv og foto gjennomgått fra 1930 til i dag (Oppdatert versjon av materialet tilgjengelig gjennom Statsbygg): 1. Statsbyggs innsamlede materiale 2. Tilgjengelige flyfoto 3. Tilgjengelig informasjon om grunneiere og deres virksomhet tilbake til 1930 4. Tilgjengelige data om terreng og grunnforhold	Ja	Flyfoto fra 1937, 1947, 1966 Bygningsregistrering fra 1975
Arealbruk	Vurdert (Ja/Nei)	Resultat/Kommentar
Arealbruksplaner klarlagt? Identifiseres på (kommunedelplan II + evt. reguleringsplan)	Ja	Reguleringsplanforslag for Indrerig og kommunedelplan II for Fornebu fra Bærum kommune viser planlagt arealbruk
Utførte miljøtekniske grunnundersøkelser (samtlige frem til i dag)	Vurdert (Ja/Nei)	Resultat/Kommentar
Utførte miljøtekniske undersøkelser	Ja	- Miljøtekniske grunnundersøkelser Oslo Lufthavn Fornebu, Noteby rapport 43626-1 og -2, Desember 1994
Kvalitetskrav til prøvetaking og analyser ?	Ja	Vurdert og beskrevet i f.m. undersøkelsen
Antall prøver? Alle kilder kartlagt ? Dybde forurensning? Spredningen kartlagt ?	Ja	- Geofysiske undersøkelser - 13 sjakter, hvorav 6 er prøvetatt, innenfor et område på ca 2000 m ² . - Usikre opplysninger om kilder til forurensing - Varierende løsmassemeklighet. Dybde til forurensning er maks fjelloverflate - Spredning vurdert
Andre laboratorieundersøkelser utført? Beskriv disse; mål/resultater	Nei	
Geologi (stratigrafi)/grunnvannsforhold	Vurdert (Ja/Nei)	Resultat/Kommentar
Er grunnens lagdeling kartlagt ved samtlige identifiserte forurensningskilder?	Ja	
Resipienter		
Hvilke resipienter er identifisert ?	Ja	Holtekilen
Kart		
Er identifiserte resipienter og forurensningskilder lagt inn på kart?	Ja	
Konklusjon		
Er datakvaliteten tilfredsstillende?	Ja	