

Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat
Grunnundersøkelse
Byggeområde, Klæbu off. pleiehjem,
KLÆBU.

O.533-2.

20. oktober 1966.

- Bilag 1: Situasjonsplan M= 1:500.
--"--- 2: Profil I, dreiesond. og prøvetaking.
--"--- 3: -- "--- II, dreiesond. prøvetaking
og stabilitetsberegninger.
--"--- 4: Dreiesondering hull 10.
" 5-8: Borprofil hull 5, 7, 8 og 9.
" 9: Grunnvannstandsmålinger hull 8-og 9.