





| | | | |
|----------------------------------|------------|------------------------|---|
| KARTLEGGING AV KVIKKLEIREOMRÅDER | | Rapport nr. 83063-2 | Figur nr. 54 |
| VINGEBORING | Hull: | 28 | Dato 30.08.90 |
| | Terr.kote: | | |
| | Instr.nr: | 20 | |
| | Ving: | 55/110 | Godkjent |
| | | |  |