

R a p p o r tangående grunnforholdene på strekningen pel 11347 - 11357. Nordlandsbanen 3

Fra ca. pel 11347 til ca. pel 11357 hvor linjen går langs Namsen har der vært bevegelser i terrenget da skråningen nederst mot elven er dekket av nedsegne masser. For å få nærmere rede på forholdene utførtes en grunnundersökelse og resultatet av denne er anført på ./. vedlagte tegning no. 152.

Grunnen består overveiende av sand - fra fin til grov sand - hvor i optrer lerlag. Disse er vanligvis ganske tynne, noen få centimeter men kan også bli 10 - 20 cm. tykke. Leren er gjennomgående meget fast. Lagene ligger skrått med holdning ut mot Namsen, noenlunde parallelløpende med den underliggende fjelloverflaten. Der kan skjelnes mellom to lagserier en undre og en øvre. I den undre er sanden gjennomgående adskillig grovere enn i den øvre og lerlagene optrer enkeltvis og spredt. I den øvre lagserie derimot er sanden betydelig finere og sand- og lerlag veksler stadig. Sanden i denne serie har den typiske sigsandkarakter d.v.s. utsatt for sterkt vanntrykk blir den bevegelig. Den siger i skråninger.

Lerlagene hindrer vannet i å trenge ned og sandlagene er derfor tildels meget sterkt vannførende. Som man vil forstå trenges derfor en systematisk drenering. Drensgrøft langs linjen og drensgrøfter i skråningen loddrett på linjeretningen. I skjæringeskråninger kan anvendes vanlig dosering.

12/5.1934.

A.-L. Rosenvind



Jernbaneverket

Dokumentnummer:

Rev.:

UB.108250-000 000

120

110

100

110


100

120

110

100

90



BORINGSRESULTATER
PEL 11347 - 11357
NORDLANDBANEN S.

M. 1:200

N.S.B. GEOTEKNIK KONTOR
30/4 - 34
A. L. Rosendahl

Haarup

152

152

152

NORGES STATSBANER
HOVEDSTYRET, OSLO

Gjenpart

gk 152

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadr.: Storgt. 33
Telefon: 42 68 80

Bilag (antall)

Distriktsjefen

TRONDHEIM DISTRIKT

Deres ref. og datum

Eget saknr. og ref. (Bes oppgitt ved svar og forespørslar)

2051/56B AR

Datum

17. JULI 1956

Sak

AUNFOSS KRAFTANLEGG

I brev herfra av 27.6.55 var i anledning oppdemningen foreslått sikret fire partier med en tilsammenlagt lengde på 293 m. Det bemerkes at kilometerangivelsen for det ene parti var feilaktig oppgitt og skal være km 249,972 til 250,085 istedet for km 249,972 til 250,85.

Etter utført befaring den 4.7.56 er baneingeniøren og geologen kommet til at det behøves en mer omfattende sikring enn opprinnelig forutsatt. Strekningene er nå følgende:

1. km 247,370	til	247,550	-	180 m
2. "	"	247,710	-	190 "
3. "	"	249,972	-	78 "
4. "	"	250,320	-	40 "
5. "	"	250,478	-	<u>20 "</u>
			Tilsammen	508 m

Strekning nevnt under punkt 1. ansees som en av de farligste på Nordlandsbanen på grunn av sterkt grunnvannstrykk i skråningene under regnvar eller i vårløsningen. Plutselige vannstandssenkninger i den oppdemmede sjø kan derfor særlig her bli risikable, hvis det ikke foretas en forsvarlig sikring.

Etter befaringen møtte baneingeniøren ved skjønnhet i Namsos den 9.7.56 og har formodentlig da fremsatt de krav en sikring som er anført ovenfor.

For Generaldirektøren

A.G.R.

NORGES STATSBANER
HOVEDSTYRET, OSLO

Gjenpart

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadr.: Storgt. 33
Telefon: 42 68 80

Bilag (antall)

Distriktsjefen
TRONDHEIM

Deres ref. og datum

1214/45 21.7.54, 11.10.54,
Sak 12.5.55 og 16.6.55

Eget saknr. og ref. (bes oppgitt ved svar og forespørslar)

Datum

1736/55B AR

23/6 - 55

AUNFOSS KRAFTANLEGG

Kart- og profilmateriale for bedømmelse av forholdene kom hit den 14.12. 1954 og på grunn av mangel på ledig personale har geoteknisk kontor ennå ikke utført den av distriktsjefen foreslalte geotekniske undersökelse.

Imidlertid kan man ut fra en geologisk betrakting og på grunnlag av en undersökelse som utförtes for anlegget i 1934 mellom pel 11347 og 11357 (tegning Gk 152) anta at grunnen hovedsakelig består av sand, hvori forekommer leirlag. På det undersøkte parti var leiren fast og sanden som oftest sterkt grunnvannsförende. Ved hurtig nedgang av vannstanden i elven kan man derfor - særlig under snösmelting eller rikelig nedvær - risikere signinger eller glidninger i brattere skråninger. De forandrede hydrologiske forhold etter oppdemningen får derfor betydning for jernbanens sikkerhet på den strekning hvor den berøres av oppdemningen, nemlig mellom km 246,3 og 250,9.

Regnet med jernbanens koteangivelse blir koten for fremtidig regulert lav- og hövvannstand henholdsvis 96,55 og 99,55, vanlig flom antakelig på kote 101,55. Det er opplyst at man mellom regulert lav- og hövvannstand må regne med ganske hyppige og tildels store variasjoner i vannstanden, således også med store uttappinger pr. døgn.

Det er slike hyppige og betydelige variasjoner i vannstanden som medfører stort risiko for jernbanelinjen. I variasjonsområdet for vannstanden, særlig mellom regulert höy- og lavvannstand oppstår höyt grunnvannstrykk og øket erosjonsvirksomhet i skråningenes nedre del. På utsatte partier vil dette før eller senere bringe linjens sikkerhet i fare, belastning og beskyttelse av skråningsfoten blir derfor nødvendig. Alt etter terrengholdene bør derfor sikringsarbeidet enten bestå av en jeté eller en kraftig steinplasting mellom lav- og hövvannstand. Disse vil samtidig danne en sikker basis for sikringsarbeider höyere opp i skråningen hvis slike senere skulle vise seg påkrevet.

Følgende partier foreslåes sikret slik som nevnt ovenfor:

Km. 247,39 til 247,45: antall m	60
" 247,71 " 247,80: " "	90
" 249,972 " 250,85:X) " "	113
" 250,310 " 250,34: " "	30

Stort høyt av oppdemming med
ryggrad vannstandsvariasjon
mellan 2,2 til 3,6 m. På de
etter følgende ca. 3,5 km (km. ca. 250,85
til ca. 253,6 arter denne variasjon
høi vann. ^{X)}
Le Vannlandsprospekt tegn. L. Nr. 426

Antall meter tillsammän 293.

ca. 100 m. Vandtagessum
K 250,085

Dette er bare en omtrentlig angivelse, en nøyere bestemmelse må foretas i marken. For et overslag bør for sikkerhets skyld regnes med 350 m. Det er ikke mulig på forhånd å si om dette vil vise seg å være tilstrekkelig.

Deres bemerkninger til sikringsarbeidets utførelsesmåte og omfang ønskes. Geologen kan tidligst foreta en befaring i slutten av juli for bl.a. å planlegge det grunnundersøkelsesarbeid som ansees nødvendig.

For Generaldirektören

A.K.K.

NORGES STATSBANER

GRONG—SMALÅSEN

2. avdeling

Avdelingsingeniøren

Namsskogan

den 22/6 1933.

J.-nr.

VED BESVARELSE BEDES OVENSTÅENDE J.-NR. ANFØRT.

Til Statsbanenes Geolog,

Herr A:L.Rosenlund,

Oslo.

I henhold til muntlig avtale under befaring hersteds
den 19/6 d.a. oversemedes Dem vedlagt :


1. Lengdeprofil pel 11100 - 11400.
2. Utdrag av tverprofiler pel 11346 - 11378.

Som særskilt postpakke sendes likeledes en leirprøve
uttatt i Namsens nordre elvemål ved pel ca. 12970.

Prøven er uttatt i en høide av ca. 150 m. o,h,


Erbædigst


Koffjord Ramstad



ca. km
246,5

Ca. km.
247.5





ca 249.