

Fagområde: Geoteknikk

Stikkord:

Oppdragsnr.:

Rapportnr.:

Oppdrags-
giver: OSLO HAVNEVESEN

Oppdrag/
rapport: SENTRALGARASJE, TOMTEKAIA OSLO

GRUNNUNDERSØKELSER

Dato: 26. juni 1953

Rapport-utdrag:
Tegning nr. 2450

Land/Fylke:	Oslo	Oppdragsansvarlig:	Jan Friis
Kommune:	Oslo	Saksbehandler:	
Sted:	Tomtekaia		

Kartblad: 1914 TV UTM-koordinater: 32V 5983 66426

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

KONSULENTFIRMA FOR GRUNNUNDERSØKELSER, FUNDAMENTERING OG GEOTEKNIKK

SIVILINGENIØR JAN FRIIS, M. N. I. F., M. N. G. F.

KONSULENTER:

GEOTEKNIKK: SIVILINGENIØR SV. SKAVEN-HAUG, M. N. I. F., M. N. G. F.

KJEMI: SIVILINGENIØR O. A. LØKKE, M. N. I. F.

OSCAR'S GT. 46B, OSLO

TELEFON 44 10 26

TELEGRAMADR.: NOTEBY

BANK: REALBANKEN

POSTGIRO NR.: 16016

Deres ref.:

Vår ref.:

JF/RE

Oslo, 26/6 1953.

Se egen mappe

1953

Grunnundersøkelser for sentralgarasje på
Tomtekaia
Oslo Havnevesen.

Tegn. nr. 2450.

Oslo Havnevesen akter å føre opp en sentralgarasje beliggende
på Tomtekaia som vist på situasjonsplanen.-

Det er utarbeidet en rekke alternative planer for konstruksjonen
av garasjen, og vi har i den anledning konferert med ing. Strömmes
kontor, som bygningsteknisk konsulent for anlegget.-

I hovedtrekkene blir bygget en hall med tak over og hvis mulig
helt uten søyler i hallen. Den bakre del blir verkstedlokaler
og får ikke de samme spennvidder som hallen.-

For å bringe fundamenteringsforholdene på det rene har vi utført
sonderboringer nær byggets hjørner og tatt opp en prøveserie
for laboratorieundersøkelse av grunnens geotekniske data.-

Sonderboret har møtt meget liten motstand ned til omtrent k-lo,
unntatt er de øverste par meter som består av fast fylling som
måtte dores opp. Fra k-lo til k+25 +30 har dreieboret møtt jevn
og middels stor motstand.-

Prøveserien viser at grunnen består av øverst fylling av sand,
murstein, jord, treverk og likn. uensartet materiale. Fra 5 m. dyp
til 7-8 m. dyp består grunnen av halvråtten sagflis som er litt
blandet med mosand, dels fins det mosandlag.-

Den opprinnelige og naturlige grunn ligger på ca. 9 m. dyp eller

26/6 1953.

på ca. k-8 og består av mjetling leire med en del humusinnhold så dypt som prøver er tatt.-

Den øverste fyllingen er som alle fyllinger en meget uensartet og derfor upålidelig byggegrund. Bagflisavleiringen består før 60-70 volumprosents vedkommende av vann og er derfor tilsvarende kompressibel. Den naturlige grunn har vanninnhold på over 50 volumprosent, det er noe høyt, men ikke ualmindelig. Denne leirens skjærfasthet i uforstyrret tilstand er meget god, ca. 3.8 t/m², og leirens sensitivitet er liten. Leiren er etter dette en bæredyktig og relativt lite sammenpressbar masse.-

Fundamenteringen.

Det er etter det foranstående klart at ethvert byggverk av noen verdi må fundamenteres på peler. En direkte fundamentering på denne byggegrunnen ville resultere i meget store, ujevne og langvarige setninger.-

Fundamentering til fjell kan neppe komme på tale for et byggverk som denne garasjen, det ville falle uforholdsmessig dyrt og skulle heller ikke være nødvendig.-

Vi vil foreslå garasjebygget fundamentert på svevende trepeler. Slik som forholdene her ligger an, kan man ikke regne med positiv bæreevne for pelen i de øvre lag over naturlig grunn. Tvert om kan disse øvre lag under sin fortsatte sammenpressing i ugunstigste tilfelle til dels henge seg opp på pelen og belaste denne. Man må altså regne med å føre belastningen ned til K-8 ved f.eks. en øvre pel og la den bærende pel stå i naturlig grunn fra dette dyp og nedover. Man kan regne med at den undre, bærende pel vil oppnå en tillatt belastning på 1,9 t/m² overflate av pelen d.v.s. at f.eks. en 10 m pel med 6" tapp oppnår en tillatt belastning på vel 13 t. når den står fra ca. k-8 og nedover.-

Det bør overveies om prøvebelastning av noen peler vil være berettiget.-

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

Jan Friis (sign.)