


R.809

LEDNINGSTRASEER HEIMDAL

GRUNNUNDERSØKELSER GEOTEKNISK VURDERING



24. 10. 90
GEOTEKNISK SEKSJON
PLANKONTORET TRONDHEIM KOMMUNE



TRONDHEIM KOMMUNE
TEKNISK AVDELING
GEOTEKNIKKS SEKSJON
HOLTERMANNSV. 1, 7004 TRONDHEIM

Oppdragsgiver: Kommunalteknisk seksjon	Oppdrag v/: Siviling. F.G. Mørch A/S	
Oppdrag: R 809 LEDNINGSTRASEER HEIMDAL		
Sted, dato: Trondheim, 24.10.90		
UTM- referanse: NR 680259	Sted: Heimdal	
Emneord: Grunn-undersøkelse	Stabilitet	
Feltarbeid utført: September 1990	Antall tekstsider: 4	Antall bilag: 8
Sammendrag: Grunnen består generelt av fyllmasse over meget fast siltig leire og silt. Fyllmassen består hovedsaklig av leire med sand og gruskorn og humus. Mektigheten varierer fra 1,5 til 3 meter vest for jernbanen og fra 3 til 5 meter på østsiden. Grunnvannstand er ikke målt, men grunnvannspeilet antas å ligge ca. 3 - 5 meter under terreng. Fjell er ikke registrert ved noen av boringene. Grøftene kan graves med skrå grøftesider (helning 1:1) ned til underkant av fyllmassen. Deretter kan det graves vertikalt med bruk av grøftekasser.		
Seksjonsleder: Kåre Sand	Saksbehandler: Rolf H. Røsand	

R 809 LEDNINGSTRASEER HEIMDAL

1. INNLEDNING

Prosjekt	Teknisk avdeling planlegger legging av nye avløpsledninger øst og vest for jernbanesporet på Heimdal. Planleggingsarbeidet utføres av Sivilingeniør F.G. Mørch AS. Ledningstraseene er vist på situasjonskartet i bilag 1.
Oppdrag	Geoteknisk seksjon er av Kommunalteknisk seksjonen bedt om å utføre grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering for prosjektet.
Rapport	Rapporten inneholder resultater fra de utførte grunnundersøkelsene og geoteknisk vurdering.

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER

Markarbeid	Markarbeidet ble utført av vårt borelag i tiden 14. - 24. september 1990. Det er utført: - Dreiesondering i tilsammen 8 punkt. - Prøvetaking i 4 punkt, tilsammen 51 prøver. Plassering av borpunktene er vist på situasjonskartet. Resultatet fra dreiesonderingene er fremstilt på terrengprofilene i bilag 2. Terrengprofilene er tegnet på grunnlag av kart i målestokk 1:1000.
Laboratoriet	Prøvene er rutineundersøkt i vårt laboratorium. Det er utført visuell klassifisering, og vanninnhold er målt på samtlige prøver. Romvekt og udrenert skjærstyrke er målt på uforstyrrede prøver. Kornfordeling av massene er undersøkt ved hydrometeralyse på 4 prøver. Resultatet fra undersøkelsene er vist på borprofilene i bilag 3 - 6 og på kornfordelingskurvene i bilag 7 og 8.

3. GRUNNFORHOLD

Fyllmasse	<p>Undersøkelsene viser at det øverst er oppfylte masser i ledningstraseen, på begge sider av jernbanen, fra undergangen vest for Heimdal Sag og Høvleri A/S til Idrettsvegen og Ringvålvegen. Fra undergangen og ca. 100 meter nordover langs Bjørndalen er det også oppfylte masser øverst. Oppfyllingen er trolig utført i sammenheng med utbygging av jernbanen og stasjonsområdet samt bygging av vegen og legging av ledninger gjennom Heimdal sentrum.</p> <p>Fyllmassen består hovedsaklig av leire, men med noe innblanding av sand, grus og humus (planterester og matjord/torv). Det er også registrert enkelte rene torvlag med tykkelse inntil ca. 1,5 meter.</p> <p>Mektigheten av fyllmassene ser ut til å variere fra 1,5 til 3 meter vest for jernbanen og fra 3 til 5 meter på østsiden.</p>
Mineralske løsmasser	<p>De originale mineralske løsmassene under fyllmassen består hovedsaklig av meget fast siltig leire og silt. Massene er lagdelte med alt fra tynne silt-/leirlag til lag med større mektighet.</p> <p>Det er ved prøvetakingene i boring 3 og 8, lengst sør på området, registrert tørrskorpeleire som øverste lag under fyllmassen. Mektigheten varierer fra ca. 1 meter i boring 3 til mer enn 4,5 meter i boring 8.</p> <p>Vanninnholdet varierer stort sett fra 15 til 25% i originale masser. I fyllmassen er det tildels stor variasjon i vanninnholdet. Det skyldes hovedsaklig varierende innhold av torv og humus.</p>
Grunnvann	<p>Det er ikke utført måling av dybde til grunnvannspeilet ved denne undersøkelsen. Ved tidligere undersøkelse nord for undergangen (rapport R.775) er dybden til grunnvannspeilet målt til ca. 1 meter under terreng. Sør for undergangen ligger terrenget noe høyere, og grunnvannspeilet ligger sannsynligvis noe dypere.</p> <p>Det er grunn til å anta at grunnvannspeilet ligger i dybde 3 - 5 meter under terreng i</p>

området mellom undergangen og Idrettsvegen/Ringvålvegen.

Ved undersøkelse for tverrforbindelse mellom Industrivegen og Heimdalsvegen/v Kattemskogen (rapport R.793) er grunnvannspeilet registrert ca. 2,5 meter under terreng.

Fjell

Det er ikke registrert fjell ved noen av boringene i denne undersøkelsen. Ved tidligere undersøkelser i området er det heller ikke registrert fjell. Det er derfor grunn til å anta at fjellet ligger relativt dypt i dette området.

For nærmere beskrivelse av grunnforholdene vises det til bilagene bak i rapporten.

4. VURDERING

Generelt

Ledningene er i følge foreløpige planer plassert relativt dypt, og grøftedybden vil stort sett bli mellom 5 og 6 meter.

Graving av inntil 6 meter dype grøfter kan i prinsippet utføres på flere måter:

- graving med skrå grøftesider
- graving med grøftekasser
- graving innenfor avstivet spuntvegg
- en kombinasjon av disse metodene

Spuntvegg

Graving innenfor dobbel avstivet spuntvegg vil bli uforholdsmessig kostbart, og vil bare være aktuelt i spesielle tilfeller.

Grøftekasser

Graving kun med grøftekasser ned til 6 meter er teknisk mulig. Vanlige grøftekasser kan normalt brukes ned til ca. 6 meter, men de blir da relativt tunge og uhåndterlige i bruk.

Frie grave-skråninger

Det er nok plass på sidene til at det kan graves med frie graveskråninger langs det meste av traseen. Graveskråningene kan imidlertid ikke graves med brattere helning enn 1:1 (45°). Det medfører at grøfta får relativt stor bredde i toppen, og det blir et omfattende gravearbeid.

Frie grave-skråninger og grøftekasser Det mest aktuelle alternativet er etter vår mening en kombinasjon av skrå grøftesider og bruk av grøftekasser. Det graves med skrå grøftesider (helning 1:1) gjennom fyllmassen. Deretter kan det graves vertikalt med bruk av grøftekasser. Grøftekassene må være tilstrekkelig dimensjonert for det jordtrykk de blir utsatt for.


Slutt-kommentar Ved graving i mettet silt og finsand under grunnvannstanden kan massene lett bli oppbløtt og meget vanskelig og arbeide med. Med grøftedybde ned mot 6 meter vil gravearbeidet bli krevende, og det bør legges opp til fornuftige arbeidsrutiner og god kontroll i anleggsfasen.

Vi står fortsatt gjerne til tjeneste i det videre arbeidet med dette prosjektet.

PLANKONTORET
Geoteknisk seksjon


Kåre Sand

Rolf H. Røsand
Rolf H. Røsand



Profil B

Boring 8
(trukket)

R.775

Boring 7
(trukket)

R.775

Boring 6
(trukket)

R.775

Boring 5
(trukket)

R.775

Boring 4
(trukket)

R.775

Boring 3
(trukket)

R.775

Boring 2
(trukket)

R.775

Boring 1
(trukket)

R.775

Profil A

Boring 8
(trukket)

R.775

Boring 7
(trukket)

R.775

Boring 6
(trukket)

R.775

Boring 5
(trukket)

R.775

Boring 4
(trukket)

R.775

Boring 3
(trukket)


R.775

Boring 2
(trukket)

R.775

Boring 1
(trukket)

R.775



TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon

BORPROFIL

Sted: HEIMDAL

BORING: 1

BILAG: 3

Nivå: Terreng

Oppdrag: R. 809

Prøvetaker: 54 mm/Skrue

Dato: 15.10.90

Dybde m	Jordart	Symbol	P. nr.	Vanninnhold w Plastisk område					Rom- vekt kN/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk Konusforsøk ▽ Vingeboring +					Sensi- tivitet	
				20	30	40	50%	w _P	w _L	20	40	60	80	100		
5	SAND, LEIRE (ANT. FYLLMASSE) matjord trærester torvlag SILT, lagdelt m/leire enk. finsandlag	~01 ~02 ~03 ~04 ~05 ~06 ~07 ~08 ~09 ~10 ~11	01	o												
			02		o						W=84% → 19,0 (20,5)					>250 ▽
			03		o						(20,5)					>250 ▽
			04		o						21,5 (20,5)					>250 ▽
			05		o						20,3					156 ▽ 220 ▽
			06		o											
			07		o											
			08		o											
			09		o											
			10		o											
			11		o											
10																
15																
20																
25																

TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon

BORPROFIL

Sted: HEIMDAL

BORING: 3

BILAG: 4

Nivå:

Prøvetaker: 54 mm / Skrubor

Oppdrag: R. 809

Dato: 16.10.90

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w Plastisk område					W _P	W _L	Rom- vekt kN/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk					Sensi- tivitet	
				20	30	40	50%					Konusforsøk ▽	Vingeboring +	20	40	60	80	
	humus	o	12															
	LEIRE, SAND, TORV, GRUS, humus (ANT. FYLLMASSE)	o	13									(20,1)						
	TØRRSKORPELEIRE siltig	o	14															UFØRSTYRRET 250 ▽
	LEIRE siltig	o	15															> 250 ▽
	SILT	o	16															250 ▽
5	leirig	o	17															> 250 ▽
	LEIRE siltig	o	18															250 ▽
		o	19															250 ▽
		o	20															250 ▽
		o	21															250 ▽
		o	22															250 ▽
		o	23															250 ▽
		o	24															250 ▽
		o	25															250 ▽
10																		
15																		
20																		
25																		

TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon

BORPROFIL

Sted: HEIMDAL

BORING: 5

BILAG: 5

Nivå:

Oppdrag: R. 809

Prøvetaker: 54 mm/Skrubor

Dato: 16.10.90

Dypte m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w Plastisk område	○ W _P — WL	Rom- vekt kN/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk Konusforsøk ▽ Vingeboring +	Sensi- tivitet
				20 30 40 50%			20 40 60 80 100 kN/m ²	
5	ANT. FYLLMASSE		26	○				
	LEIRE, torvester		27				c	
	TORV, trerester		28	○				
	LEIRE, siltig		29			W = 62% →		
	TORV, trerester		30	○ ○ ○		W = 305% → (10,1)	OMRØRT	UFORSTYRRET
	LEIRE, planterester enk. sand og gruskorn gruslag		31	○ ○ ○		W = 50% → (18,6)	19,3	▽
			32	○			20,5	▽
			33	○			(19,0)	200 ▽
	humus flekker		34	○				
	LEIRE siltig		35	○				
			36	○				
			37	○				
10								
15								
20								
25								

TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon

BORPROFIL

Sted: HEIMDAL

BORING: 8

BILAG: 6

Nivå:

Oppdrag: R.809

Prøvetaker: 54mm/Skrubor

Dato: 16.10.90

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w Plastisk område					Rom- vekt kN/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk					Sensi- tivitet	
				20	30	40	50%	W _P	W _L	Konusforsøk	20	40	60	80		
5	matjord	38	o													6
		39														6
	LEIRE, siltig	40														
	m/plantrester															
	sand og gruskorn															
	(ANT. FYLLMASSE)															
	TØRRSKORPELEIRE	41														
	siltig	42	o													
		43														
		44	o													
		45														
		46	o													
		47														
		48	o													
		49														
		50	o													
		51														
10																
15																
20																
25																



GEOTEKNIK SEKSJON
TRONDHEIM KOMMUNE

STED: HEIMDAL

Boring 1

Oppdragsgiver:



Dato: 17.10.90

Rapport nr.: R.809

Sign.: SLS

Bilag: 7

LEIR	SILT			SAND			GRUS			STEIN	
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov		
	0,075	0.125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	8,0	19	31,5	6,3 mm





GEOTEKNIK SEKSJON
TRONDHEIM KOMMUNE

STED: HEIMDAL
Boring 3

Oppdragsgiver:

Dato: 22.10.90 Rapport nr.: R.809

Sign.: KT, SLS Bilag: 8

