


558 HAFELLBEKKEN

GRUNNUNDERSØKELSER GEOTEKNISK VURDERING



16.10..81
GEOTEKNISK SEKSJON
PLANKONTORET TRONDHEIM KOMMUNE

R 558 STABILITET LANGS HAFELLBEKKEN, BYNESET

1. INNLEDNING

Etter anmodning fra Jordseksjonen har vi utført grunnundersøkelse og stabilitetsvurdering på begge sider av Hafellbekken fra riksveg 707 ved Åsheim og ca 900 m nedover langs dalen.

Foranledningen til undersøkelsen var at en ved bygging av kloakkrense-anlegg like nedenfor riksvegen på traff svært bløt, sensitiv leire.

Formålet med denne undersøkelsen er for det ene å gi en grov beskrivelse av grunnforholdene på strekningen, dessuten vil stabiliteten bli undersøkt og vurdert, med henblikk på faren for utvikling av ras langs Hafellbekken.

2. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON

Grunnen i det undersøkte området langs Hafellbekken består av bløt leire til stor dybde, under et fastere tørrskorpelag på 2 - 3 meter. Det kan regnes med forekomst av sensitiv eller kvikk leire under de høyestliggende deler av området. Ved befaring er det fastslått at det bare foregår mindre og spredt bekkeerosjon på den undersøkte strekning.

Stabiliteten i området gir ikke overhengende fare for utglidning i dagens situasjon, men på den annen side skal det forholdsvis lite til av ytre forandringer før likevekten forstyrres og situasjonen blir kritisk.

Det er derfor viktig å være på vakt mot ytre forandringer i området, som øket bekkegravning, ukontrollert bakkeplanering o.l.

Sikring av området kan oppnås ved gjenlegging av bekken i rør kombinert med en forsiktig bakkeplanering som gir slakere skråninger og bedret stabilitet.

Sikringstiltak av denne art er mest ønskelig på den øvre delen av bekkedalen forbi gården Berg Hafellen hvor beregnet sikkerhet er minst. Et slikt arbeide bør planlegges og utføres etter samråd med geotekniker.

3. UTFØRTE BORINGER

Borearbeidet er utført i tiden 9. sept. - 2. okt. 1980 under ledelse av boreformann Jakob Vårum.

Det er i 19 borpunkter utført dreiesondering til dybde 10 - 30 meter under terreng.

I 5 av disse borpunktene er det tatt opp uforstyrrede prøver med 54 mm sylinderprøvetaker, i alt 45 prøver.

Borpunktene er fordelt på 7 tversgående profiler som vist på situasjonsplanen i bilag 1, satt ut i terrenget av siv.ing. Solheim ved Geoteknisk seksjon.

Sonderingsresultatene og jordartsbeskrivelse fra prøvetaking er presentert i terregnprofilene bilag 2 - 8.

4. LABORATORIEARBEIDE

Prøvene er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium, hvor de først er klassifisert og beskrevet, og deretter er det utført forsøk for bestemmelse av romvekt og vanninnhold.

Udrenert skjærfasthet er bestemt i uforstyrret og omrørt tilstand og sensitiviteten er utregnet som forholdet mellom disse verdiene.

På 6 prøver er det dessuten kjørt treaksiale trykkforsøk for bestemmelse av skjærfasthetsparametrerne a og ϕ .

Data fra rutineforsøkene i laboratoriet er gitt i borprofiler, bilag 9 - 13, mens resultatene fra treaksialforsøkene finnes i bilag 14 - 16.

5. GRUNNFORHOLD

Grunnen i området består av marin leire. Dreiesonderingene er ført til stor dybde med liten dreiemotstand, til dels med synk uten dreiling i de øvre lag. I dybden er det bare en svak økning av dreiemotstanden.

Prøvetakingene viser at det øverst er et lag fast tørrskorpeleire med mektighet 3 - 4 m på de høyereliggende partier, noe mindre, 1,5 - 2 m under dalbunnen.

Under tørrskorpeleira er det påvist meget bløt og til dels kvikk leire til stor dybde, og boringene er avsluttet uten overgang til markert fastere lag eller fjell. Kvikkleira er påvist ved prøvetaking i hull B og 10, men indikeres også ved sonderboringer i flere punkter.

Det kan se ut som at kvikkleira stort sett er lokalisert under de høyereliggende områder på begge sider av dalen, mens det under selve dalbunnen ikke synes å være kvikkleire.

Imidlertid er leira også her meget bløt og sensitiv.

I den bløte leira og kvikkleira har en fått følgende måledata:

-vanninnhold	30 - 40 %
-romvekt	18 - 19 KN/m ³
-udrenert skjærfasthet	10 - 40 KN/m ²

Når det gjelder detaljer om grunnforholdene, vises til profiler og borprofiler, bilag 2 - 13.

6. STABILITET

a. Generelt

Med de påviste, meget bløte grunnforhold langs Hafellbekken, er det av stor betydning å undersøke stabilitetsforholdene i dalsidene for å kunne vurdere faren for utglidning.

Derfor er boringene plassert i tverrprofiler tvers over dalen, opptegnet i bilag 2 - 8.

I en del av disse profilene, profil II, III, IV, V og VII er det utført stabilitetsberegninger for å vurdere faren for utglidning.

b. Stabilitetsberegninger

I de nevnte 5 profiler er det lagt inn tenkte glideflater, og for hver av disse er det utført likevektsbetrakting av det "glidele-
geme" som begrenses av hver glideflate. Ved disse beregningene sammenliknes den skjærstyrke jorden har med de beregningsmessig opptrædende skjærspenninger langs glideflatene, og forholdet mellom disse verdier, sikkerhetsfaktoren F utregnes for hver flate.

Verdier for skjærstyrken er tatt ut fra de treaksiale trykkforsøkene som er utført, se bilag 14 - 16. Ved beregningene er benyttet att-
raksjon $a = 20 \text{ KN/m}^2$ og $\text{tg}\phi = 0,48$. Videre er det ved beregningene forutsatt hydrostatisk økende porevannstrykk i dybden fra inntegnet O-linje i profilene.

c. Beregningsresultater

Beregningsresultatene er ført opp i tabell ved siden av de aktuelle profiler. Det er ført opp beregnede sikkerhetsfaktorer for hver an-
tatt bruddflate. I tabell nedenfor er ført opp laveste sikkerhets-
faktor for hvert profil:


Profil II :	Beregnet sikkerhetsfaktor	F = 1,4
" III:	"	F = 1,2
" IV :	"	F = 1,6
" V :	"	F = 1,4
" VII:	"	F = 1,4

d. Vurdering av stabilitet


Med målt sikkerhetsfaktor mellom 1,2 og 1,6 er det klart at dalsidene langs Hafellbekken ligger med en viss sikkerhet mot utglid-
ning. Imidlertid må det presiseres at denne sikkerheten er så lav
at stabiliteten raskt kan bli forverret og at situasjonen kan bli
kritisk hvis det inntrer ytre forandringer som f.eks. bekkeerosjon
og oppfylling av masse ved toppen av dalsidene.

I dagens situasjon er det derfor viktig å være på vakt mot slike endringer i likevektsstilstanden. Ved forsterket bekkeerosjon (graving) må det overveies å sikre bekken helt eller delvis ved steinplastring eller gjenlegging i rør. Bekkeplanering hvor skrå-
ninger slakes ut ved nedplanering ved toppen og oppfylling i bunnen,
vil generelt føre til bedret stabilitet. Imidlertid er det uhyre
viktig at en under arbeidets gang ikke lokalt fyller opp så mye at
det oppstår grunnbrudd. I det kvikkkleireområde som dette kan et lo-
kalt grunnbrudd få de verste konsekvenser og må for all del unngås.

Plankontoret
Geoteknisk seksjon



Øystein Røe



KOTE

+105

PROFIL I

q BEKK

+100

BORING 1

1/2 OMDR. M.

TØRRSKORPELEIRE
(FYLLM.)

LEIRE
homogen

+90


AVSL.

+85

+80

AVSL.

+75



HAFELLBEKKEN

Profil med dreiebor- og prøvetakningsresultater.

PROFIL I

TRONDHEIM KOMMUNE
GEOTEKNIK SEKSJON

MALESTOKK:

1:200

TEGN. AV:
K.T.

DATO:
12.5.81

KONTR.:


RAPP. NR.:
558

BILAG: 2

STABILITET $\alpha\phi$ -ANALYSE
Beregnet sikkerhetsfaktor F

FL.NR.	F	Direktmetoden
1	1,45	— „ —
2	1,55	— „ —
2	1,74	— „ —
3	1,92	— „ —
4	4,7	— „ —
5	2,17	— „ —


PROFIL II



STABILITET $\alpha \varphi$ ANALYSE
Beregning sikkerhetsfaktor F

FL.NR.	F	
1	1,18	Direktemetoden
2	1,22	


PROFIL III




HAFELLBEKKEN	
Profil med dreiebor- og prøve-	MALESTOKK:
takningsresultater	1:200
PROFIL III	TEGN AV: K. T. DATO: 12.5.81 KONTR: RAPP. NR.: 558 BLAD: 4
TRONDHEIM KOMMUNE GEOTEKNIK SEKSJON	

KOTE

PROFIL IV




PROFIL V



HAFELLBEKKEN		MALESSTORK: 1:200
Profil med	dreiebor- og prøve-	TEGN. AV: K. T
takningsresultater.		DATO: 15. 6. 81
PROFIL	V	KONTR.:
RAFF. NR.:		
BILAG:	558	
TRONDHEIM KOMMUNE	GEOTEKNIK SEKSJON	
		6

KOTE

PROFIL VI



HAFELLBEKKEN

Profil med dreieborings-
resultater.

PROFIL VI

TRONDHEIM KOMMUNE
GEOTEKNIK SEKSJON

1:200

TEGN. AV:

A.E.

DATO:

15.6.81

KONTR.:


RAPP. NR.:

558

BLOD:

7

KOTE
PROFIL VII



HAFELLBEKKEN	MALESTOKK:
Profil med dreieboringsresultater.	1:200
PROFIL VII	TEGN. AV: A.E. DATO: 16.6..81
TRONDHEIM KOMMUNE GEOTEKNIK SEKSJON	KONTR.: RAPP. NR.: 558 BILAG: 8

TRONDHEIM KOMMUNE

BORPROFIL

Sted: HAFELL BEKKEN

Hull: 1

Bilag: 9

Nivå:

Oppdrag: 558

Prøveφ: 54mm

Dato: 4.5.81

Dybde E	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w Plastisk område					Rom- vekt t/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk					Sensi- tivitet	
				20	30	40	50%	Ø		Konusforsøk ▽	Vingeboring +	Ø	2	4	6	
	TØRRSKORPELEIRE humus, sand og gruskorn (FYLLMASSE)?		1		○	○				(1,68)						V
			2		○											
			3		○	○				1,88 (1,78)	▽					14
			4		○	○	○			(1,84)	▽	▽	▽	▽	▽	13
5	LEIRE homogen		5		○	○	○			1,80 (1,83)	▽	○				10
			6		○	○	○			1,81 (1,85)	▽	○				12
			7		○	○	○			1,78 (1,82)	▽	○				14
10																14
																14
15																12
20																18
25																23

TRONDHEIM KOMMUNE

BORPROFIL

Sted: HAFFELLBEKKEN

Hull: 3

Bilag: 10

Nivå:

Oppdrag: 558

Prøveφ: 54mm

Dato: 6.5.81

Dybde E	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w					Rom- vekt t/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk					Sensi- tivitet	
				20	30	40	50%	O		2	4	6	8	10		
5	TØRRSKORPELEIRE humus enk. sand-gruskorn		1													10
			2													16
			3						1,80 (1,84)							9
			4						1,82 (1,84)							9
			5						1,84 (1,85)							8
	L E I R E homogen		6						1,85 (1,85)							8
			7						1,85 (1,87)							11
			8						1,83 (1,82)							12
10																11
15																10
20																
25																

TRONDHEIM KOMMUNE

BORPROFIL

Sted: HAFELLBEKKEN

Hull: B


Bilag 11

Nivå:

Oppdrag: 558

Prøveφ: 54 MM / SRUEPR.

Dato: 23.4.81



TRONDHEIM KOMMUNE

BORPROFIL

Sted: HAFELLBEKKEN

Hull: 5


Bilag: 12

Nivå:

Oppdrag: 558

Prøveφ: 54 mm

Dato: 7.5..81



TRONDHEIM KOMMUNE
BORPROFIL

Sted: HAFELLBEKKEN

Hull : 10


Bilag : 13


Nivå :

Oppdrag: 558


Prøveφ: 54 mm

Dato : 6.5..81





TRONDHEIM KOMMUNE GEOTEKNIK SEKSJON	HAFELLBEKKEN	MÅLESTOKK	
	Treaksialforsøk	TEGNET AV	RAPP NR.
	BORING 1	K. T.	558
		DATO	BILAG
	14.6..81		14



TRONDHEIM KOMMUNE
GEOTEKNIK SEKSJON

HAFELLBEKKEN

Trestialforsøk
BORING 3


MÅLESTOKK

TEGNET AV
K.T.

RAPP NR.
558

DATO
14.6..81

BILAG
15



TRONDHEIM KOMMUNE GEOTEKNIK SEKSJON	HAFELLBEKKEN	MÅLESTOKK	
	Treaksialforsøk BORING 10	TEGNET AV K. T.	RAPP NR. 558
	DATO 14 / 6 .. 81	BILAG 16	