


BRA-veien ved trafostasjon Brødløs.

Kryssing av BRA-veien med vann og avløpsledninger ved trafostasjon på Brødløs. Veldig dype grøfter 5,0m-7,0m, noe fjell i grøftkanten mot Hjortefaret, på stor dybde, øvrige grøftemasser består av en blanding av sand og leire, greie gravemasser. Ikke brukt grøftkasser eller spunt.

Arbeidene utført 2019.

Halden 18.02.2019.





Google Maps Fv921



Bildet er tatt: jun. 2012 © 2019 Google