


GLENNEVEIEN , mellom Rådyrfaret og Blåklokkeveien.

Graving for separering av avløpssystemet og legging av ny vannledning. Dype grøfter ned til 4,5m. Grøftemasser bestående av fast stolpe leire. Grøftene står godt og det graves uten ekstra sikkerhetstiltak.

Arbeidene utført i 2019.02.

Halden 14.02.19



Google Maps 28 Glenneveien



Bildet er tatt: jul. 2017 © 2019 Google





