


# R.849-3 JONSVANNSVEIEN EIDSVOLLSGATE

GRUNNUNDERSØKELSER  
DATARAPPORT



18.01.99  
**TEKNISK SEKSJON**  
UTBYGGINGSKONTORET TRONDHEIM KOMMUNE



**TRONDHEIM KOMMUNE  
AVDELING BYUTVIKLING  
UTBYGGINGSKONTORET  
Teknisk seksjon**

1

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.849-3	Fotgjengerundergang under Eidsvollsgate ved Jonsvannsveien. Geoteknisk undersøkelse og vurdering på forprosjektstadiet.				
Trondheim den:	18.1.99				
Oppdragsgiver:	Intern	Oppdrag ved:	Byplan v/Liahaug		
UTM-referanse:	NR 767 337	Sted:	Jonnsvannsveien		
Feltarbeide utført:	Juni og okt 1998	Antall bilag:	10		
		Antall tekstsider:	5		
Feltmetoder:	dreiesonderinger	54 mm prøveserier			
Emneord:	kulvert	utgraving	stabilitet		
Saksbehandler:	Odd Magne Solheim				
<b>Sammendrag:</b> For å forbedre gang/sykkelvegen langs Jonnvannsvegen er det aktuelt å bygge fotgjengerundergang under Eidsvollsgate. Denne rapporten gir resultatene av geotekniske undersøkelser og vurderinger av prosjektet utført på forprosjektstadiet.					
Under et topplag av blandingsmasser består grunnen i kulvertområdet av marin leire. Leira er middels fast og har enkelte siltlag. Fra dybde ca 8 meter under Eidsvollsgate er det kvikkleire.					
På grunn av kvikkleira og hensynet til stabiliteten av skråningen sørøst for kulverten er prosjektet geoteknisk krevende. En løsning basert på spunt er undersøkt og funnet geoteknisk gjennomførbar. Mer detaljerte geotekniske analyser og vurderinger er nødvendig i forbindelse med detaljplanlegging av kulvertløsningen. Som grunnlag for detaljprosjeftering må også poretrykksforholdene i skråningen undersøkes.					

## 1. Innledning

For framføring av gang-/sykkelveganlegg langs Jonsvannsveien planlegges det å etablere en planfri kryssing med Eidsvollsgate. Et av alternativene er å anlegge en kulvert under Eidsvollsgate med ramper opp til gatenivå i Jonsvannsveien og trapper til Eidsvollsgate. Et annet alternativ er å bygge gangbru over Jonsvannsveien.

Etter anmodning fra Plankontoret v/Aanne Grethe Liahaug har Geoteknisk faggruppe utført grunnundersøkelser og utarbeidet en geoteknisk vurdering for kulvertalternativet. Vurderingen er tilpasset et forprosjektnivå og har hovedfokus på stabilitetsforholdene knyttet til realisering av prosjektet.

## 2. Utførte grunnundersøkelser

Grunnundersøkelser er utført i juni og oktober 1998 og omfatter:

- dreiesondering i 3 punkter
- opptak av prøver i 2 av punktene; til sammen 19 prøver

Plassering av borpunktene er vist på situasjonskartet i bilag 1. Opptatte prøver er rutinemessig undersøkt i laboratoriet. I tillegg er det utført treaksialforsøk på 4 prøver (til sammen 8 forsøk) samt kornfordelingsanalyse på to av prøvene.

På situasjonskartet er det også tegnet inn plassering av tidligere grunnundersøkelser som er benyttet i vurderingen. Disse undersøkelsene er også utført i forbindelse med opprusting av Jonsvannsveien og er presentert i følgende rapporter:

- R 849 (Trondheim kommune 1991)
- R 849-2 (Trondheim kommune 1996)
- R 849 (Trondheim kommune 1991)

Tilgjengelige data om grunnforholdene for kulvertprosjektet framgår av:

- geotekniske profiler I og II i bilag 2
- borprofiler i bilag 3 og 4
- spenningsstier for treaksialforsøk i bilag 5-8
- kornfordelingskurver i bilag 9

I profil I, som følger trasèen for gang-/sykkelvegen, er lengdeprofil for vegen antydet. I profil II, som går omtrent i rett vinkel på skråningen opp fra Eidsvollsgate, er aktuell kulvertbeliggenhet inntegnet.

### 3. Grunnforhold

Løsmassene i området består i hovedsak av marin leire. Mektigheten og egenskapene av leira varierer en del. Hovedlagdelingen av den marine leira og antatt beliggenhet av fastere grunn under denne er antydet i profilene I og II i bilag 2. Bare én av boringene er antatt avsluttet mot fjell.

**Løsmassenenes lagdeling** er i grove trekk slik:

- øverst et topplag som dels består av tørrskorpeleire og dels noe uryddig sammensatte masser av sand, silt og leire (trolig oppfylt)
- dernest et lag av middels sensitiv og middels fast leire
- videre i dybden kvikkleire ned til fast grunn

**Topplaget** har størst mektighet og antas mest uryddig sammensatt i selve kryssingsområdet. Dybden til original leire er her mellom 2 og 2.5 meter.

**Laget av middels fast og middels sensitiv leire** går ned til dybde 7.5-8 meter i kulvertområdet. I skråningen sør for Eidsvollsgate øker mektigheten av dette laget.

**Kvikkleira** ser ut til å kile ut under skråningen like sørøst for krysset Eidsvollsgate/Jonsvannsvegen. Overdekningen over kvikkleira er ca 8 meter under Eidsvollsgate, men ser ut til å avta noe nordover. Antatt øvre begrensning linje for kvikkleira er angitt i profilene i bilag 2.

**Dybden til fast grunn** øker nedover langs Jonsvannsveien. Ved krysset med Riddervoldsgate er dybden til fast grunn ca 7 meter, mens den er mer enn 25 meter ved krysset med Øvre Allé 170 meter lenger nord. I selve kulvertområdet er dybden til fast grunn 16-19 meter. Boringen ved krysset mellom Jonsvannsveien og Riddervolds gate er antatt stoppet mot fjell. Øvrige borer

**Typiske målte geotekniske egenskaper på leirprøver** er oppsummert nedenfor:

- vanninnhold: 25-35% (typisk ca 30%)
- romvekt: 19-20 kN/m<sup>2</sup>
- leirinnhold ca 35%\*
- udrenert skjærstyrke: 30-50 kN/m<sup>2</sup> (målt med konus og enkle trykkforsøk)
- sensitivitet: 5-20 i leira, 40-100 i kvikkleira  
(\* leiravsetningen er delvis siltig og har også enkelte tynne siltlag)

**Karakteristisk skjærstyrke** kan vurderes med basis i borprofilene og utførte treaksialforsøk. Treaksialforsøk på prøver fra hull 1 (ved foten av skråningen) kan tyde på at karakteristisk skjærstyrke her er 40-50 kN/m<sup>2</sup> (svakt økende med dybden). Dette er klart høyere enn målt med rutineundersøkelsene. Treaksialforsøk på prøver fra hull 2 (ved toppen av skråningen) kan tyde på lavere skjærstyrke enn i hull 1. Spesielt gjelder prøven fra dybde 9.5 meter; se bilag 7. Denne treaksialprøven har trolig vært forstyrret og tillegges ikke vekt.

Med basis i utførte undersøkelser antas leirgrunnen i skråningen å ha en karakteristisk skjærstyrke,  $s_u$ , lik 30-50 kPa økende med dybden.

## 4. Generelt om stabilitetsforholdene

Bygging av kulerten innebærer et stabilitetsmessig krevende skjæringsinngrep i foten av skråningen sørøst for krysset Eidsvollsgate/Jonsvannsveien. Siden skråningen har kvikkleire er det avgjørende at skjæringsinngrepet ikke svekker stabiliteten mer enn forsvarlig.

Skråningen har begrenset høyde (ca 6,5 meter) og er relativt slak (ca  $12^\circ$ ) og vurderes å ha tilfredsstillende stabilitet i utgangspunktet. Uten poretrykksmålinger kan ikke stabiliteten i skråningen tallfestes med særlig god pålitelighet, men overslagsberegninger tyder på at sikkerheten mot utglidning er større enn 1.8.

Uten stabiliseringe tiltak (dvs med fri graving) vil bygging av kulerten gi en uakseptabel svekkelse av skråningsstabiliteten. Prosjektet må derfor anses som stabilitetsmessig krevende.

## 5. Aktuell byggemetode

For å bygge kulerten antas det nødvendig å grave ut til dybde ca 4.5 meter. Både av stabilitetshensyn og av plasshensyn må utgravingen støttes opp. Av stabilitetshensyn synes det mest aktuelt å basere gjennomføringen på en spuntoppstøttet løsning. En foreslått løsning basert på spunt er skissert i bilag 10.

Av hensyn til skråningsstabiliteten må det benyttes en relativt stiv spunktkonstruksjon. På det partiet av kulerten som grenser direkte opp mot skråningen må spunten stives av både i toppen og i gravenivået.

En aktuell løsning er å bygge en kulvertkonstruksjon der spunten inngår som permanent del. Framgangsmåten ved bygging av en slik spuntet kulvert er i grove trekk slik:

- nedramming av spunten
- bygging av toppdekket
- trinnvis utgraving og støping av bunnplata

Ved denne framgangsmåten kan dekket og bunnplata utnyttes som innvendig avstivning helt fra byggefason.

For rampene opp fra kulerten må det også bygges støttekonstruksjoner. På sørsiden av Eidsvollsgate foreslås også dette gjort med en permanent spunktkonstruksjon innvendig avstivet med bunnplate og med toppavstivning i form av rammekonstruksjoner. På nordsiden av Eidsvollsgate står en friere med hensyn til valg av støttekonstruksjon for rampen.

## 6. Omtrentlige spundimensjoner

For den foreslalte løsningen kan det på grunnlag av foreløpige beregninger antydes følgende spundimensjoner:

- spuntlengde ca 8 meter
- spunt med motstandsmoment  $1500\text{-}2000 \text{ cm}^3/\text{m}$  (dvs spuntvekt  $120\text{-}150 \text{ kg/m}^2$ )

I disse beregningene er det tatt hensyn til at kulvertetableringen ikke skal svekke skråningsstabiliteten i for sterk grad. Toppavstivingen og bunnnavstivningen (dekket og bunnplata) må trolig dimensjoneres for å ta horisontalkrefter inntil hhv ca  $100 \text{ kN/m}$  og ca  $200 \text{ kN/m}$ .


Det må regnes med korte graveseksjoner for bunnplata på det partiet av kulverten som kommer nærmest skråningen. For at bunnplata skal kunne støpes ut kontinuerlig, må det etableres et midlertidig stivernivå like over bunnplata.


Utførte stabilitetsberegninger tyder på at bygging av kulverten etter løsningen skissert over vil være stabilitetsmessig forsvarlig. For å kunne ta endelig stilling til stabilitetsspørsmålene må poretrykksforholdene i skråningen undersøkes.

## 7. Konklusjon

Med grunnlag i utførte undersøkelser vurderes kulverten under Eidsvollsgate å være geoteknisk gjennomførbar. Prosjektet er imidlertid stabilitetsmessig krevende og det er behov for aktiv medvirkning fra geotekniker både under arbeidet med utforming og detaljplanlegging av kulvertkryssingen og i forbindelse med gjennomføringen av arbeidene.

Som grunnlag for detaljprosjektering av kulverten må grunnforholdene i skråningen undersøkes nærmere. Særlig gjelder dette poretrykksforholdene, som har stor betydning for skråningsstabiliteten i byggefasen og permanent. Også opptak av flere prøver vil være aktuelt.





TRONDHEIM KOMMUNE  
TEKNISK SEKSJON

R.849-3  
BILAG:  
2

TRONDHEIM KOMMUNE,  
BORPROFIL

teknisk seksjon

BORING: 1

BILAG: 3


Sted: JONSVANNSVEIEN/EIDSVOLLSGT.

Nivå:

Oppdrag: R.849-3

Prøvetaker: 54/mm/Skrue

Dato: 22.09.98



**TRONDHEIM KOMMUNE,  
BORPROFIL**

teknisk seksjon

BORING: **2**

BILAG: **4**


Sted: **JONSVANNSVEIEN/EIDSVOLLSGT.**

Nivå:

Oppdrag: **R.849-3**

Prøvetaker: **54mm/Skrue**

Dato: **22.09.98**






TRONDHEIM KOMMUNE  
UTBYGGINGSKONTORET  
TEKNISK SEKSJON  
Laboratorium for geoteknikk

TREAKSIALFORSØK

Prosj. :	R.849-3 JONSV.V/EIDSV.GT		
Boring	1	Dato	10.08.98
Operatør	KTR	Bilag Nr.	5

TREAKSIALFORSØK




Kjøring	Lab. Nr.	Prøve Nr.	Dybde (m)	Beskrivelse
1	5	1 av 2	4,35	LEIRE, homogen
2	5	2 av 2	4,46	LEIRE,homgoen



Prosj. :	R.849-3 JONSVV./EIDSVGT.		
Boring	1	Dato	9.9.98
Operatør	ktr	Bilag Nr.	6

TREAKSIALFORSØK



Kjøring	Lab. Nr.	Prøve Nr.	Dybde (m)	Beskrivelse
1	8	1 av 2	9,48	KVIKKLEIRE m/enk tynne siltlag
2	8	2 av 2	9,58	KVIKKLEIRE m/enk tynne siltlag




TRONDHEIM KOMMUNE  
UTBYGGINGSKONTORET  
TEKNISK SEKSJON  
Laboratorium for geoteknikk


TREAKSIALFORSØK

Prosj. :	R.849-3 JONSVV./EIDESVGT.		
Boring	2	Dato	9.9.98
Operatør	ktr	Bilag Nr.	7

TREAKSIALFORSØK



Kjøring	Lab. Nr.	Prøve Nr.	Dybde (m)	Beskrivelse
1	8	1 av 2	9,3	LEIRE m/enk sand og gruskorn
2	8	2 av 2	9,5	LEIRE m/enk sand og gruskorn



Kjøring	Lab. Nr.	Prøve Nr.	Dybde (m)	Beskrivelse
1	16	1 av 2	6,35	LEIRE, m/enk sandkorn
2	16	2 av 2	6,48	LEIRE m/enk sandkorn



**TEKNISK SEKSJON**  
TRONDHEIM KOMMUNE

STED: JONSVANNSVEIEN/  
EIDSVOLLSGATE  
Boring 1

Oppdragsgiver:



Dato: 22.09.98


Rapport nr.: R.849-3

Sign.: KTR/SSS

Bilag: 9

LEIR	SILT			SAND			GRUS			STEIN
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	
				0,075	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	mm





**TRONDHEIM KOMMUNE**  
TEKNISK SEKSJON

JONSVANNSVEIEN/EIDSVOLLSGT

MÅLESTOKK

1:100

Foreslått kulvertløsning  
basert på permanent spunt

TEGNET AV  
OMS/SSS

RAPP NR.  
R.849-3

DATO

18.01.99

BILAG

10