411 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Reichweinsgate

Hull: 4 Bilag: 12
Nivå: ~ 8 Oppdr.: R-221-58
Ving: 55/110 Dato: 23-11-60

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	5	Omrört / Uomrört	6
			5
			6
			5
			4
			4
			5
	10		3
			2
			2
			2
		Grus	5
		Avslutet	5
	15		
	20		

SO: A1 IV