409 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Reichweinsgate.

Hull: 2 Bilag: 10
Nivå: ~ 9 Oppdr.: R-221-58
Ving: 55/110 Dato: 30/11-60



Ant. fjell eller fast lag.

SO: A1 IV