NOB1

4130

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Helserådet

Hull: 3/4 Bilag: 13
Nivå: 14.44 Oppdr.: R-249-58
Ving: 65×130 Dato: 3-4-59

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Betong, hult			
Finsand, silt, murstein rest.	Sk.		
leire, siltig, okr. flekker	Sk.		
	Sk.		
gruslag		$S_u > 6.5$	5
			6
			6
	5		6
			12
			20
			29
			36
	10		33
			23
	15		
	20		

Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Sensitivitet: 5, 6, 6, 6, 12, 20, 29, 36, 33, 23

Dybde: 5, 10, 15, 20

Merknad: Betong, hult; Finsand, silt, murstein rest.; leire, siltig, okr. flekker; gruslag

Sk., Sk., Sk.

$S_u > 6.5$

omrørt