

SO F15 III

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted: Holmlia

Hull: K + 10

Nivå: 71.5

Pr. ø:

Aksialdeformasjon %



Bilag: 7

Oppdrag: R-1607

Dato: Sept 79

Dybde E	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærlasthet ved trykktørsk				Sensitivitet
				Plastisk område		$w_p \rightarrow w_l$	50%		Konustørsk ∇	Vingeboring $+$	10 γ/m^2		
				20	30	40	50%	2	4	6	8	10	
	Leire		1			○		1.76	○	○			4
			2				○	1.69	○	○			23
			3				○	1.68	○	○			15
5			4				○	1.81	○	○			13
			5				○	1.77	○	○			18
			6				○	1.72	○	○			11
	Leire litt grusig		7				○	1.79	○	○			4
	Avsluttet												
10													
15													
20													

SO F15 III