

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR


BORPROFIL

Hull : E3 og G9

Nivå : 150,9 156,8

Prø : Skovling

Aksialdeformasjon %



Bilag : 1

Oppdrag : R-1300

Dato : Mars 75

Sted: Lindeberg sykehjem

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk					Sensitivitet
				Plastisk område $w_p \rightarrow w_L$					Konusforsøk $\nabla$ , Vingebrøring $+$					
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	$\gamma/m^2$
5	Tørrskorpeleire Morene Buttet m/skovlb.													
10	Tørrskorpeleire Morene Buttet m/skovlb.													
15	Buttet m/slagb.													