

2070

Hull : 86

Aksialdeformasjon %

Bilag : 5

BORPROFIL

Nivå : 266.8

Oppdrag : R-954

Sted : ROMSÅS NO N117

Pr.ø : Kannebor

Dato : Jan 70



Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet
				Plastisk område $w_p \rightarrow w_L$					Konusforsøk ∇		Vingebrøring $+$		
				20	30	40	50%	2	4	6	8	10	γ/m^2
	TORV												
	TORV sandig ca. 16%												
	Antatt GRUS, STEIN												
5	FJELL ihtg sondering												
10													
15													
20													
25													