

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted : *Valla*

Hull : *10/11* Bilag : *9*

Nivå : *95.8* Oppdr : *R-252-58*

Vannst : _____ Dato : *10-2-59*

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			<i>Tørrskorpeleire , fast</i>	
			<i>— — — — — , middels fast</i>	
			<i>Leire , oksyderte flekker, middels fast</i>	
			<i>— — — — — , — — — — —</i>	
<i>5</i>			<i>— — — — — , siltig, enk. harde klumper, — — — — —</i>	<i>5</i>
			<i>— — — — — , — — — — — , bløt</i>	
			<i>— — — — — , — — — — —</i>	
			<i>— — — — — , — — — — —</i>	
<i>10</i>				<i>10</i>

304U NOK4