NO F2 104 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Store Ringvei ved v/s Leca

Hull: v.b. 23 Bilag: 33
Nivå: 92,22 Oppdr.: R-171-57
Ving: 55 x 110 Dato: 11-3-59

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (C.V.S. ▽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
leire, siltig, sand- og grusk.		omrørt	
middels fast			4
fast			4
— " — " — " —			5
			6
litt grus	5		8
			10
			13
			9
grus og stein			
		Fikk ikke vingen ut	