

NOF2

101U

OSLO KOMMUNE  
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR  
 VINGEBORING

Sted: Store Ringvei ved 9/3 Leca

Hull: V.627 Bilag: 43

Nivå: 94,01 Oppdr.: R-171-57

Ving: 55x110 Dato: 16-3-59

Merknad	Dybde	Skjærfasthet $t/m^2$									Sensi- tivet		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Leire, siltig oks. flekker, sand- og grusk,	sk midd. fast												
	sk												
	sk			Fikk ikke vingen ut									
	sk									$S_u > 9,5$			
	sk									$S_u > 9,5$			
	5									$S_u > 9,5$			
										$S_u > 9,5$			
										$S_u > 9,5$			
										$S_u > 9,5$			
					Fikk ikke vingen ut								