

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
 VINGEBORING
 Sted: Store Ringvei ved 9/s Leca

Hull: v. b. 24 Bilag: 34
 Nivå: 93,64 Oppdr.: R-171-57
 Ving: 55x110 Dato: 12-3-59

| Merknad | Dybde | Skjærfasthet $\frac{t}{m^2}$ | | | | | | | | | Sensitivitet | |
|---|-------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| leire, siltig, oks flekter, ^{midd.} fast | sk. | | | | | | | | | | | |
| ----- | sk. | | | | | | | | | | | |
| ----- | sk. | | | | | | | | | | | |
| ent. sand- og grusk. | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Fikk ikke vingen ut

kommer ikke lenger

Sk 7/10

Sk 7/10

Sk 7/10