


OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
 Sted: *Leca*

Hull. *Yb. 5/6* Bilag: *25*
 Nivå: *+91,35* Oppdr.: *R-171-57*
 Ving: *65x130* Dato: *1-4-59*



106U
NOF2