OSLO KOMMUNE GEOTEKNISK KONTOR

SKOVLPRÖVE

Sted: Holmlia SO: F 15 IV

Hull: _____ Bilag: 47

Nivå: _____ Oppdr.: R-926

Dato: Sept 77

Merknad	Dybde	Vanninnhold % (100 200 300 400 500 600 700 800 900)	Von Post
Hull 506 Nivå 76.0			
Torv	1,35	H5, H6	426 U
Hull 507 Nivå 76.1			427 U
Torv se bilag 54	3.8	1065 % H2; 1200 % H2; H3	
Hull 508 Nivå 76.0			428 U
Torv	6.2	1165 % H2; 1785 % H3; 1380 % H4; H5; H6; H6	
Hull 509 Nivå 75.9			429 U
Torv	5.9	1006 % H2; 1425 % H2; 1010 % H2-3; 1005 % H3; 1030 % H5; H6	