OSLO KOMMUNE GEOTEKNISK KONTOR

SKOVLPRÖVE

Sted: Holmlia, SO: F 15 IV

Hull: _____ Bilag: 50

Nivå: _____ Oppdr.: R-926

Dato: Sept. 77

Merknad	Dybde	Vanninnhold % (100 200 300 400 500 600 700 800 900)	438 von Post	
Hull 518 Nivå 74.8				
Torv	3.5	H2-3, H6, H5		U
Hull 519 Nivå 75.0				
Torv	1,9	H4	439	U
Hull 520 Nivå 75.1				
Torv	1,9	H3	440	U
Hull 521 Nivå 76.2				
Torv	3.0	H4, H5	441	U
Hull 522 Nivå 74.9				
Torv	2,45	H3, 1125 %, H3	442	U