OSLO KOMMUNE GEOTEKNISK KONTOR

SKOVLPRÖVE

Sted: Holmlia SO: F15 IV

Hull: _____ Bilag: 49

Nivå: _____ Oppdr.: R-926

Dato: Sept. 77

Merknad	Dybde	Vanninnhold 100 200 300 400 500 600 700 800 900	433 von Post	
Hull 513 Nivå 75.0				
Torv	0.65			
Hull 514, se bilag 55			434	U
Se side 2				
Hull 515 Nivå 75.7			435	U
Torv	4.0	H3, H3, H5		
Hull 516 Nivå 75.3			436	U
Torv	3.5	H2, H3, H9, H9-10		
Hull 517 Nivå 74.8			437	U
Torv	3.5	H3, H6, H4		

(434 V)

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted: Holmliafeltet SO: F15 IV

Hull: 514
Nivå: 75,4
Prø: 54mm

Aksialdeformasjon %

Bilag: 55
Oppdrag: R-926
Dato: sept. 77

Dybde E	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w ○ / Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L (20 30 40 50 %)	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ○, Konusforsøk ▽, Vingeboring + (2 4 6 8 10 t/m²)	Sensitivitet
	Torv H2		196	1313 %	0,97		
	H2 H6		197	1580 %	0,75		
	H2 H3		198	685 %	1,00		
			199	735 %	0,73		
5	H3		200	595 %	0,99		
	Leire humus		201	66,1 %	1,52		16
	—"—		202	63,3 %	1,67		11
	—"—		203	64,4 %	1,63		11
			204		1,68		15
10			205		1,76		15
	kvikk		206		1,76		27
	—"—		207		1,80		26
15							
	—"—		208		1,84		83
	—"—		209		1,75		53
	Ant. fjell						
20							
25							