

OSLO KOMMUNE  
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR  
**VINGEBORING**  
 Sted: *Store Ringvei ved 9/s Leca*

Hull: *v. 6. 14* Bilag: *54 5*  
 Nivå: *92.57* Oppdr.: *R-171-57*  
 Ving: *65x130* Dato: *5-3-59*

Merknad	Dybde	Skjærfasthet $t/m^2$									Sensi- tivet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
vann	10 15 20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>100
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	48
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	29
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
grus 2	10 15 20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Leca

*får ikke vingen ut*