

N
NO,C-3T,C-4 II



OVERFØRT TIL KARTPLATE

DATO: 3. 10. 72

SIGN:

HEIMDAL HURTIGHEFTET

730



Grunnplan 1:100.

Gulv

Prøveserie

Dyp i m.	V.	H ₃	H ₁	F.	O.	K	pH	Ann.
1,5								
2,5	40,4	650	140	34		8,1	7,0	Leire m/gruskorn
3,5	46,1	158	27	36		3,7	7,0	Leire
4,5	52,2	120	20	45	0,9	3,0	7,0	"
5,5	47,5	158	30	39		3,7	7,0	"
6,5	56,1	149	17	51	1,0	3,5	8,0	"
7,5	35,0	140	21	51		3,4	8,0	"
8,5	45,0	281	50	40		5,3	8,0	"
9,5	46,4	281	50	42		5,3	8,0	"
10,5	48,9	296	79	50		5,5	8,0	"
11,5								
12,5								

V = vanninnhold i volumprosent:

F = relativ finhet:

H₁ = fasthet i omrørt prøve:

H₃ = " " uomrørt "

K = kohesjon): skjærfasthet uttrykt i tonn pr. m²

O = organisk stoff.. vekts prosent av tørrsubstans.

pH tall < 7 angir sur reaksjon og tall > 7 basisk reaksjon

NORSK TERRISK BYGGEKONTROLL

OSLO

ANLEGG RINGNES BRYGGERI.

DATUM 21. 1. 1841

Grunnundersøkelser

No 730.

Østens

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

TEKNISK KONSULENTFIRMA

AVDELING FOR GRUNNUNDERSØKELSER, FUNDAMENTERING OG GEOTEKNIKK

SIVILINGENIØR JAN FRIIS, M. N. I. F., M. N. G. F.

KONSULENTER:

GEOTEKNIKK: SIVILINGENIØR SV. SKAVEN-HAUG, M. N. I. F., M. N. G. F.

KJEMI: SIVILINGENIØR O. A. LØKKE, M. N. I. F.

OSCAR'S GT. 46 B, OSLO

TELEFON *56 46 90

TELEGR.ADR.: NOTEBY

BANK: REALBANKEN

POSTGIRO NR.: 16016

Deres ref.:

Vår ref.: SSH/AM

OSLO, 9/12.1950.

tgn. vnu. 1955

K O P I

Grunnundersøkelser-
Ringnes Bryggeri.
Thorvald Meyersgt. 2.

Tegning nr. 1288, 1968 og 1969.

For å få en alminnelig oversikt over grunnforholdene er det utført et større antall borhull spredt over hele fabrikkområdet. Ialt er det utført 20 spyleborhull og opptatt 5 prøverier av grunnen. Boringene er samlet i 5 profiler, fra A-A nord på tomten til E-E i tomtenes sørde begrensning.

Det er karakteristisk for grunnforholdene at øvre del av den naturlige avleiring består av leire, mens undre del består av finkornig sand - overveiende sandfraksjonen mosand. På profilene er grensen mellom disse jordarter lagt inn med stiplet linje, men det skal gjøres oppmerksom på at skillet i naturen ikke er helt skarpt, idet undre del av leiravsetningen kan inneholde tynne sandlag og øvre del av sandavsetningen tynne leirelag.

Et annet karakteristisk trekk er at leirelaget har størst tykkelse i nordre del av tomten. Det er 15-20 m tykt i profil A-A og minsker i tykkelse noenlunde lineært til ca. 5 m i profil E-E i sørde begrensning av tomten.

Fjellet er høytliggende i sørde del av tomten, idet dybdene til fjell fra nåværende terrenget er 5-10 m i profil E-E. Fjelloverflaten heller i nordlig retning, og allerede i profil D-D er dybden til fjell ca. 25 m. Fjelloverflaten har også fall i østlig retning, og spesielt kan en merke seg at i borhull 4 i profil A-A er dybden til fjell ca. 14 m. I en rekke punkter har det ikke vært mulig å forvere sandavleiringen og konstatere fjellets beliggenhet. Med spyleborreddskap har man boret seg helt fast. Sanden har tendens til å bli grøvere mot dypet, slik at spylevannet lekker ut i sandavleiringen og mister sin spylevirkning. Stort sett har man i disse punkter nådd 20-30 m ned, og det er ikke usannsynlig at man i mange av disse punkter, hvor man har kommet ned i grøvere sand, har vært i nærheten av fjellet. Man tror ikke at det hadde vært mulig sikkert å konstatere fjellet med dreieborreddskap, men i utføret spyleborhull

skulle det være gode muligheter.

Leirens art og fasthet er konstateret i prøveserier, som fortrinnsvis er plasert i nærheten av projekttert bebyggelse. Leiren kan karakteriseres som en normal Osloleire med stort sett moderat vanninnhold og middels eller litt større enn middels fasthet. Bortsett fra et ca. 2 m tykt sjikt av leirelaget i dybden 6-8 m under terreng og fortrinnsvis på nordre del av tomteareal, er det her hverken særlig stort vanninnhold eller stort innhold av organisk substans, noe som vanligvis er årsak til store bygningssetninger. Når det allikevel forekommer store bygningssetninger så skyldes dette ikke bare sørregenheter ved leiren, men at endel av bygningene er meget tunge.

Profil A-A med prøveserie I og III, har spesiell interesse fordi profilet viser grunnforholdene under de tunge malteri- og silobyggene. Av ing. Sv. Skaven-Haug's rapport datert 31/8.50 fremgår det at disse har vært og antageligvis fremdeles utsatt for store bygningssetninger. I denne rapporten er det sagt at det er tegn på at siloen synker mer enn malteriet og at årsaken kan være at silobygningen er tyngre enn malteriet. Uten at man på davverende tidspunkt hadde full oversikt over grunnforholdene, er det antydet muligheten av at leiren også var noe svakere under silobygningen. Sammenligner man nå prøveserie I for malteriet med prøveserie III for silobygningen, så er det avgjort mindre fasthet i leiravsetningen i serie II, og man må også tro at leiren her er lettere komprimerbar under bygningslaster. Leiren i serie III er ikke nevneverdig løsere enn i et par andre serier på området, men i betraktning av at leirelagets tykkelse her er størst, kan man si at bedriftens tyngste bygning er plasert nettopp på det sted på tomten hvor grunnen er svakest. De etablerte sinkningsobservasjoner vil gi beskjed om sinkningene til enhver tid og også gi holdepunkter for fremtidige sinkninger på grunn av leirens kompresjon. Det skal kanskje vise seg at bygningssetningene for siloen ikke er større enn de som ofte forekommer for direkte fundamenterte bygninger i Osloleire, men man har her en sjenerende virkning av direkte naboskap av en lettere bygning (maskin og fyrhus) med vesentlig mindre bygningssetninger.

Prøveserie IV og VI er tatt i nærheten av projekttert lagerbygning, som angivelig vil få en vekt. inklusive laster, ca. 10 t/m^2 jevnt fordelt. Leiren er svakest i serie VI, men ikke svakere enn at 10 t/m^2 og muligens 15 t/m^2 kan anses som tilrådelig under bestemte forutsetninger. Bygningen skal føres opp på branntomten for en bygning som har vært tilnærmet like tung, dog noe lettere, og grunnen er følgelig noe komprimert på forhånd. Den 6 m dype kjelleren er intakt, og bygningen skal føres opp på de gamle fundamentene. Ved utgravingen av 6 m leire, er grunnen faktisk i sin tid blitt avlastet med en vekt av tilnærmet samme størrelse som fremtidig bygningsvekt. Da fundamentene ifølge opplysninger er lagt på treflate, må det nødvendigvis bli en skjönnessak å fiksere opptrædende enhetsbelastninger på grunnen. Kjellergulvene er utformet som svakt buede omvendte hvelv og bidrar til en utjevning av belastningen. Forutsatt at nævnevende fundamentering kan anses å fordele belastningen noenlunde jevnt eller hvis man ved forsterkning av kjellergulvet - spesielt for den tyngste bygningsdelen - kan oppnå en jevnere fordeling, kan det neppe være noen betenkneligheter ved å føre opp bygningen.

Det er ikke anledning til gjennomgående vertikalfuge på grunn av at eksisterende fundamenter skal brukes, men man vil ráde til effektiv vertikalfuge over kjellermuren mellom tung og lett bebyggelse og nabobygg for å minske skadenvirkninger i passlag fra


eventuelle kippningstendenser.

For en bygning som det enda ikke er utarbeidet planer for, men som skal ligge mellom bygningene benevnt Öljkjeller, er det utført spyleborhullene 9, 10, 11 og 12 og tatt opp prøveserien V. Det er her oppfylt grunn til ca. 3 m. Derunder er det fast törrskorpeleire til ca. 4.5 m og dypere den på området vanlige og middels faste leiren. I dybden ca. 9 m under nåværende terreng, er mosandavleiringen påtruffet i samtlige 4 spyleborhull. Man gjør foreløpig den antagelse at bygningsvekten inklusive laster ikke blir større enn svarende til 10 t/m², jevnt fordelt. Hvis bygningens fundamentes dimensjoneres etter 15 t/m² og föres ned til opprinnelig og naturlig terreng, kan byggegrunnen betegnes som godt og man kan vente små og normalt bygningssetninger.

Man har den erfaring at oppfylt grunn vanligvis er ujevn og upålitelig byggegrunn. Hvis det blir aktuelt å legge fundamentene höyere enn opprinnelig terreng, vil man ráde til at den oppfylte grunnen studeres nærmere i flere oppkastede hull.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

E. Ostgaard (sign.)



Toftes gate

-D.

C 47

H

B

C

Prøveserie I (oppfatt jan. 1941) tgn. 730

Kjeguler

jm V F H₂ H₃ K O pH Anm.

Dyp	V	F	H ₂	H ₃	K	O	pH	Anm.
0.5	40.4	34	140	650	8.1	7.0	Leire	gruskor.
3.5	46.1	36	27	150	3.7	7.0	Leire	-
4.5	52.2	45	20	120	3.0	0.9	7.0	"
5.5	47.5	39	30	150	3.7	7.0	"	
6.5	56.1	51	17	149	3.5	1.0	8.0	"
7.5	55.0	51	21	140	3.4	8.0	"	
8.5	45.0	40	50	281	5.3	8.0	"	
9.5	46.4	42	50	281	5.3	8.0	"	
10.5	48.9	50	79	296	5.5	8.0	"	

Prøveserie II oppfatt 1946. for prosj. brygg. 27-52 m.
tegning 1288, rapport av 14/3-46.

Borhullene 1-20 og prøveseriene II-VII
orienterende undersøkelser for
hele området, tegn 1288, 1968, 1969
og utredning av 9/2-50.

Utvidelse av malteri (langs Bjermannsgt.)
Setegn 3095, 96 og 3097, og
utredning av 1955.

Prøveserie II (oppfatt februar 1946)

kjørbane

jm V F H₂ H₃ K O pH Anm.

Dyp	V	F	H ₂	H ₃	K	O	pH	Anm.
1.0	41.4			1250	13.7	0.9	2.04	Terrenggruskor, melerig
2.0	42.5	43	140	1140	10.7	0.8	2.02	"
3.0	46.3	38	40	296	5.5	SP	1.95	Fast leire, lokal ferskorpell.
4.0	47.0	37	26	140	3.4	0	1.94	Leire.
5.0	48.5	41	24	104	2.6	0.9	1.87	"
6.0	48.2	36	15	140	3.4	SP	1.91	Terrenggruskor, melerig.
7.0	48.2			389	6.3	1.94	Leire	
8.0	48.4	43	36	189	4.3	SP	1.92	"
9.0	41.6	29	20	149	3.5	2.00	Leire sandig	
10.0	45.1	30	8.2	149	3.5	0	1.94	"
11.0	48.4	46	52	195	4.4	1.92	Leire	
12.0	49.7	45	27	61	1.6	SP	1.88	Leire, ut sandig (melerig)

Betegnelse:

● = Prøveserie.
1 = Terrenghøyde
0 = Boredybde
— = Avlast grilkate.

V = vanndannende horisont
F = fast leire
H₂ = humus
H₃ = humus
K = kalk
O = organisk
pH = pH-verdi
Anm. = anmerking

Ø = volumekt i tone pr. m³.

Boreprofiler se tegn. nr. 1968 og 1969.

Borebok 433.

Labb. 9-17/564, 09 36-47/569, og 106 1174

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

OSLO

ANLEGG: THORVALD MEYERS GT 2.
RINGSNES BRYGGERI, A/10

DATUM: 13.3.1946 Grunundersøkelse

revolert 11.5.1946-5.4.1946

NO: 1288.6 B.O.

Prøveserie III h=44.1


PROFIL A-A

M=1:200

Dyp	W	V	F	H	H ₃	K	O	pH	2
10	17.2	26.2		(350)		0.5	0.24		
20	29.1	44.8	45	100	650	8.2	0.9	1.97	
30	33.1	47.8	42	37	172	(40)	1.0	1.97	
40	35.1	42.2	48	30	140	3.7	1.0	1.89	
50	36.5	50.9	40	15	110	2.8	0.9	1.88	
60	35.5	49.8	40	19	91	2.3	0.9	1.90	
70	43.0	54.4	47	15	110	2.8	0.9	1.81	
80	37.5	51.0	41	15	120	3.0	0.9	1.87	
90	31.4	46.7	60	37	195	6.1	0.9	1.96	
100	32.7	48.3	45	46	220	47	5.0	1.99	
110	31.3	46.6	43	55	267	5.2	5.0	1.96	
120	31.4	46.7	40	37	172	4.0	5.0	1.95	

Merknad.

mosand, lart og grusandig
tørskorpeleire.
" "
leire, grov.
leire.
leire, homogen.
" "
" " litte grov
" " 84% gummimaktig
" " "
" " m/finnmølsg.



PROFIL A-A

M=1:200

Dyp	W	V	F	H	H ₃	K	O	pH	2
2.5	44.4	34	140	650	8.1	2.0	leire, gros korn		
3.5	46.1	36	27	158	3.7	7.0	leire.		
4.5	52.0	45	20	120	3.0	0.9	7.0		
5.5	47.5	39	30	158	3.7	7.0	"		
6.5	56.1	51	17	149	3.5	1.0	8.0		
7.5	53.0	51	21	140	3.4	8.0	"		
8.5	45.0	40	50	281	5.3	8.0	"		
9.5	44.4	42	50	281	5.3	8.0	"		
10.5	48.9	50	79	296	5.5	8.0	"		

Proveserie I opprettet jan 1941.
gallergrolv
4mm/99%
100
100

Dyp	W	V	F	H	H ₃	K	O	pH	2
10	6.7	18.7				0	2.37		
20	16.9	31.4				1.0	2.17		
30	24.0	39.7				0.5	2.06		
40	31.0	46.3	43	57	760	8.8	1.96		
50	37.9	51.1	46	27	140	3.4	1.86		
60	31.9	47.0	36	20	140	3.4	0.9	1.84	
70	36.3	50.3	41	18	149	3.5	0.9	1.89	
80	35.4	49.6	39	15	104	2.6	5.0	1.90	
90	33.5	48.4	41	29	163	3.8	5.0	1.92	
100	38.1	51.5	41	15	107	2.7	5.0	1.87	
110	33.7	48.4	41	27	230	4.8	0.9	1.92	
120	36.8	49.6	41	1	1	0	2.06		

Prøveserie VI h=44.05
100
100
100
100

Dyp	W	V	F	H	H ₃	K	O	pH	2
10	6.7	18.7				0	2.37		
20	16.9	31.4				1.0	2.17		
30	24.0	39.7				0.5	2.06		
40	31.0	46.3	43	57	760	8.8	1.96		
50	37.9	51.1	46	27	140	3.4	1.86		
60	31.9	47.0	36	20	140	3.4	0.9	1.84	
70	36.3	50.3	41	18	149	3.5	0.9	1.89	
80	35.4	49.6	39	15	104	2.6	5.0	1.90	
90	33.5	48.4	41	29	163	3.8	5.0	1.92	
100	38.1	51.5	41	15	107	2.7	5.0	1.87	
110	33.7	48.4	41	27	230	4.8	0.9	1.92	
120	36.8	49.6	41	1	1	0	2.06		

Mosand, (minstofvane)
m/er 1/200
100
100
100

overveiende mosand.
m/er 1/200
100
100
100

ikke fyll.
m/er 1/200
100
100
100

ikke fyll.
m/er 1/200
100
100
100

ikke fyll.

</

