

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Hull : 1

Aksialdeformasjon %

Bilag : 2

Nivå : 99.6

Oppdrag : R-134

Sted : HARALDRUDV. V/ALNABANEN

Prøφ : 54 mm

Dato : Okt. 7.



Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk					
				Plastisk område		w_p	w_L		Konusforsøk ∇		Vingebooring \circ			
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	γ/m^2
0-3	FYLLING		1											
3-4	FAST LEIRE		2											
4-5			3											
5-6			4					2.08						
6-7			5					2.04						
7-8			6					1.97						
8-9			7					1.99						
9-10		LEIRE		8					2.00					
10-11			9					1.97						
11-12			10					1.96						
12-13			11					1.97						
13-14			12					1.98						
14-15	KYIKKLEIRE			13					1.98					
15-16				14					2.00					
16-17			15					1.97						
17-18			16					1.92						
18-19			17					1.98						
19-20			18					1.93						
20-21		LEIRE		19					1.95					
21-22			20					1.94						
22-23	Avsluttet		21					1.95						
23-24														
24-25														