

Under
SOH

SO
H3

OSLO KOMMUNE
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT

RAPPORT OVER:

Östensjö skole, dusjrom.

R - 273 - 59.

3. april 1959.

SO: H3, II



129

TA/FO.

Byarkitektens kontor,
Sørkedalsvn. 37.

Østensås skole - dusjrom.



Hermed oversendes resultatene av bestemmelser av dybder til fjell, langs de ytre begrensningelinjene for planlagt dusjrom.

Av vedlagte bilag framgår at dybdene til fjell er så små at fundamentene kan settes direkte på dette.

Den geotekniske konsulent.

F. W. Opsal.

3 vedlegg.



| HULL NR. | DYBDE m | ANM. |
|----------|---------|------------|
| 1 | 4.0 | ikke fjell |
| 2 | 3.0 | fjell |
| 3 | 1.2 | — |
| 4 | 1.0 | — |
| 5 | 2.0 | — |
| 6 | 4.0 | ikke fjell |

M. 1:500

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Situasjonsplan Østensjø stole. | Målestokk 1:500 | Tegn. April 59 15. |
| | Trac. | |
| Oslo kommune DEN GEOTEKNISKE KONSULENT | R - 273 - 59 | |
| | - bilag | |