

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR
 BORPROFIL
 Sted: **SØNDRE DAL, Oppfylling**
 Hull: **6**
 Nivå: **109,9**
 Prøφ: **54 mm**
 Aksialdeformasjon %:
 Bilag: **2**
 Oppdrag: **R-1977**
 Dato: **Des 83**

