


50 H15 III

3010

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR BORPROFIL Sted: SØNDRE NORDSTRAND	Hull : <u>27</u> Nivå : <u>151.5</u> Pr.ø : <u>Skovl</u>	Aksialdeformasjon % 	Bilag : <u>13</u> Oppdrag : <u>R-1500</u> Dato : <u>20/7-78</u>
---	--	--	---

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		w_p	w_L		Konusforsøk ∇ , Vingeboring		\circ	$+$		
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 γ/m^2	
	<i>Tørnskorpelire</i>		1											
			2											
	<i>LEIRE</i>		3											
			4											
			5											
			6											
			7											
5	<i>XX</i> <i>ANT. FJELL</i> <i>iflg. sondering</i>													
10														
15														
20														
25														